

TECHNICKÝ LIST

PENOSIL MembraneFix 629

Lepidlo na stavební membrány

Jednosložkové akrylátové lepidlo na bázi polymeru určené pro lepení různých membrán a fólií. Výhodou stavebního membránového lepidla je jeho schopnost lepit povrchy tam, kde jiná lepidla nebo pásy selhávají.

Hlavní výhody

- Přilne ke všem parozábraním membrán
- Vytváří zcela těsné spojení
- Permanentně přilnavé a pružné
 - Změna barvy indikuje proces vytvrzování
 - Žádné odkapávání

Oblasti použití

- Lepení parozábran, PE, PP, PA fólií, fólií a podobných materiálů do zdiva, omítek, sádkartonových lišt nebo vlněných desek. Výrobek se používá především v místech, kde jsou stropy spojeny parotěsnými membránami.
- Místa, kde parotěsné membrány přicházejí do styku s jinými materiály.
- Instalace a nalepení stávajících protiprachových krytek (mějte však na paměti, že vytvrzené lepidlo se obtížně odstraňuje).

Přilnavost k materiálům a povrchům

- PE, PP, PA,
- Sádrové zdicí prvky
- Sádkarton
- Dřevo, kov,
- beton, cihly
- Různé parotěsné membrány
-



Barva

Světle modrá.

Balení

Kartuše 280 ml, 12 ks. v balení.

Podmínky a doba skladování
Trvanlivost

Garantovaná trvanlivost 12 měsíců od data výroby, při skladování v uzavřeném originálním obalu, na suchém místě, při teplotě mezi +5 °C a +30 °C.

PENOSIL MembraneFix 629

Technické údaje

Vlastnosti	Hodnota	Měrná jednotka
Základ	Pryskyřičný	
Konzistence	Krém na boty	
Hustota (DIN 53 479-B)	1,05	g/ml
Otevřená doba	120	Min
Teplota aplikace	+5...+40	°C
Provozní teplota	-40...+80	°C

Parametry byly měřeny při teplotě +23°C a 50% relativní vlhkosti.

Tipy pro aplikaci

Podmínky aplikace

Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C.

Během procesu vytvrzování lepidla se uvolňuje vlhkost - místnosti by měly být řádně větrány, aby se snížila úroveň vlhkosti.

Příprava povrchu

Povrchy musí být suché, zbavené prachu, volných částic a oleje. Neporézní povrchy by měly být čištěny rozpouštědlem a čistým bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna. Přebytečné rozpouštědlo by mělo být odstraněno před odpařením.

Metoda aplikace

Při lepení porézních povrchů a parozábrany by mělo být lepidlo nanášeno na poréznější povrch a poté by měla být membrána přitlačena k lepidlu. Pro rychlejší počáteční přilnavost by měl být lepicí povrch ponechán zaschnout, dokud neztmavne a nevytvoří se na něm lepicí film – teprve poté mohou být povrchy přilepeny.

Parotěsné membrány jsou k sobě spojeny lepidlem – povrchy je nutné k sobě přilisovat, oddělit a poté znovu spojit, když lepidlo ztmavne a vytvoří suchý film. Musí být zachována dostatečná vůle, aby se zabránilo napětí, které by mohlo vést k roztržení membrány nebo adhezivního spoje.

V případě vlněné desky se lepicí povrch získá nanášením tenké, rovnoměrné vrstvy filmu. Když lepidlo ztmavne, účinně k němu přilnou páska, parotěsné membrány a další materiály. Konečné vytvrzení trvá déle a nedochází k dalšímu zatížení svaru.

Čištění

Nevytvrzené lepidlo očistěte vodou nebo čisticími ubrousky PENOSIL. Vytvrzené lepidlo se odstraňuje mechanicky.

Omezení

- Není vhodný pro spojování zatížených prvků.
- Nepoužívejte v kontaktu s vodou.
- Určeno pouze pro vnitřní použití – není vhodné pro venkovní použití.

PENOSIL MembraneFix 629

Bezpečnostní instrukce

Během aplikace zajistěte dostatečné větrání a používejte nezbytné osobní ochranné prostředky. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listu (SDS).

Poznámka: Pokyny v této dokumentaci jsou založeny na testování výrobcem a jsou poskytnuty v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a substrátech a četným možnostem použití, které jsou mimo naši kontrolu, není výrobce odpovědný za získané výsledky. Vždy se doporučuje provést test vhodnosti výrobku v místě aplikace. Výrobce si vyhrazuje právo upravit produkty bez předchozího upozornění.

Tento technický list nahrazuje a ruší platnost všech předchozích datových listů pro stejný produkt.

08-04-2025 15:48:37