

STANLEY

®

BOSTITCH

© Stanley Bostitch

**D62ADC, RAB-19, RAB-22,
DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22,
MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22**

document ne signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

DE Veröffentlichung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments stellen nicht die CE-Richtlinien für Produkte dar.



NL Mag niet worden gereproduceerd zonder toestemming. Gecopieerde kopieën van dit document wijzen erop dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.

DK Mag ikke gøres ud over tilladtelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholderne for produkterne.

FI Ei saa jäljellä ilman lupaata. Tämän asiakirjan ilman lupaata tehdyt kopiot eivät muodosta tuotemerkkiä ja muidenmukaisuutta.

GR Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγουμένη άστα. Για μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμπληρωματικά για τα προϊόντα.

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i nostri prodotti.



NO Skal ikke reproduseres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-melding til produktet.

PT Reprodução proibida sem autorização. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com as normas CE dos produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

GB

TOOL TECHNICAL DATA (ORIGINAL INSTRUCTIONS)

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

DE

TECHNISCHE GERÄTEDATEN (ÜBERSETZUNG DES ORIGINALS)

NL Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL

TEKNISKE DATA (OVERSETTELSE AF ORIGINAL)

DK Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

FI

TEKNIKSET TIEDOT (KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ)

GR Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

IT

DATI TECNICI (TRADUZIONE DELL'ORIGINALE)

CZ Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

NO

TEKNISKE DATA (OVERSETTELSE FRA ORIGINAL)

PT Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL)

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL

DANE TECHNICZNE NARZĘDZI (TŁUMACZENIE Z WERSJI ORYGINALNEJ)

CZ Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SK

TECHNICKÉ PARAMETRE (PREKLAD ORIGINÁLU)

HU A dokumentumnak nincs engedélyezett másolata. A másolatok nem jelzik, hogy a termékek megfelelnek az EU-s szabványnak.

RO

FIŞA TEHNICĂ A SCULEI (TRADUCEREA VERSIUNII ORIGINALE)

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copierea neautorizată ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

www.bostitch.eu

	D62ADC	RAB-19	RAB-22	DS-3219	DS-3519	DS-3522	DS-SW19	DS-SW22	MS-3219	MS-3519	MS-3522	MS-SW19	MS-SW22	MS-SW22
A	234	234	234	345	345	345	345	345	433	433	433	433	433	433
B	233	233	233	233	233	233	233	233	220	220	220	220	220	220
C	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
D	2,5	2,4	2,4	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
E	84,9	84,9	84,9	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
F	89	89	89	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
G	76	76	76	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
I	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
J	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
K	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L	3	3	3	3	3	3	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
M	BC602	BC602	BC602	BC602	BC602	BC602	BC602	BC602	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N	BC603	BC603	BC603	BC603	BC603	BC603	BC603	BC603	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
O	SB32	SB32	SB32	SB32	SB32	SB32	SB32	SB32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
P	SWC7437	Session AR	Session AR	SW7437/ SW9040/ C-32										
Q (a)	15-19	15-19	15-19	15-19	15-19	19-22	15-19	19-22	15-19	19-22	15-19	19-22	15-19	19-22
0 (b)	1,88x0,94	0,9x2,25	0,9x2,25	0,9x1,93	0,8x2,25	0,8x2,25	0,95x1,93/ 0,95x2,28/							
R	35	35	35	32	35	35	34,67	34,67	32	35	35	34,67	34,67	34,67
SII	1,000	1,000	1,000	1,20	100	100	100	100	120	100	100	100	100	100
T	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
U	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

© Stanley Electric
GB Reprodukcja dokumentu bez pozwolenia nie jest zgodna z
compliance requirements.

DE Dieser Dokument darf nicht kopiert werden.
die CE-Konformität ist nicht gewährleistet.

NL Mag niet worden gekopieerd.
deze document is niet conform met de CE-

FI Tämä dokumentti saa jäljennetä vain sallittujen
yhteyksien välillä.

GR Διατίθεται αποκλειστικά σε ορισμένους
επαγγελματίες.

IT Vieta la copia del documento solo a
conformità CE.

PT Reprodução não autorizada do documento
conforme a marca CE.

ES Prohibida la reproducción del documento
conforme a la marca CE.

SE Prohibida la reproducción del documento
conforme a la marca CE.


PL Nielegalny dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.
stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Nielegalny dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.
stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané.
Neoprávnené kopie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané
výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható.
Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem telenti
a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă.
Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă
conformitatea CE pentru produse.



**D62ADC,
RAB-19**

FH Reproduktion

is permission préalable et non autorisée de copier tout ce qui les produits soient conformes aux normes CE.




FIG 1




FIG 2




FIG 3

B

A




FIG 4




FIG 5




FIG 6




FIG 7




FIG 8

B

A




FIG 9




FIG 10




FIG 11

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kopie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentnak engedély nélküli másolásra korlátozott. A dokumentumnak nincs engedély nélküli másolási jogja, ha a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copierea neautorizată ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produs.




FIG 12




FIG 13



FIG 14

	D62ADC		RAB-19		RAB-22
	15mm	19mm	15mm	19mm	22mm
					-

EN Not to be reproduced without permission. Unauthorised copies of this document do not constitute CE marking of the products.

FR La production interdite sans permis. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

	Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die Anforderungen für Produkt DS-3219		DS-3519		DS-3522	
	15mm	19mm	15mm	19mm	19mm	22mm
						

DE Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die Anforderungen für Produkt DS-3219

NL Vervielfältiging niet zonder toestemming toegestaan. Ongeoorloofde kopieën van dit document voldoen niet aan de eisen voor product DS-3219.

NO Må ikke gengives uten tillatelse. Uautoriserte kopier av dette dokumentet adgør ikke CE-merkedelserne for produkterne.

	Suo jäljentä ilman lupaa. Tämän sisäkirjan ilman valtuutusta tehdyn kopiot eivät muodosta tuotteille CE-		DS-SW19		DS-SW22	
	15mm	19mm	15mm	19mm	19mm	22mm
						

GR Μην αποστέλλεται χωρίς τη συγκατάθεση της εταιρείας. Τα μη εγκαταστημένα παρόντος προϊόντος σχετικά με τη συμμόρφωση με την παρόντος νομοθεσία δεν αποτελούν αρμόδιες για την παρόντος νομοθεσία.

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

	MS-3219 se. Ikke godkjente kopier MS-3519 dokumentet oppfyller ikke MS-3522 for CE-		MS-3519		MS-3522	
	15mm	19mm	15mm	19mm	19mm	22mm
						

	MS-3219 se. Ikke godkjente kopier MS-3519 dokumentet oppfyller ikke MS-3522 for CE-		MS-SW19		MS-SW22	
	15mm	19mm	15mm	19mm	15mm	19mm
						

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PT A reprodução sem autorização é proibida. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com as normas CE dos produtos.

PL Dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kopie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

SAFETY INSTRUCTIONS

GB

⚠️ IMPORTANT READ CAREFULLY: It is important that all operators read and understand all sections of this Tool Technical Data manual and the separate Safety and Operating Instruction Manual which come with this tool. Failure to do so could result in you or others in the working area to be seriously injured.

⚠ WARNING! Eye protection in accordance with 89/686/EEC, and with equal or greater grade than defined in EN166 should be used. However all aspects of operators work, environment and other type/s of machinery being used, should also be considered when selecting any personal protection equipment. Note: Non-side shielded spectacles and face shields alone do not provide adequate protection.

⚠ WARNING! To prevent acc

- Never place a hand or any other part of the

- Never place a hand or any other part of the body in fastener discharge area or tool.
 - Never point tool at yourself or anyone whether it contains fasteners or not.
 - Never engage in horseplay.
 - Never pull the trigger unless the nose is directed towards the work.
 - Always handle the tool with care.
 - This tool is intended to be used for stapling cardboard cartons and similar material. DO NOT USE for fastening harder materials which could cause buckling of the staples and damage to the tool.
 - To prevent accidental actuation and possible injury, always disconnect air supply.
 1. Before making adjustments. 2. When servicing the tool. 3. When clearing a jam. 4. When tool is not in use. 5. When moving to a different work area, as accidental actuation may occur, possibly causing injury.
 - Read the additional Safety & Operating instructions booklet before using tool.
 - Do not use oxygen and combustible gases as an energy source for pneumatically operated tools.
 - The operation of this tool can cause sparks and act as a source of ignition for flammable fuels and gases.

TOOL OPERATION

Pneumatic Models (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22): BOSTITCH OFFERS ONE TYPE OF OPERATION FOR THIS SERIES OF TOOL - **TRIGGER OPERATED.**

This is a trigger operated model cycled by actuation of the trigger.

TOOL OPERATION CHECK (D62ADC, BAB-19, BAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

THESE TOOL WILL CYCLE EACH TIME THE TRIGGER IS PULLED! THIS IS A FULL CYCLE TOOL.

CAUTION: Remove all fasteners from tool before performing tool operation check. Upie niniejszego dokumentu nie A. With finger off the trigger, hold the tool with a firm grip on the handle.

B. Place the nose of the tool against the work surface.

C. Pull the trigger or handle to drive. kopiowanie bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

LOADING THE TOOL - D62ADC, RAB-19, RAB-22

A. Open the magazine: Press cover slightly to unlatch from magazine and swing cover open (Fig 1).

B. Check Staple Leg Length: Adjustment is provided for different staple leg lengths (see section below).

For use with 15 & 19mm leg length staples, the tool must be adjusted as follows:

i) Disconnect the tool from the air supply. Zerosításhoz az engedélytől származó dokumentum nem jelenti

1. Disconnect the tool from the air supply.

iii. Loosen the four screws indicated (Fig. 2). With a screwdriver, turn the head of each screw clockwise until it is loose.

iii. With staples loaded, move the guides into the correct position. Without moving the guide, remove staples and tighten the screws.

C. Load the Coil of Staples: Place coil of staples in magazine. Feed front end of coil into side and top guides.

Push forward until stopping on blade guide, swing cover closed and slightly squeeze to engage magazine bosses. Check positive engagement.

DEPTH ADJUSTMENT (All models) (Fig 3)

To adjust the tool for different leg lengths, loosen set-screw (A) and turn dial 180° (B) with a screwdriver to the desired position as noted in the tables at the front of this manual. Tighten set-screw.

EN Reprodukcja niezatwierdzona jest pozwolona jedynie do celów prywatnych. Kopie nieautoryzowane do tego dokumentu nie spełniają norm CE.

DE Reproduktion ist nur für private Zwecke erlaubt. Unautorisierte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Normen.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne sont pas en conformité avec les normes CE.

IT Reproduzione non autorizzata. Copie non autorizzate di questo documento non sono conformi alle norme CE.

ES Reproducción no autorizada. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con las normas CE.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

PL Reprodukcja nieautoryzowana jest pozwolona jedynie do celów prywatnych. Kopie nieautoryzowane do tego dokumentu nie spełniają norm CE.

RO Reproducerea neautORIZATA este interzisa. Copiile neautORIZATE ale acestui document nu reprezentă conformitatea CE pentru produse.

- A. Pull the pusher to the back of the magazine. (Fig 4)
- B. Check Staple Leg Length: Adjustment is provided for different staple leg lengths (see section below).
- C. Insert 2 sticks of staples into the channel and gently release the pusher against the staples. (Fig 5)

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet voldoen aan de CE-vereisten.

CLINCH ADJUSTMENT

D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig 6)

EN Reprodukcja niezatwierdzona jest pozwolona jedynie do celów prywatnych. Kopie nieautoryzowane do tego dokumentu nie spełniają norm CE.

DE Reproduktion ist nur für private Zwecke erlaubt. Unautorisierte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Normen.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne sont pas en conformité avec les normes CE.

IT Reproduzione non autorizzata. Copie non autorizzate di questo documento non sono conformi alle norme CE.

ES Reproducción no autorizada. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con las normas CE.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig7):

PL Reprodukcja nieautoryzowana jest pozwolona jedynie do celów prywatnych. Kopie nieautoryzowane do tego dokumentu nie spełniają norm CE.

RO Reproducerea neautORIZATA este interzisa. Copiile neautORIZATE ale acestui document nu reprezentă conformitatea CE pentru produse.

EN Er saa jäljentää ilman lupaata. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopiot eivät muodosta tuotteille CE-vyöhemmukaisuutta.

DE Er kann nur ohne Lizenz hergestellt werden. Kopien dieser Dokumente ohne Genehmigung erfüllen nicht die CE-Zertifizierung.

FR Il est interdit de reproduire sans autorisation. Les copies non autorisées de ce document ne sont pas en conformité avec les normes CE.

IT È vietato la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

ES Es prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con las normas CE de los productos.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 8):

EN Reprodukcja niezatwierdzona jest pozwolona jedynie do celów prywatnych. Kopie nieautoryzowane do tego dokumentu nie spełniają norm CE.

DE Reproduktion ist nur für private Zwecke erlaubt. Unautorisierte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Normen.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne sont pas en conformité avec les normes CE.

IT Reproduzione non autorizzata. Copie non autorizzate di questo documento non sono conformi alle norme CE.

ES Reproducción no autorizada. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con las normas CE.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 8):

PL Reprodukcja nieautoryzowana jest pozwolona jedynie do celów prywatnych. Kopie nieautoryzowane do tego dokumentu nie spełniają norm CE.

RO Reproducerea neautORIZATA este interzisa. Copiile neautORIZATE ale acestui document nu reprezentă conformitatea CE pentru produse.

OPERATING THE TOOL (Fig. 9):

EN Reprodukcja niezatwierdzona jest pozwolona jedynie do celów prywatnych. Kopie nieautoryzowane do tego dokumentu nie spełniają norm CE.

DE Reproduktion ist nur für private Zwecke erlaubt. Unautorisierte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Normen.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne sont pas en conformité avec les normes CE.

IT Reproduzione non autorizzata. Copie non autorizzate di questo documento non sono conformi alle norme CE.

ES Reproducción no autorizada. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con las normas CE.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Reprodukcja nieautoryzowana jest pozwolona jedynie do celów prywatnych. Kopie nieautoryzowane do tego dokumentu nie spełniają norm CE.

RO Reproducerea neautORIZATA este interzisa. Copiile neautORIZATE ale acestui document nu reprezentă conformitatea CE pentru produse.

EN Grasp handle with one hand. Position on box in line with the desired staple location. There is a small projection on either side of the frame as an aid in locating the position of the staple. Press trigger or pull handle depending on the model. Move machine to next staple location with or without releasing the trigger.

DE Greifen Sie den Griff mit einer Hand. Positionieren Sie das Gerät auf dem Kasten entlang der gewünschten Stanze. Auf jeder Seite des Rahmens befindet sich eine kleine Abstützung, um die Position der Stanze zu markieren. Drücken Sie den Abzug oder ziehen Sie den Griff ab, je nach Modell. Bewegen Sie das Gerät zur nächsten Stanze mit oder ohne Freigabe des Abzugs.

FR Saisissez la poignée avec une main. Positionnez l'outil sur la boîte dans la ligne de la localisation de la pointe à clou souhaitée. Il existe une petite projection sur chaque côté du cadre pour faciliter la localisation de la position de la pointe à clou. Poussez le déclencheur ou tirez la poignée en fonction du modèle. Déplacez l'appareil vers la prochaine localisation de pointe à clou avec ou sans libération du déclencheur.

IT Stringere la maniglia con una mano. Posizionare l'attrezzo sulla scatola in linea con la posizione desiderata della spina. C'è una piccola proiezione su entrambi i lati del telaio come aiuto per individuare la posizione della spina. Premere il gancio o tirare la maniglia a seconda del modello. Muovere la macchina alla prossima posizione della spina con o senza rilasciare il gancio.

ES Sujete la manija con una mano. Coloque la herramienta sobre la caja en línea con la ubicación deseada del clavo. Existe una pequeña proyección en cada lado del marco como ayuda para localizar la posición del clavo. Presione el gatillo o tire de la manija dependiendo del modelo. Mueva la máquina a la siguiente ubicación de clavo con o sin soltar el gatillo.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Skróć ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'extrémité de la boîte. Vérifiez les exigences d'emballage.

IT La chiusura più forte richiede che gli estremi delle spine siano vicini all'estremità della scatola. Controllare le richieste di imballaggio.

ES La cerradura más fuerte requiere que las extremidades de los clavos estén cerca del final de la caja. Compruebe las exigencias de embalaje.

MS-3219, MS-3519, MS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 9):

PL Przytrzymaj ramię do góry, aby zatrzymać się na krawędzi ostrza. Zakończ ramię i zacznij skleiwać.

RO Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate. Împingeți apăsația înainte și apăsați apăsația în spate.

EN Strongest closure requires end staples close to end of box. Check packaging requirements.

DE Die stärkste Verriegelung erfordert, dass die Enden der Späne am Ende des Kastens liegen. Prüfen Sie die Packvorschriften.

FR La fermeture la plus forte nécessite que les extrémités des clous soient près de l'

Technical Data:

Please look for the technical data in the table marked ? at the front of this manual.

A	Length mm. without permission to be copied from this document	K	Air consumption per shot @ 5.6 Bar
B	Height mm. without permission to be copied from this document	L	Activation type
C	Width mm.	M	Summer lubricant
D	Weight Kg.	N	Winter lubricant
E	Noise LPA, 1s, d	O	O-ring lubricant
F	Noise LWA, 1s, d	P	Fastener Name
G	Noise LPA, 1s, 1m	Q	Dimensions mm.
H	Vibration m/s ²	R	Head/crown
I	Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming.	S	Magazine capacity
J	P max Bar	T	New Driver Length mm.
IL	P min Bar	U	(Max. Depth Inside Piston mm.) dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.

DK Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for produkterne.

FI Ei saa jäljentää ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopiot eivät muodosta tuotteille CE-yhdenmukaisuutta.

GR Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

NO Skal ikke reproduseres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

△ IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE : Il est essentiel que tous les utilisateurs des outils lisent et comprennent toutes les sections de ce manuel de données techniques sur l'outil ainsi que le manuel séparé de consignes de sécurité et d'utilisation fourni avec l'outil. Tout manquement à cette mesure de précaution importante pourrait être la cause d'accidents et de blessures graves pour l'utilisateur de l'outil comme pour d'autres personnes se trouvant à proximité de la zone de travail. Il est sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

⚠ ATTENTION ! Il faudra porter un système de protection des yeux conforme à la norme 89/686/EEC et d'une valeur de protection égale ou supérieure à celle définie par la norme EN166. Cependant, tous les aspects du travail de l'opérateur, l'environnement et autres types de machines utilisées, doivent aussi être pris en considération en choisissant des équipements de protection individuelle appropriés. NB: Les lunettes dénouvelées d'écran latéral ainsi que les masques à poussière n'offrent pas une protection suffisante.

des personnes qui sont portées à l'abri de la maladie et qui sont portées à l'abri de la maladie.

⚠ MISE EN GARDE! Pour éviter toute blessure accidentelle:

- Ne jamais mettre la main ni aucune autre partie du corps dans la zone d'éjection des clous.
 - Ne jamais diriger la machine vers soi-même ni vers autrui, qu'elle soit chargée ou non.
 - Ne jamais s'amuser ou chahuter avec la fixeuse.
 - Ne jamais appuyer sur la gâchette si le nez n'est pas appuyé contre la pièce à usiner.
 - Toujours manipuler la fixeuse avec précaution.
 - Cet outil est conçu pour l'agrafage de cartons et autres matériaux similaires. NE PAS L'UTILISER pour fixer des matériaux plus durs qui pourraient causer l'écrasement des agrafes et des dégâts à l'outil.
 - Pour éviter toute mise en marche accidentelle et par conséquent des risques de blessures, il faut toujours débrancher l'air : απορροφώ χωρίς προπονούμενη άστρα. Τα μέσα συστήματα αντιστά το πάροντας.

1. Avant de procéder à un réglage. 2. Pendant les opérations d'entretien. 3. Pour débloquer un grippage. 4. Lorsque l'outil est inutilisé. 5. Si l'on se déplace dans une autre zone de travail, afin d'éviter toute mise en marche accidentelle et par conséquent des risques de blessures.

 - Veuillez lire le livret de consignes de sécurité et d'utilisation supplémentaires avant d'utiliser l'outil.
 - N'utilisez pas d'oxygène ou de gaz inflammables comme source d'énergie pour des outils pneumatiques.
 - L'utilisation de cet outil peut être la source d'étincelles et entraîner l'ignition de matières et de gaz inflammables.

NO
merking for produktet.

UTILISATION DE L'OUTIL

Modèles pneumatiques (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22): BOSTITCH PROPOSE UN SEUL TYPE D'UTILISATION POUR CETTE SERIE D'OUTILS - OPERATION PAR GACHETTE

CACHETTE: Cet outil fonctionne avec une gâchette qui déclenche un cycle d'utilisation. document no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

Modèles manuels (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):
Les outils manuels fonctionnent directement en actionnant le levier. Utiliser suffisamment de force pour enfoncer l'agrafe & relâcher. Les mâchoires devraient se rétracter automatiquement.

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):
CES OUTILS FONCTIONNERONT A CHAQUE FOIS QUE LA GACHETTE SERA ACTIONNEE !
IL S'AGIT D'UN OUTIL A CYCLE COMPLET.

APPUYER SUR LA GACHETTE ET LES PINCES SORTIRONT ET SE RETRACTERONT ATTENTION : Retirer toutes les attaches de l'outil avant d'effectuer un contrôle de fonctionnement.

- A. Sans appuyer sur la gâchette, tenir l'outil fermement par la poignée.**

B. Placer le nez contre la surface de travail. Neoprávnené kopie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané

C. Appuyer sur la gâchette ou sur la poignée comme pour enfoncer une agrafe.

CHARGEMENT DE L'OUTIL - D62ADC, RAB-19, RAB-22

A. Ouvrir le magasin : Appuyer légèrement sur le couvercle pour le déboîter du magasin et l'ouvrir (Fig 1).
B. Vérifier la hauteur des agrafes : Il est possible de régler l'outil en fonction de la hauteur des agrafes (voir section ci-dessous). autorizată este interzisă. Copile neautorizate ale acestui document nu reprezintă
Pour les agrafes de 15 & 19mm de haut, l'outil doit être réglé comme suit :

- i. Débrancher l'outil du circuit d'air.
ii. Desserrer les quatre vis comme indiqué à la Fig. 2
iii. Avec des agrafes dans le magasin, faire glisser les guides dans la bonne position. Sans déplacer le guide, retirer les agrafes et resserrer les vis.
DE Unautorised copies of this document do not constitute CE compliance for the products.
C. Charger le rouleau d'agrafes : Placer le rouleau d'agrafes dans le magasin. Faire passer l'extrémité avant du rouleau dans les guides latéraux et supérieurs.
EN Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en aucun cas la conformité CE pour les produits.
Pousser vers l'avant jusqu'à ce que la lame guide empêche de pousser plus, rabaisser le couvercle et serrer légèrement afin de l'emboîter correctement. Vérifier que l'outil est correctement fermé.
DE Vervielältäytä ennen painamalla etusivua ja sulje käytäntö takaisin. Tarkista, että työkalu on oikein suljettu.
AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR (Tous les modèles) (Fig 3)
Pour régler la machine afin d'utiliser des agrafes de différentes hauteurs, desserrer les vis de pression(A) et tourner le cadran à 180° (B) à l'aide d'un tournevis jusqu'à obtention de la position souhaitée comme indiqué dans les tableaux figurant au début de ce manuel. Serrer les vis de pression.

CHARGEMENT DE L'OUTIL - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

- A. Pousser le poussoir jusqu'au bout du magasin. (Fig 4)
B. Vérifier la hauteur des agrafes : Il est possible de régler l'outil en fonction de la hauteur des agrafes (voir section ci-dessous).
C. Insérer deux bandes d'agrafes dans la rainure et déplacer doucement le poussoir jusqu'à ce qu'il soit contre les agrafes. (Fig 5)

GR Απορρίψτε την αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του παρόντος απορρίψτε για να μη φθάσει σε πληροφοριακό CE για τα προϊόντα.

AJUSTEMENT DES PINCES (Fig 6)

- D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig 6)**
MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig7):
Tourner l'écrou spécial (A), au travers de la fenêtre, dans le sens des aiguilles d'une montre afin de serrer la pince et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer. Utiliser un outil adapté à un trou de 1/8" (3mm).

ES Si se reproduce este documento sin permiso, las copias no autorizadas de este documento no suponen la garantía para el producto.
Ajustement de la profondeur D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 8):
Desserrer la vis frontale (A) et ajuster l'outil en fonction de la profondeur désirée. Lorsque le bord supérieur de la plaque d'ajustement (B) est à son réglage le plus haut (No. 4), les pinces sont à leur niveau d'enfoncement le plus faible. Si l'outil est réglé sur le niveau le plus bas (No. 1), les pinces sont à leur niveau d'enfoncement le plus profond.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la garantía para el producto.
NB : Serrer les vis avant d'utiliser l'outil.

UTILISATION DE L'OUTIL (Fig. 9):

- Tenir la poignée d'une main. Positionner l'outil sur le carton en l'alignant sur l'endroit où l'agrafe devra se trouver. Le cadre est muni d'une légère saillie de chaque côté afin d'aider à repérer la position de l'agrafe. Appuyer sur la gâchette ou pousser sur la poignée, en fonction du modèle. Déplacer l'outil vers l'endroit où l'agrafe suivante doit être enfoncee en appuyant ou pas sur la gâchette/poignée. Une fermeture solide nécessite de mettre des agrafes près du bord du carton. Vérifier les exigences d'emballage. Vérifier l'agrafage en faisant des tests sur les cartons à utiliser. Les réglages d'enfoncement et de serrage des agrafes sont faciles et instantanés - en tirer parti au maximum.

RETRIRE LES AGRAFES COINCEES

- DE Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané produkty.
Retirer les agrafes coincées - D62ADC, RAB-19, RAB-22 (Fig. 10):
Les agrafes coincées peuvent être retirées en tirant sur le levier de dégagement des agrafes coincées et le positionnant à 90°. Dans cette position, tenir le rouleau d'agrafes pour éviter qu'il ne bouge et utiliser soit une pince à bec long soit un tournevis pour dégager les agrafes coincées. Relâcher doucement le levier pour éviter que les agrafes ne se coincent entre le bloc contrepartie et la lame guide.
Retirer les agrafes coincées - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522,
DE Unautorised copies of this document do not constitute CE compliance for the products.

MS-SW19, MS-SW22 (Fig. 11-13) :

Retirer la bande restant dans le magasin. Faire avancer le dispositif de dégagement des agrafes coincées avec un tournevis (FIG.11). Retirer le magasin (FIG.12). Dégager les agrafes coincées et réinsérer le magasin.

Refermer le dispositif de dégagement des agrafes coincées (FIG.13).
 This document do not constitute CE compliance for the products.

POIGNEE SECONDAIRE (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

Ces modèles sont munis d'une poignée supplémentaire qui se fixe sur le dessus de l'outil. Pour la fixer, il faut en positionner la poignée comme indiqué à la Fig. 14. Insérer la poignée et serrer les 4 vis fournies.

Informations techniques :

This document do not constitute CE compliance for the products. Une Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

A	Longueur mm	K	Consommation au coup à 5.6 Bar
B	Hauteur mm	L	Type de déclenchement
C	Largeur mm	M	Lubrifiant d'été
D	Poids Kg	N	Lubrifiant d'hiver
E	Niveau de bruit LPA, 1s, d	O	Lubrifiant de joints toriques
F	Niveau de bruit LWA, 1s, d	P	Désignation de la fixation
G	Niveau de bruit LPA, 1s, 1m	Q	Dimensions mm
H	Vibrations m/s ²	R	Tête/couronne
I	Pression max bars	S	Capacité du chargeur
J	Pression min bars	T	Longueur du nouvel enfonceur mm
		U	Profondeur. max anterieure du piston mm.

ΕΙ Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγουμένη άσκη. Τα μη εγνωμονισμένα αντίγραφα του παρόντος γράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

NO Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-markering for produktet.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

SICHERHEITSHINWEISE

△ WICHTIG – BITTE AUFMERKSAM LESEN: Es ist wichtig, dass jeder Bediener sämtliche Abschnitte dieses werkzeugtechnischen Datenhandbuchs und die mit diesem Werkzeug gelieferte gesonderte Sicherheits- und Bedienungsanleitung lesen und verstehen. Ansonsten besteht für Sie und andere im Arbeitsbereich die Gefahr schwerer Verletzungen.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient pas l'adhésion à la norme CE.
DE ACHTUNG! Es sollte ein Augenschutz gemäß 89/686/EEC und mindestens lt. Definition in EN166 getragen werden. Bei der Wahl der persönlichen Schutzausrüstung sind jedoch auch sämtliche Aspekte der von Bedienern geleisteten Arbeit, Umgebung und sonstiger benutzerter Maschinentyphen zu berücksichtigen. Hinweis: Schutzbrillen ohne seitlichen Schutz oder ein Gesichtsschutz allein stellen keinen ausreichenden Schutz dar.

NL Mogelijk worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet zogenoemd dat de gebruiker volledig aan de CE-voorschriften.

- △ ACHTUNG! So vermeiden Sie Unfallverletzungen:**
- Niemals die Hände oder andere Körperteile in den Auswurfbereich des Gerätes halten.
 - Das geladene oder nicht geladene Gerät niemals gegen sich selbst oder andere richten.
 - Niemals mit dem Heftgerät Unfug treiben.
 - Niemals den Auslöser betätigen, bevor die Nase nicht auf das Arbeitsteil gerichtet ist.
 - Das Heftgerät immer mit Vorsicht behandeln.
 - Dieses Werkzeug ist für den Klammerverschluss von Karton und ähnlichen Werkstoffen geeignet. Dieses Werkzeug sollte NICHT zur Befestigung härterer Werkstoffe verwendet werden, bei denen die Heftklammern verbiegen, was zu Schäden am Werkzeug führen könnte.

GR Επιτρέπεται η αναπαραγωγή μόνο με προληπτική συγχρόνη άδεια. Η αναπαραγωγή χωρίς τη σύγχρονη άδεια είναι διαβαθμισμένη και παραπομπή.
IT Vieta la riproduzione senza permesso. L'eccezione autorizzata di questo documento non garantiscono la correttezza dell'uso.

- Um das versehentliche Auslösen und mögliche Unfälle zu vermeiden, ist die Luftzufuhr immer abzukoppeln:
1. Vor dem Ausführen von Justierungen. 2. Bei der Wartung des Gerätes. 3. Beim Beseitigen von Blockaden.
4. Wenn das Gerät nicht verwendet wird. 5. Beim Wechsel in einen anderen Arbeitsbereich, da das Gerät versehentlich ausgelöst werden kann und möglicherweise Verletzungen verursacht werden.
- Lesen Sie vor Gebrauch des Werkzeugs bitte die Hinweise zu Sicherheit und Betrieb in der zusätzlichen Anleitung.
- Niemals Sauerstoff oder brennbare Gase als Antrieb für pneumatische Werkzeuge verwenden.
- Bei Verwendung dieses Werkzeugs können Funken entstehen und zur Zündquelle für brennbare Kraftstoffe und Gase werden.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em BEDIENUNG DES WERKZEUGS produtos.

Pneumatische Werkzeuge (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):
DISE WERKZEUGSERIE VON BOSTITCH KANN NUR AUF EINE WEISE BEDIENT WERDEN ÜBER DEN AUSLÖSER con las normas CE de los productos.

Dieses mit einem Auslöser ausgestattete Modell wird über diesen Auslöser bedient.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la Handwerkzeuge (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

Handgeräte werden direkt durch Betätigen des Hebels ausgelöst. Zum Eintreiben einer Heftklammer den Hebel kräftig herunterdrücken und dann loslassen. Die Backen sollten automatisch wieder herausgezogen werden.

PL Nie napisy dokumentu nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie innego tego dokumentu nie powinny być wykorzystywane do produkcji.

ÜBERPRÜFUNG DER WERKZEUGFUNKTIONEN (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

BEI JEDER BETÄTIGUNG DES AUSLÖSERS WIRD EIN SCHUSS DES WERKZEUGS AUSGEFÜHRT! BEI DIESEM GERÄT HANDELT ES SICH UM EIN VOLLSCHUSS-WERKZEUG.

BETÄTIGEN SIE DEN AUSLÖSER, UM DIE NÄGEL ZU ENTLADEN UND ZURÜCKZUZIEHEN
VORSICHT: Vor dem Überprüfen der Werkzeugfunktionen müssen alle Befestigungselemente aus dem Werkzeug herausgenommen werden.

- A. Nehmen Sie den Finger vom Auslöser und halten Sie das Werkzeug am Griff fest.
- B. Richten Sie die Nase des Werkzeugs auf die Arbeitsfläche.
- C. Betätigen Sie den Auslöser oder den Griffhebel.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

NACHLADEN DES WERKZEUGS - D62ADC, RAB-19, RAB-22

- A. Magazin öffnen: Drücken Sie leicht auf die Abdeckung, um diese vom Magazin zu lösen, und klappen Sie die Abdeckung auf (Abb. 1).
- B. Länge der Klammerspitzen prüfen: Das Werkzeug muss für Klammerspitzen unterschiedlicher Längen eingerichtet werden (siehe Abschnitt weiter unten).
- Für den Einsatz von Heftklammern mit einer Länge von 15 mm und 19 mm muss das Werkzeug wie folgt eingerichtet werden:
dite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en i. Trennen Sie das Werkzeug von der Luftzufuhr. as CE.
- ii. Lösen Sie die vier markierten Schrauben (siehe Abb. 2)
- iii. Schieben Sie die Führungen bei eingelegten Heftklammern in die korrekte Position. Nehmen Sie die Heftklammern ohne die Führung zu bewegen heraus und ziehen Sie die Schrauben an.

C. Coil-Nägel einlegen: Legen Sie die Coil-Nägel in das Magazin ein. Legen Sie dabei das vordere Ende der Coil-Nägel in die seitlichen und oberen Führungen ein.
emmung. Unrechtmatige kopieen van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE-vvereisten.

Drücken Sie die Klingeführung bis zum Anschlag vor, schließen Sie die Abdeckung und drücken Sie sie etwas an, bis die Magazinverriegelungen einrasten. Überprüfen Sie den festen Verschluss.
ke CE overholdelse for produktene.

EINSTELLUNG DES TIEFENANSCHLAGS (Alle Modelle) (Abb. 3)

Um das Werkzeug für Klammerspitzen unterschiedlicher Längen einzurichten, lösen Sie die Feststellschraube (A) und drehen Sie den Einstellring mit einem Schraubenzieher um 180° (B) in die erforderliche Position, wie in den Tabellen zu Beginn dieser Bedienungsanleitung aufgeführt. Ziehen Sie die Feststellschraube wieder an.

NACHLADEN DES WERKZEUGS - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

- A. Ziehen Sie den Schieber zum hinteren Ende des Magazins (Abb. 4)
- B. Länge der Klammerspitzen prüfen: Das Werkzeug muss für Klammerspitzen verschiedener Längen cono la eingerichtet werden (siehe Abschnitt weiter unten).
- C. Legen Sie zwei Heftklammermagazine in den Kanal und lassen Sie den Schieber langsam gegen die Heftklammern gleiten. (Abb. 5).
- NU SKAL IKKE reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-

EINSTELLEN DER NIETVORRICHTUNG

D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Abb. 6) amento não estão em MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Abb. 7):

Drehen Sie die Feststellmutter (A) durch die Sichtöffnung im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Nietvorrichtung zu befestigen bzw. zu lösen. Verwenden Sie ein Werkzeug, das durch die 1/8-Zoll-Öffnung (3 mm) passt.
ES: No se permite la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

Einstellung des Tiefenanschlags D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Abb. 8): ida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

Lösen Sie die vordere Schraube (A) und richten Sie die Tiefe des Anschlags ein. Wenn sich die Kante der Justierplatte (B) in der obersten Stellung (Nr. 4) befindet, werden die Heftklammern am wenigsten weit eingetrieben. In der untersten Stellung (Nr. 1) werden die Heftklammern am weitesten eingetrieben.
PL: niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE przedstawionych produktów.

Hinweis: Vor dem Auslösen des Werkzeugs muss die Schraube wieder angezogen werden.

BEDIENUNG DES WERKZEUGS (Abb. 9); owany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE przedstawionych produktów.

Halten Sie den Griff in einer Hand. Setzen Sie das Gerät an der gewünschten Klammerposition auf dem Karton an. An den Seiten des Rahmens befinden sich kleine Aussparungen zur korrekten Platzierung der Heftklammern. Betätigen Sie den Auslöser bzw. ziehen Sie am Griff, je nach Gerätemodell. Halten Sie den Auslöser gedrückt oder lassen Sie ihn los und setzen Sie das Gerät an der nächsten Klammerposition an.

Die Heftklammern werden zum Rand des Kartons hin stärker beansprucht. Überprüfen Sie die Anforderungen an die Verpackung.
m engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti

Prüfen Sie an einem Stück Karton, ob der Nagel nach dem Eintreiben wie gewünscht genietet wird.

Tiefenanschlag und Festigkeit der Nietung können einfach und schnell justiert werden - diese

Einstellmöglichkeiten sollten umfassend genutzt werden.
conformitatea CE pentru produse.

BESEITIGUNG VON BLOCKADEN

Lösen einer blockierten Heftklammer - D62ADC, RAB-19, RAB-22 (Abb. 10):

Um eine Blockade zu beseitigen, bringen Sie den Auslösehebel für Blockaden in die 90°-Stellung. Halten Sie in dieser Position die Coil-Nägel fest, so dass sie sich nicht verschieben, und beseitigen Sie die Blockade mit einer langen Flachzange oder einem Schraubenzieher. Kippen Sie den Hebel wieder zurück, so dass keine Heftklammern zwischen Amboss und Klingeführung eingeklemmt werden.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en

Lösen einer blockierten Heftklammer - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Abb. 11-13):

Nehmen Sie den Streifen aus dem Magazin. Hebeln Sie die Blockadefreigabe mit einem Schraubenzieher vor (Abb. 11). Nehmen Sie das Magazin heraus (Abb. 12). Beseitigen Sie die Blockade und setzen Sie das Magazin wieder ein. Schließen Sie die Blockadefreigabe wieder (Abb. 13).

ZUSATZGRIFF (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

Zögern Sie nicht, die Produkte mit dem CE-Zertifikat zu verwenden.

Diese Gerätemodelle werden mit einem zusätzlichen Griff geliefert, der auf das Werkzeug gesetzt werden kann. Setzen Sie den Griff zum Anbringen wie gezeigt (Abb. 14) auf das Gerät und befestigen Sie die vier enthaltenen Schrauben.

CE-Produkte.

Technische Daten:

Die technischen Daten finden Sie in der Tabelle zu Beginn dieser Bedienungsanleitung.

A	Länge mm	K	Luftverbrauch pro Zyklus bei einem Druck von 5,6 Bar
B	Höhe mm	L	Aktivierungsart
C	Breite mm	M	Schmiermittel, Sommer
D	Gewicht Kg	N	Schmiermittel, Winter
E	Geräuschpegel, L _{PA} , 1s, d	O	O-Ring Schmiermittel
F	Geräuschpegel, L _{WA} , 1s, d	P	Werkzeugbezeichnung
G	Geräuschpegel, L _{PA} , 1s, 1m	Q	Maße, mm
H	Vibration m/s ²	R	Kopf/ Oberteil
I	Höchstdruck, Bar	S	Kapazität des Magazins
J	Mindestdruck, Bar	T	Neu Treiberlänge, mm
		U	Max. Kolbentiefe, mm

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

© Stanley Bostitch

△ BELANGRIJK, LEES DIT ZORGVULDIG: Het is belangrijk dat alle operators alle delen van deze Handleiding met technische informatie over dit gereedschap en de afzonderlijke Handleiding voor veiligheid en bediening lezen en begrijpen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit leiden tot ernstig letsel voor u of anderen in de werkomgeving.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que les personnes qui les ont réalisées sont autorisées à utiliser ou à vendre les produits et/ou les machines décrites dans ce document.

△ OPGELET! Men dient oogbescherming conform 89/686/EEC en een gelijke of hogere klasse dan in EN166 te gebruiken. Alle aspecten van de werkzaamheden van operator, milieu en andere gebruikte type/s machines dienen eveneens overwogen te worden bij het selecteren van lichaamelijke beschermingsapparatuur. Opmerking: Een bril zonder laterale afscherming of een masker voor het gezicht alleen bieden geen adequate bescherming.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet zeggen dat de personen die deze kopieën maken of verkopen de CE-verleende.

- △ WAARSCHUWING! Om toevallige wonden te vermijden:**
- De hand of gelijk welk ander lichaamsdeel nooit in het uitgangsgedeelte van de bevestigingsmiddelen van het gereedschap steken;
 - Het gereedschap nooit naar zichzelf of tegen andere personen richten, of er nu bevestigingsmiddelen in het gereedschap zitten of niet;
 - Nooit schersten met de hechtmachine;
 - Nooit op de trekker duwen wanneer de neus niet in de richting staat van het materiaal dat gehecht moet worden;
 - Het gereedschap steeds met zorg behandelen;
 - Dit gereedschap is bedoeld om karton en gelijkaardig materiaal te nielen. **GEBRUIK DIT GEREEDSCHAP NIET** voor hardere materialen aangezien dit de nietjes zou kunnen kromtrekken en het gereedschap beschadigen.

IT Non è consentita la riproduzione senza permesso. I copii non autorizzate di questo documento non garantiscono la corrispondenza con le norme CE.

1. Alvorens afstellen uit te voeren. 2. Tijdens onderhoud van het gereedschap. 3. Bij het verhelpen van een blokkering. 4. Wanneer het gereedschap niet in gebruik is. 5. Tijdens verplaatsing naar een andere werkzone,aangezien het gereedschap per ongeluk geactiveerd kan worden en mogelijk letsel kan veroorzaken.
- Om onvoorzienige bediening en mogelijk letsel te voorkomen, de luchtoevoer altijd afkoppelen:
- PT Leest u het boekje met aanvullende veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen alvorens het gereedschap in gebruik te nemen.ão previa. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com as normas CE.
- Gebruik geen zuurstof en brandbare gassen als energiebron voor pneumatisch bediend gereedschap.
- De werking van dit hulpmiddel kan vonken veroorzaken en een ontstekingsbron zijn voor ontvlambare ES brandstoffen en gassen.

PT Sem autorização. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com as normas CE dos produtos.

WERKING VAN DE MACHINE

De pneumatische modellen (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22): BOSTITCH BIETÉ ÉÉN WERKINGSTYPE VOOR DEZE SERIE APPARATEN – BEDIEND DOOR EEN TREKKER.

Dit is een model dat met een trekker wordt bediend, en wordt gedraaid door de trekker over te halen.

Handmatige modellen (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22): Wane kopie niniejszego dokumentu nie. De handmatige modellen worden bediend door een hendel over te halen. Gebruik voldoende kracht om te nielen & laat vervolgens los. De bekken trekken zich automatisch terug in.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie kontroleren van de werking van het apparaat (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

DIT APPARAAT DRAAIT TELKENS WANNEER DE TREKKER WORDT OVERGEHAALD! DIT IS EEN WERKTUIG MET EEN VOLLEDIGE CYCLUS.

Vervijfder alle bevestigingen uit de machine voordat u de werking van de machine test.

A. Houd de vinger van de trekker en houd het apparaat stevig vast bij het handvat.

B. Plaats de neus van het apparaat tegen het werkvlak.

C. Haal de trekker over voor aandrijving. Copile neautorizate ale acestui document nu reprezinta conformitatea CE pentru produse.

HAAL DE TREKKER OVER EN DE KLINKNAGELS ZULLEN WORDEN AFGESCHOTEN EN INTREKKEN OPGELET:

HET GEREEDSCHAP LADEN - D62ADC, RAB-19, RAB-22

- A. Open het magazijn: Druk zachtjes op de kap om de grendel op het magazijn los te maken en zwaai de kap open (Afb.1).
- B. Controleer van de poot van de niet: Het apparaat is voorzien van instelling op verschillende niet-bootlengtes (zie het gedeelte hieronder).
- Voor gebruik met nietjes met 15 & 19 mm pootlengte, moet het apparaat als volgt worden aangepast:
- Ontkoppel het apparaat van de luchttroef.
 - Maak de vier schroeven los (Afb. 2)
 - Met de nietjes geladen, plaats de geleiders in de juiste positie. Zonder de geleider te bewegen, verwijder de nietjes en span de schroeven aan.
 - De nietenspoel laden: Plaats de nietenspoel in het magazijn. Voer de voorzijde van de spoel in de zij- en bovengeleiders.
 - Duw naar voren tot hij stopt in de bladgeleider, zwaai de kap dicht en druk licht om de nokken van het magazijn te doen ingrijpen. Controleer op positieve ingrijping.

DK Må ikke gendøjs uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for
DIEPE-AANPASSING (Alle modellen) (Afb. 3)

Om de machine op verschillende pootlengtes in te stellen, maakt u de instelschroef (A) los en draait u de wijzerplaat 180° (B) door gebruik van een schroevendraaier naar de gewenste positie zoals aangegeven op de tabellen in het begin van deze handleiding. Span de instelschroef opnieuw aan.

DE MACHINE LADEN - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

- A. Trek de stoter naar de achterzijde van het magazijn. (Afb. 4)
- B. Controleer van de pootlengte van de niet: Het apparaat is voorzien van instelling op verschillende niet-bootlengtes (zie het gedeelte hieronder). Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità alle norme CE.
- C. Plaats 2 stapels nietjes in het kanaal en laat de stoter zachtjes tegen de nietjes komen. (Afb. 5)

KLINKNAGELINSTELLINGEN

- merking for produkter:**
D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Afb. 6)
MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Afb. 7):
Draai de speciale moer (A) door het venster naar rechts om klinknagel vast te draaien en naar links om de klinknagel los te draaien. Gebruik gereedschap dat past op een opening van 3 mm (1/8").

Diepte-instelling D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Afb. 8):
Draai de voorste Schroef (A) los en stel de gewenste diepte in. Wanneer de bovenrand van stelpaat (B) op de hoogste instelling staat (Nr. 4) staan de klinknagels op hun meest diepe penetratie. Bij instelling op de laagste instelling (Nr.1), staan de klinknagels op hun diepst penetratie.

Opm.: Draai de schroeven vast alvorens het apparaat af te schieten.

HET APPARAAT BEDIENEN (Afb. 9):
Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie

Grijp het handvat met één hand vast. Plaats op kast in lijn met de gewenste nietlocatie. Aan weerskanten van het frame zit een klein uitsteeksel als hulpmiddel bij het bepalen van de plaats van de niet. Haal de trekker over of trek aan de hendel, afhankelijk van het model. Verplaats het apparaat naar de volgende nietlocatie met of zonder de trekker los te laten.

Voor de sterkste sluiting moet eindnieten dicht bij het uiteinde van de doos worden geplaatst. Controleer de verpakkingvereisten.

Controleer de niet klinknagels op stalen van de plaat die u gaat gebruiken. Instellingen voor penetratie diepte en strakheid van de klinknagel kunnen makkelijk en onmiddellijk worden uitgevoerd - en deze dienen volledig benut te worden.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

VERWIJDERING VAN GEBLOKKERDE NIETEN

FR Reproduction interdite sans permission préalable.

Verwijdering van geblokkeerde nieten - D62ADC, RAB-19, RAB-22 (Afb. 10):

Blokkeringen kunnen worden verwijderd door de hendel voor het opheffen van blokkeringen naar een stand van 90° te trekken. Houd de nietenspoel in deze stand, houd de nietenspoel vast om beweging te voorkomen en gebruik een tang met lange neus of een schroevendraaier om de blokkering te verwijderen. Laat de hendel voorzichtig los om te voorkomen dat er nieten bekneld raken tussen aambeeld en bladgeleider.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en aucun cas l'autorisation de reproduire.

Verwijdering van geblokkeerde nieten DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Afb. 11-13):

Verwijder de staven uit het magazijn. Wrik de deblokering los met een schroevendraaier (Afb.11). Verwijder nicht het magazijn (Afb. 12). Verwijder de blokkering en plaats het magazijn terug. Open wrikken van de blokkeringvergrendeling (Afb. 13).

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet SECUNDAIR HANDVAT (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

Deze modellen worden geleverd met een extra handvat dat op het apparaat kan worden bevestigd. Om het handvat te monteren, plaats het handvat zoals weergegeven (Afb. 14) en schroef de 4 bijgeleverde schroeven vast.

Teknische gegevens: lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopiot eivät muodosta tuotteille CE-de teknische gegevens vindt u in de tabel in het begin van deze handleiding.

A	Lengte mm	K	Luchtverbruik per schot @ 5.6 Bar
B	Hoogte mm	L	Beveiliging
C	Breedte mm	M	Zomer smering
D	Gewicht Kg	N	Winter smering
E	Geluid LPA, 1s, d	O	O-ring smering
F	Geluid LWA, 1s, d	P	Type apparaat
G	Geluid LPA, 1s, 1m	Q	Afmetingen mm
H	Trilling m/s ²	R	Kop/Kroon die dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-
I	Werkdruk max Bar	S	verklag følger ikke de normene CE.
J	Werkdruk min Bar	T	Nieuwe slagpen lengte mm
		U	Max. diepte binnenkant piston mm

FR Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas desse documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

SIKKERHEDINSTRUKTIONER

△ VIGTIGT – SKAL LÆSES GRUNDIGT IGENNEM: Det er vigtigt, at alle operatører læser og forstår alle afsnit i den Tekniske data-håndbog og den separate Sikkerheds- og driftsvejledningshåndbog, som leveres sammen med dette værktøj. Hvis dette undlades, kan det medføre, at du eller andre personer indenfor arbejdsmarkedet kommer alvorligt til skade.

△ BEMÆRK! Øjenbeskyttelse i overensstemmelse med 89/686/EEC, og af tilsvarende eller højere klasse end defineret i EN166, skal anvendes. Dog skal alle aspekter af operatørarbejde, miljø og andre anvendte maskintyper skal imidlertid også tages i betragtning ved udvælgelse af personligt sikkerhedsudstyr. Bemærk: Briller uden sideskærm og kun udstyret med ansigtskærm yder ikke tilstrækkelig beskyttelse.

△ ADVARSEL! For at forhindre personskader ved ueheld:

- Anbring aldrig en hånd eller en anden ledgmedsel i udmundingsområdet for fastgøringsanordningen på værktøjet.
- Ret aldrig værktøjet mod Dem selv eller andre uanset om det indeholder fastgøringsanordninger eller ej.
- Lav aldrig sjov med værktøjet.
- Tryk aldrig på aftrækkeren, hvis næsen ikke er vendt direkte mod arbejdsemnet.
- Håndtér altid værktøjet med forsigtighed.
- Dette værktøj er beregnet til at blive anvendt til lukning af papkasser og lignende materiale. **MÅ IKKE ANVENDES** til at fastgøre hårde materialer, hvilket kan forårsage bøjning af klammerne og skade på værktøjet.
- **For at forhindre utilsigtet aktivering og mulige personskader skal man altid afbryde luftforsyningen:**
 1. Inden der foretages indstillingen. 2. Ved vedligeholdelse af værktøjet. 3. Når en tilstopning fjernes. 4. Når værktøjet ikke er i anvendelse. 5. Når værktøjet flyttes til et andet arbejdsmarkede, eftersom utilsigtet aktivering kan forekomme, med deraf følgende fare for personskader.
- Læs håndbogen med sikkerheds- og betjeningsanvisninger, før værktøjet tages i brug.
- Benyt ikke ilt og brændbare gasser som en energikilde til trykluftsbetjent værktøj.
- Når dette værktøj anvendes, kan det forårsage gnistdannelse og dermed udgøre en antændelseskilde for brændbare brændstoffe og gasser.

BETJENING AF VÆRKTØJETS

Trykluftsmøller (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):
BOSTITCH HAR UDSTYRET DENNE VÆRKTØJSERIE MED EN BETJENINGSTYPE - AFTRÆKKERBETJENING.
Dette er en aftrækkerbetjent model, der affyres ved hjælp af aftrækkeren.

Manuelle møller (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

Manuelle værktøjer betjenes direkte ved hjælp af armen. Brug tilstrækkelig kraft til at afskyde klammen og derefter slip. Kæberne burde trække sig tilbage automatisk.

KONTROL AF VÆRKTØJSFUNKTION (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

VÆRKTØJET AFFYRES HVER GANG, DER TRYKES PÅ AFTRÆKKEREN! DETTE ER ET FULDAUTOMATISK
VÆRKTØJ.

NÅR DU TRYKKER PÅ AFTRÆKKEREN, AFFYRES KLEMMEANORDNINGERNE OG TRÆKKES TILBAGE ADVARSEL:
Fjern alle klammer fra værktøjet, før du kontrollerer værktøjets funktion.

A. Hold godt fast i håndtaget uden at røre ved aftrækkeren.

B. Anbring værktøjets næse mod arbejdsoverfladen.

C. Tryk på aftrækkeren eller grebet for at affyre klammen.

DK

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

LADNING AF VÆRKTØJET - D62ADC, RAB-19, RAB-22

- A. Åben magasinet: Tryk let på dækslet, så det løsnes fra magasinet, og sving dækslet op (figur 1.)
B. Kontroller klammebænslængden: Det er muligt, at indstille værktøjet til forskellige længder klammeben (se afsnittet nedenfor).

Til brug af klammer med 15 & 19 mm klammebenslængde, skal værktøjet justeres på følgende måde:
i. Sørg for, at luftførslen er afbrudt.
ii. Løsn de fire skruer som vist (Figur 2)
iii. Med klammer i værktøjet, flyt styrene ind til den korrekte position. Uden at flytte styret, fjern klammerne og stram skruerne.
C. Isæt klammespolen: Sæt klammespolen i magasinet. Indfør foreenden af spolen ind i side- og topstyrene.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet
Skub fremad indtil den stopper på bladstyret, sving dækslet i, og klem let for at indkoble magasinfremsspringene.
Kontroller for positiv indkobling.

DYBDEINDSTILLING (Alle modeller) (Figur 3)

For at indstille maskinen med hensyn til benlængde, skal sætskruen (A) løsnes, og skiven drejes 180 grader (B) med en skruetrækker til den ønskede position som beskrevet i tabellerne i starten af denne vejledning. Stram sætskruen.

LADNING AF VÆRKTØJET - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

- A. Træk medbringeren til enden af magasinet. (Figur 4)
B. Kontroller klammebænslængden: Det er muligt, at indstille værktøjet til forskellige længder klammeben (se afsnittet nedenfor).
C. Isæt 2 stænger klammer ind i kanalen og skub forsigtigt medbringeren ned mod klammerne. (Figur 5)

KLEMMEINDSTILLING

DS62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Figur 6)

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Figur 7): Drei specialmøtrikken (A) med uret gennem vinduet for at gøre sammenklemningen mindre og mod uret for at gøre sammenklemningen større. Brug et værktøj, der passer til et hul på 1/8" (3mm).

Dybeindstilling D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Figur 8):

Løsn frontskruen (A), og indstil til den ønskede dybde. Når indstillingspladens (B) øverste kant er ved den højeste indstilling (nr. 4), udfører klemmeanordningerne den mindste indtrængning. Hvis den er på den laveste indstilling (nr. 1), udfører klemmeanordningerne den dybeste indtrængning.

Bemærk: Stram skruen før værktøjet affyres. Bez pozwołenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

BETJENING AF VÆRKTØJET (figur 9):

Tag fat i håndtaget med den ene hånd. Anbring den på kassen på linje med den ønskede klammeplacering. Klammerne stikker lidt frem på begge sider af rammen som en hjælp til at bestemme placeringen af klammen. Tryk på aftrækkeren eller træk håndtaget afhængig af modellen. Flyt maskinen til den næste klammeplacering. Du kan selv bestemme om du vil slippe aftrækkeren. For at opnå den størkeste lukning, skal der være slutklamme tæt på kassens ende. Kontroller emballagekravene. Kontroller, hvordan klammen klemmes sammen i prøver på det materiale, der skal bruges. Det er nemt og hurtigt at indstille indtrængningsdybden og sammenklemningen - der skal tages klar fordel af dem.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

AFHJÆLPNING AF BLOKERING

© Stanley Black & Decker

Udtagning af klammer, der sidder fast - D62ADC, RAB-19, RAB-22 (Figur 10):

Blokeringer kan afhjælpes ved at trække armen til frigørelse af klammer ud i en vinkel på 90 grader. I denne position, skal du holde klammespolen fast for at forhindre, at den bevæger sig og bruge en tang med lang spids eller en skruetrækker til at fjerne blokeringen. Slip forsigtigt armen for at forhindre, at klammer sætter sig fast mellem ambolten og bladstyret.

Innreproduktion tillåtet sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

Udtagning af klammer, der sidder fast - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Figur 11-13):

Fjern den tilbageværende stang fra magasinet. Lirk blokeringsudløseren fremad med en skruetrækker (Figur 11). Fjern magasinet (Figur 12). Fjern blokering og sæt magasinet igen. Lirk blokeringsudløseren tilbage (Figur 13).

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet

tegen dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.

HÅNDTAG NR. 2 (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

Disse modeller kan udstyres med et ekstra håndtag, der sættes på toppen af værktøjet. For at passe, skal håndtaget placeres som vist (Figur 14), isæt og stram de 4 skruer, der følger med.

Tekniske data: Tämä asiakirja ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopiot eivät muodosta tuotteille CE-sertifikaatin ja/tai sertifiointitunnuksen antavaa oikeutta. Se venligst de tekniske data i tabellen, der er placeret Forrest i denne brugsvejledning.

A	Længde mm.	K	Luftforbrug pr. skud ved 5,6 bar
B	Højde mm.	L	Aktiveringstype
C	Bredde mm.	M	Sommersmøremiddel
D	Vægt kg.	N	Vintersmøremiddel
E	Støj LPA, 1s, d	O	Smøremiddel til O-ring
F	Støj LWA, 1s, d	P	Klammenavn
G	Støj LPA, 1s, 1m	Q	Mål mm.
H	Vibration m/s ²	R	Hoved/krone
I	uten tillatelse. Ikke godkjent for verklig bruk.	S	Magasinkapacitet
J	P max. bar	T	Nyt drevs længde mm.
K	P min. bar	U	Max. dybde inde i stempel mm.

IT Reproduzione proibita senza autorizzazione previa. Alle copie non autorizzate dello documento non costano di conformità con la CE per i prodotti.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kopie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

TURVAOHJEET

© Stampin' Up! 2018

△ **TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI:** On tärkeää, että kaikki käyttäjät lukevat ja ymmärtävät tämän käyttöoppaan ja erillisen, tämän työkalun mukana toimitetun Turvallisuus- ja käyttöohjekirjan kaikki kohdat. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla käyttäjän tai muiden työskentelyalueella olevien henkilöiden vakava loukkaantuminen.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien des obligations légales ou réglementaires pour les utilisateurs. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien des obligations légales ou réglementaires pour les utilisateurs.

DE Veröffentlichung ist ohne vorherige Genehmigung untersagt. Kopien dieses Dokuments ohne die CE-Kennzeichnung auf den Produkten sind keine gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen Pflichten für die CE-Kennzeichnung der Produkte zu erfüllen.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE vereisten.

△ **VAROITUS!** Työkalua käytettäessä on käytettävä direktiivin 89/686/ECC mukaisia silmäsuojuksia, jotka ovat luokitustaltaan samat tai paremmat kuin EN166-määräykssessä mainitut suojukset. Kaikissa työtekoon, ympäristöön ja muihin käytettäviin koneisiin liittyvät seikat täytyy kuitenkin ottaa huomioon henkilökohtaisia suojaravusteita valittaessa. Huomaa: Sivusuojuksettomat lasit tai kasvosuojuksit eivät yksistään takaa riittävää suojausta.

IT Non è consentita la riproduzione senza autorizzazione. Le copie non autorizzate di questo documento non rappresentano alcuna responsabilità legale o regolamentare per i prodotti.

△ **VAROITUS!** Tapaturmien välttämiseksi:

- Älä koskaan laita käsiä tai muita kehon osia työkalun naujojen ulossyöttöalueelle.
- Älä koskaan osoita työkalulla itseäsi tai muita riippumattia siitä, onko työkalussa naujoja vai ei.

FI Älä koskaan leiki työkalulla.

DE Vorsicht, wenn Sie mit dem Gerät spielen. Das Spielzeug kann die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produkts beeinträchtigen.

● Älä koskaan paina liipaisinta, ellei nokka ole suuntautunut työkappaletta kohti.

IT Non apporre la mano o altri punti del corpo sulla piastra di raccordo. La mani e gli altri punti del corpo possono danneggiare la sicurezza e la durata del prodotto.

● Tämä työkalu on tarkoitettu pahvilaatikoiden ja vastaavien materiaalien niittaukseen. El SAA KÄYTTÄÄ kovempien materiaalien kiinnittämiseen, koska ne voivat aiheuttaa sinkilöiden surjahuksia ja vioittaa työkalua.

GR Το εργαλείο είναι σχεδιασμένο για τη συνθήτηση των πλαστικών κουτιών και των αντικειμένων. ΕΙ ΣΑΑ ΚΑΥΤΤΑΙ την επιφάνεια των αντικειμένων για τη σύνθεση.

● Tähdattomasta käynnistymisestä johtuvien tapaturmien välttämiseksi katkaise aina paineilmalan syöttö:

IT Vorsicht, falls das Gerät ausgeschaltet wird. Das Gerät kann die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produkts beeinträchtigen.

1. Ennen säätiöiden suorittamista; 2. Työkalua huollettaessa; 3. Purettuaessa tukkeumaa; 4. Kun työkalu ei ole käytössä; 5. Siirryttääessa toiseen työtilaan, jolloin työkalu voi käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa tapaturmia.

● Lue ylimääräinen Turvallisuus- ja käyttöohjekirjanen ennen työkalun käyttöä.

● Älä käytä happea ja tulenarkoja kaasuja paineilmalla toimivien työkalujen energialähteenvä.

IT Vorsicht, falls das Gerät ausgeschaltet wird. Das Gerät kann die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produkts beeinträchtigen.

● Tämä työkalu saattaa toimiessaan muodostaa kipinöitä ja näin ollen sytyttää herkästi sytytystä poltoaineita ja kaasuja tuleen.

TYÖKALUN KÄYTÖTÖ Ida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

Paineilmamallit (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, DS-SW19, DS-SW22):

BOSTITCH TARJOA TÄLLE TYÖKALUSARJALLE YHDENLAISEN KÄYTÖTÖVÄN: KÄYTÖ LIIPAISIMELLA.

Tämä on liipaisimella käytettävä malli, jonka toimijakso käynnistyy liipaisinta käytäen.

Käsitöimiset mallit (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

IT Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen la conformidad con las normas CE de los productos.

Käsitöimisia malleja käytetään suoraan vivun liikkeellä. Käytä riittävää voimaa viemään sinkila sisään ja vapauta sitten vlipu. Leukojen tulee sitten vetäytyä takaisin automaattisesti.

PL Niedrukowanie dokumentu bez pozwolenia nie jest w zgodzie z normami CE dla produktów.

TYÖKALUN KÄYTÖKOE (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

NÄMÄ TYÖKALUT TEKEVÄT TOIMIJAKSONSA JOKA KERTA VEDETTÄESSÄ LIIPAISINTA! TÄMÄ TYÖKALU SUORITTAAN KOKO TOIMIJAKSON. Kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

VEDÄ LIIPAISIMESTA JA KOTKAIMET TULEVAT ULOS JA VETÄYTYVÄT VAARA: Poista kaikki kiinnittimet työkalusta ennen työkalun käyttökoetta.

A. Sormi liipaisimella pidä tiukasti kiinni työkalun kahvasta.

B. Aseta työkalun kärki työpintaa vasten.

C. Käytä vetämällä liipaisimesta tai kahvasta.

IT A dokumentum engedély nélkül soksorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

TYÖKALUN LATAAMINEN: D62ADC, RAB-19, RAB-22

- A: Avaa lipas: avaa lippaan kansi painamalla sitä kevyesti ja käänää kansi auki. (Kuva 1).
B. Tarkista sinkilän varren pituus: laitteessa on säätö erikokoisille sinkilöiden varsille (ks. kohta alempana). Käytettäessä sinkilöitä 15 ja 19 mm varsipituuksilla työkalu on säädetettävä seuraavasti:

- i. Irrota työkalu syöttöilmasta.
- ii. Löysää neljä ruuvia, jotka esitetään kuvassa (Kuva 2).
- iii. Sinkilöitä ladattuina siirrä ohjaimet oikeaan asentoon. Siirtämättä ohjainta poista sinkilät ja kiristä ruuvit.

C. Lataa sinkilärulla: laita sinkilärulla lippaaseen. Syötä rullan etupää sisu- ja yläohjaimiin.

De Verwendung nicht ohne Genehmigung gestaltet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

Työnnä eteenpäin, kunnes terähjain pysäyttää, käänää kansi kiinni ja lukitse lipas puristamalla kevyesti.

Tarkista, että kytkeytyminen on tapahtunut.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet zorgen dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.

SYVYYSÄÄTÖ (Kaikki mallit) (Kuva 3)

Koneen säättämiseksi erilaisilla varsipituuksilla löysää säätöruuvia (A) ja kierrä säätypöyrä 180° (B) jelse for ruuvia vaimella haluttuun asentoon, joka esitetään taulukossa tämän käytööhjeen etusivulla. Kiristä säätöruuvi.

TYÖKALUN LATAAMINEN: DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

A. Vedä työnnin lippaan takaosaan. (Kuva 4)

B. Tarkista sinkilän jalan pituus: laitteessa on säätö erikokoisille sinkilöiden jaloille (ks. kohta alempana).

C. Laita 2 sinkilätankoa kanavaan ja vapauta työnnin kevyesti sinkilöitä vasten. (Kuva 5)

KOTKAINTEN SÄÄTÖ

It is not allowed to reproduce it without permission. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la DS62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Kuvat 6)

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Kuvat 7):

Kiristä kotkainta kiertämällä erikoismutteria (A) ikkunasta myötäpäivään ja löysennä kotkainta kiertämällä for CE-vastapäivään. Käytä 3 mm (1/8") reikään sopivaa työkalua.

Syyvyyssäätö D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Kuva 8):

Löysää eturuuvia (A) ja säädää haluttuun syytteen. Kun säätölevyn (B) yläreuna on korkeimmassa asennossaan (Nro 4), puristinkärjet ovat matalimmassa tunkeutumisaseissaan. Jos säätö on alimmassa asennossa (Nro 1), puristinleuat ovat syvimmässä tunkeutumisaseissaan.

Huomio: kiristä ruuvi ennen kuin laukaiset työkalun.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la

TYÖKALUN KÄYTÖ (Kuva 9):

Ota kiinni kahvasta yhdellä kädellä. Aseta laatikko halutun niittauskohdan kohdalle. Kehyksen molemmien puolin on pieni ulkonema auttamassa sinkilän kohdistusta. Purista liipaisinta tai vedä kahvasta mallista riippuen. Siirrä kone seuraavaan niittauskohtaan vapauttamalla liipaisimen tai vapauttamatta sitä.

Vahvimman liitoksen saa aikaan niittäämällä lähelle laatikon päättä. Tarkista pakkausmääräykset.

Tarkista sinkilöiden puristuminen käytettävän pahvin näyttekappaleeseen. Tunkeutumissyytyden ja puristuksen tiukkuuden säädot ovat helppoja ja tehoavat välittömästi: niitä kannattaa käyttää täysin hyväkseen.

TUKOKSEN SELVITYS

Sinkilätukoksen poisto: D62ADC, RAB-19, RAB-22 (Kuva 10):

Tukokset voi selvittää vetämällä tukoksenpoistovipu 90° asentoon. Tässä asennossa estä liikkuminen pitelemällä kiinni sinkilärlästä ja poista tukos joko pitkäkärkisillä pihdeillä tai ruuvia vaimella. Vapauta vipu varovasti, jotta sinkilät eivät jumiudu alasimen terähjaimen väliin.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

Sinkilätukoksen poisto: DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Kuvat 11–13):

Poista sinkilätangoon loppuosa lippasta. Työnnä tukoksen vapautusvipua eteenpäin ruuviavaimella (KUVA 11).

Poista lipas (KUVA 12). Selvitä tukos ja laita lipas takaisin sisään. Työnnä tukoksen vapautusvipu kiinni (KUVA 13). compliance for the products.

LISÄKAHVA (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en aucun cas la conformité avec les normes CE.
Näissä malleissa on lisäkahva, joka sopii työkalan yläosaan. Kahva kiinnitetään kohdistamalla se kuten kuvassa (KUVA 14) esitetään ja kiristetään mukana toimitetut 4 ruuvia.

DE Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

Tekniset tiedot löytyvät taulukosta tämän käyttöohjeen alusta.

A	Pituus mm	K	Ilman kulutus per laukaisu @ 5.6 Bar
B	Korkeus mm		Aktivoimistyyppi
C	Leveys mm	M	Kesä voiteluaine
D	Paino kg	N	Talvi voiteluaine
E	Melu LPA, 1s, d	O	O-rengaan voiteluaine
F	Melu LWA, 1s, d	P	Naulain typpi
G	Melu LPA, 1s, 1m	Q	Naulan koko mm
H	Tärinä m/s ²	R	Kanta/Kruunu
I	P max Bar	S	Lippaan tilavuus
J	P min Bar	T	Iskurin pituus mm
		U	Max syvyys iskurin sisällä mm

IT Illegale riproduzioni non sono autorizzate. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

NO Skal ikke reproduseres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Είναι σημαντικό όλοι οι χειριστές να διαβάσουν και να κατανοήσουν όλες τις ενότητες αυτού του εγχειριδίου Τεχνικών Στοιχείων Εργαλείου καλ ου ξεχωριστού εγχειριδίου Οδηγίες Ασφάλειας & Λειτουργίας που συνοδεύουν αυτό το εργαλείο. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόκληση σοβαρού τραυματισμού σε εσάς ή σε άλλα άτομα στο χώρο εργασίας.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient pas la conformité avec les normes CE.
△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε προστασία ματιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/686/EOK, βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τα όσα ορίζονται στο Πρότυπο EN166. Ωστόσο, κατά την επιλογή οποιουδήποτε προσωπικού εξοπλισμού προστασίας θα πρέπει επίσης να εξετάζονται όλες οι πτυχές εργασίας των χειριστών, το περιβάλλον καλ οι(οι) άλλος(οι) τύπος(οι) χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων. Σημείωση: Τα προστατευτικά γυαλιά και οι προσωπίδες μόνο που δεν προστατεύουν στο πλάι δεν παρέχουν επαρκή προστασία.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document vullen niet aan de vereiste CE-normen.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για την ασφαλή τυχαίων τραυματισμών:

- Μην τοποθετείτε ποτέ το χέρι ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος στο χώρο εξαγωγής υπό συνδετήρων του εργαλείου.
- Μην στρέφετε ποτέ το εργαλείο προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο, ανεξάρτητα από το έναν περιέχει συνδετήρες ή όχι.
- Μην επιδίδεστε ποτέ σε αστεία.
- Μην τραβάτε ποτέ τη σκανδάλη παρά μόνο εάν η μήτη προσανατολίζεται στο σημείο εργασίας.
- Χειρίζεστε πάντα με προσοχή το εργαλείο.
- Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συρραφή κουτιών από χαρτόνι και παρόμοιο υλικό. MHN GR ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ για στέρεωμα πιο σκληρών υλικών. Αυτό πιθανόν να κάνει τους συνδετήρες να λυγίσουν και να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο, ανα προϊόντα.
- Για να αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίηση και τον πιθανό τραυματισμό, αποσυνδέετε πάντα την παροχή αέρα.

IT Voi non potete riprodurre senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità con le norme CE.
1. Πριν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις. 2. Κατά τη συντήρηση του εργαλείου. 3. Κατά την αντικειώση μιας εμπλοκής. 4. Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται. 5. Όταν μετακινήστε σε ένα διαφορετικό χώρο εργασίας, καθώς μπορεί να επέθει τυχαία ενεργοποίηση, προκαλώντας ενδεχομένους τραυματισμού.

- Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαβάστε το πρόσθιτο φυλλάδιο Οδηγίες Ασφάλειας & Λειτουργίας.
- Μην χρησιμοποιείτε για τα πνευματικά εργαλεία ως πηγή ενέργειας οξυγόνο και καύσιμα αέρια.
- Η λειτουργία του εργαλείου αυτού μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες και να δράσει ως πηγή ανάφλεξης για τα εύφλεκτα καύσιμα και αέρια.

PT **Ta reprodução sem autorização. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Μοντέλα που λειτουργούν δια πεπεισμένου αέρος (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

ad con las normas CE de los productos.

Η BOSTITCH ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ.

Η λειτουργία του μοντέλου αυτού γίνεται μέσω ενεργοποίησης της σκανδάλης.

Χειροκίνητα εργαλεία (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):
Τα χειροκίνητα εργαλεία λειτουργούν απευθείας μέσω της λαβής. Χρησιμοποιείστε αρκετή δύναμη για να οδηγήσετε το συνδετήρα στη σωστή κατεύθυνση και μετά αφήστε τον. Οι σιαγόνες θα πρέπει να τις αφαιρούν αυτόματα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΤΑΤΕ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ. ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané.

ΟΤΑΝ ΠΑΤΗΣΤΕΣ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ, ΟΙ ΣΤΕΡΕΩΤΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφαιρέστε όλους τους συνδετήρες από το εργαλείο πριν προχωρήστε με τον έλεγχο λειτουργίας του εργαλείου.

A. Απομακρύνετε το δάκτυλο σας από τη σκανδάλη και κρατήστε το εργαλείο καλά από τη λαβή.
B. Τοποθετήστε τη μήτη του εργαλείου πάνω στην επιφάνεια εργασίας.

Γ. Για να οδηγήσετε το εργαλείο προς τη σωστή κατεύθυνση για κάρφωμα, τραβήξτε τη σκανδάλη ή τη λαβή.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

GR

ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ - D62ADC, RAB-19, RAB-22

A. Ανοίξτε το πλαίσιο (θηκών): Πιέστε λίγο το κάλυμμα για να απασφαλισθεί από το πλαίσιο (θηκών) και ανοίξτε το κάλυμμα (Εικ. 1).

B. Ελέγχτε το Μήκος των σκελών του συνδετήρα: Γίνεται προσαρμογή ανάλογα με τα διάφορα μήκη των σκελών του συνδετήρα (βλέπε παρακάτω).

Για χρήση με συνδετήρες με μήκος σκελών 15 & 19mm, το εργαλείο θα πρέπει να προσαρμόζεται ως εξής:

i. Αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή άρεας.

ii. Χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες που αναφέρονται (Εικ. 2)

iii. Έχοντας φροτώσει τους συνδετήρες, ωθήστε τους οδηγούς στη σωστή θέση. Χωρίς να μετακινήσετε τους οδηγούς, αφαλάρεστε τους συνδετήρες και σφίξτε τις βίδες.

Γ. Φορτώστε το πηνίο συνδετήρων στο πλαίσιο (θηκών). Τοποθετήστε τη μπροστινή άκρη του πηνίου στους πλαϊνούς και πάνω οδηγούς.

Σπρώξτε προς τα εμπρός μέχρι να σταματήσετε στη λεπίδα οδηγό, κλείστε το κάλυμμα και πιέστε ελαφρώς ώστε να ασφαλίσετε τις προεξοχές του πλαισίου (θηκών). Βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά.

produktet.

ΠΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ (για όλα τα μοντέλα) (Εικ. 3)

Για να ρυθμίσετε το εργαλείο ανάλογα με τα διάφορα μήκη των σκελών του συνδετήρα, χαλαρώστε τη βίδα: **CE-** στερέωσης (A) και με ένα κατσαβίδι γυρίστε 180° (B) μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση σύμφωνα με τους πίνακες που βρίσκονται στην αρχή αυτού του εγχειριδίου. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

A. Τραβήξτε τον πρωθητή στο πίσω μέρος του πλαισίου (θηκών). (Εικ. 4)

B. Ελέγχτε το μήκος των σκελών του συνδετήρα: Γίνεται προσαρμογή ανάλογα με τα διάφορα μήκη των σκελών του συνδετήρα (βλέπε παρακάτω παράγραφο).

G. Τοποθετήστε 3 σπείρες συνδετήρων στο πλαίσιο (θηκών) και απελευθερώστε σιγά-σιγά τον πρωθητή. (Εικ. 5)

NO Skal ikke opprettes uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-

ΠΥΘΜΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΗΡΑ

D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Εικ. 7)

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Εικ. 7): não autorizadas deste documento não estão em

Περιστρέψτε δεξιόστροφα το ειδικό παξιμάδι (A) για να σφίξετε το στερεωτήρα και αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε το στερεωτήρα. Χρησιμοποιήστε εργαλείο που ταιριάζει στην οπή 1/8" (3mm).

RS Prohibida la reproducción sin autorización de este documento. No se permite la copia de este documento.

Ρύθμιση βάθους D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Εικ. 8): Χαλαρώστε την μπροστινή βίδα (A) και ρυθμίστε στο επιθυμητό βάθος. Όταν το άνω άκρο της πλάκας ρύθμισης (B) βρίσκεται στην υψηλότερη ρύθμιση (αρ. 4), οι στερεωτήρες βρίσκονται στην πιο χαμηλή διείσδυση. Εάν βρίσκεται στη χαμηλότερη ρύθμιση (αρ. 1), οι στερεωτήρες βρίσκονται στην πιο βαθιά διείσδυση.

ES Prohibida la reproducción sin autorización de este documento. No se permite la copia de este documento.

Σημείωση: Σφίξτε τη βίδα πριν πυροδοτήσετε το εργαλείο.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (Εικ. 9): Ε prezentowanych produktów.

Πιάστε τη λαβή με το ένα χέρι. Τοποθετήστε το πλαίσιο ευθυγραμμισμένο με την επιθυμητή θέση σύρραψης. Υπάρχει μια μικρή προεξοχή σε κάθε πλευρά του πλαισίου, ως βοηθήμα στον εντοπισμό της θέσης του συνδετήρα. Τραβήξτε τη σκανδάλη ή πιέστε τη λαβή ανάλογα με το μοντέλο. Μετακινήστε το μηχάνημα στην επόμενη θέση σύρραψης, οφένοντας ή πατώντας ακόμη τη σκανδάλη.

Το πιο δυνατό κλείσιμο απαιτεί από τους τερματικούς συνδετήρες να βρίσκονται κοντά στο άκρο του πλαισίου. Δείτε τις απαιτήσεις στη συσκευασία. Ελέγχτε τη στερέωση συνδετήρων στα δείγματα σανίδων που χρησιμοποιείτε. Η ρύθμιση για το βάθος διείσδυσης και το βαθμό σύσφιξης του στερεωτήρα είναι εύκολη και άμεση - θα πρέπει να τις εκμεταλλεύσετε όσο μπορείτε.

HU A dokumentum engedély nélkül nem soksorosítható. Az engedély nélkül soksorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ

Αφαιρέστη Μπλοκαρισμένων Συνδετήρων – D62ADC, RAB-19, RAB-22 (Εικ. 10):

Μπορείτε να καθαρίσετε μια εμπλοκή τραβώντας το μοχλό απασφάλισης εμπλοκών σε θέση 90°. Στη θέση αυτή, κρατήστε τη σπείρα συνδετήρων ώntas να μην μετακινείται και χρησιμοποιέστε μακριά πέννα ή κατσαβίδι για να καθαρίσετε την εμπλοκή. Αφήστε προσεκτικά το μοχλό για να μην εγκλωβιστούν οι συνδετήρες μεταξύ αμονιού και του οδηγού της λεπίδας.

Αφαιρέστη Μπλοκαρισμένων Συνδετήρων - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Εικ. 11-13):

Αφαιρέστε την υπόλοιπη σπείρα συνδετήρων από το πλαίσιο (θηκών). Προχωρήστε στον καθαρισμό της εμπλοκής με ένα κατσαβίδι (ΕΙΚ. 11). Αφαιρέστε το πλαίσιο (θηκών) (ΕΙΚ. 12). Καθαρίστε την εμπλοκή και επαναποθετήστε το πλαίσιο (θηκών). Κλείστε το (ΕΙΚ. 13).

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΑΒΗ (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

ΕΙΚ. 14 Δείχνεται η εφεδρική λαβή σε έναν συνδετήρα. Οι επαναποθετικές λαβές δεν είναι συνδετήρες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μοντέλα αυτά έχουν μια πρόσθετη λαβή ή οποια μπορεί να τοποθετηθεί στο πάνω μέρος του εργαλείου. Για την εφαρμογή της, τοποθετήστε τη λαβή στη θέση που βλέπετε (ΕΙΚ. 14) και οικολογίως τοποθετήστε και σφίξτε τις 4 βίδες που παρέχονται.

ΕΙΚ. 15 Δείχνεται η εφεδρική λαβή σε έναν συνδετήρα. Τα μοντέλα αυτά δεν είναι συνδετήρες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά στον πίνακα που βρίσκεται στην αρχή του εγχειριδίου αυτού.

ΕΙΚ. 16 Δείχνεται η εφεδρική λαβή σε έναν συνδετήρα. Τα μοντέλα αυτά δεν είναι συνδετήρες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ηδη μοντέλο	A	Μήκος (mm)	K	Κατανάλωση αέρα ανά βολή στα 5,6 Bar
B	Υψος (mm)	L	Απλό ή αυτόματο	
C	Πλάτος (mm)	M	Θερινό λιπαντικό	
D	Βάρος (Kg)	N	Χειμερινό λιπαντικό	
E	Στάθμη θορύβου LPA, 1s, d	O	Λιπαντικό ταινιούχας	
F	Στάθμη θορύβου LWA, 1s, d	P	Ονομασία συνδετήρα	
G	Στάθμη θορύβου LPA, 1s, 1m	Q	Διαστάσεις (mm)	
H	Δόνηση m/s ²	R	Κεφαλή/κοφώνα	
I	Μέγιστη πίεση (Bar)	S	Χωρητικότητα γεμιστήρα	
J	Ελάχιστη πίεση (Bar)	T	Μήκος νέου οδηγού (mm)	Ο Σαλ ike k telse. Ikke godkente kohering for produktet.
U		U	Μέγιστο βάθος μέσα στο έμβολο (mm)	

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kopie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

© Stabila International

△ IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE: è importante che tutti gli operatori leggano e comprendano tutte le sezioni del presente Manuale di specifiche tecniche dell'utensile e del Manuale d'istruzioni d'uso e sicurezza separato forniti con l'attrezzo. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare seri infortuni all'operatore e ad altri soggetti che si trovano nell'area di lavoro.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

△ AVVERTENZA! È necessario utilizzare una protezione per gli occhi conforme alla Direttiva 89/686/EEC, che sia di qualità uguale o superiore a quella definita nella norma EN166. Tuttavia,

DE Verwendung dieses Dokuments bestätigt die Benutzer, dass sie diese Kopien dieses Dokuments für den pünktlichen Einsatz der Produkte heruntergeladen haben.
die CE-Zertifizierung der Produkte.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.

Nota: gli occhiali senza schermatura laterale e le mascherine per il viso da soli non garantiscono una protezione adeguata.

DK Ma ikke generiske ved tilhørsels. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for produkterne.

△ AVVERTENZA! Per evitare ferimenti accidentali:

- Non mettere mai la mano o altre parti del corpo nell'area di eiezione dei fissaggi.
- Non puntare mai l'utensile verso di sé o verso altre persone in presenza o meno di fissaggi all'interno della macchina.
- Non utilizzare mai l'utensile per giocare.
- Non premere mai il grilletto se la punta non è diretta verso il pezzo da lavorare.
- Maneaggiare sempre l'utensile con cura.

FI Ei saa käytellä työkalua itseään tai muihin ihon vauhtutusta tyydyt kuolet elval muodosta tuottemme CE-

IT L'utensile è concepito per il fissaggio di cartoni e materiale simile. EVITARE L'UTILIZZO per il fissaggio di materiali più duri, in grado di deformare le graffe e danneggiare lo strumento.

IT Potata, riparazione senza nessuno. La copia non autorizza il uso di questo documento non garantiscono la corretta funzione. Chiedere i relativi prodotti.

NO Denne maskinen er mentet oppfyller ikke kravene for CE-

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la

FUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZO de los productos.

Modelli pneumatici (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

BOSTITCH OFFRE UN SISTEMA D'IMPIEGO PER QUESTA SERIE DI ATTREZZI BASATO SU INNESCO A GRILLETTO! con las normas CE de los productos.

Questo è un modello per innesto a grilletto. Premendo sul grilletto l'attrezzo viene attivato ciclicamente.

IT Stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

Modelli Manuali (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

Per il funzionamento degli attrezzi manuali basta agire sulla leva. Impiegare forza sufficiente per applicare la graffa e poi rilasciare. Le ganasce dovrebbero quindi ritirarsi automaticamente.

IT Stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZO (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

L'ATTREZZO ESEGUIRÀ UN CICLO OGNI VOLTA CHE IL GRILLETTO VIENE PREMUTO! SI TRATTA DI UNO STRUMENTO A CICLO COMPLETO.

PREMERE IL GRILLETTO E I MORSETTI SARANNO SBLOCCATI E RITIRATI. AVVERTENZA: Rimuovere tutti i punti dall'attrezzo prima di verificarne il funzionamento.

A. Tenere saldamente lo strumento per l'impugnatura senza appoggiare il dito sul grilletto.

B. Posizionare la testa dell'attrezzo a contatto con la superficie di lavoro.

C. Premere il grilletto o tirare l'impugnatura per attivare lo strumento.

CARICAMENTO DELL'ATTREZZO - D62ADC, RAB-19, RAB-22

- A. Aprire il caricatore: Premere leggermente la copertura per sganciarla dal caricatore e aprirla (Fig. 1).
B. Verificare la lunghezza del montante: È possibile regolare lo strumento a seconda delle diverse impostazioni di lunghezza del montante (cfr. sezione riportata di seguito).

In caso di utilizzo di griffe dalla lunghezza di 15 e 19 mm, l'attrezzo va regolato come segue:
i. Scollegare i tubi d'erogazione dell'aria dallo strumento.
ii. Allentare le quattro viti indicate (Fig. 2).

normes CE.

iii. Una volta caricate le griffe, spostare le guide fino a raggiungere la posizione corretta. Senza spostare la guida, rimuovere le griffe e stringere le viti.

Wiederholung nach dem Entfernen der Griffe möglich ist. Anmerkung: Die Verwendung von Kopien dieses Dokuments ohne die CE-Richtlinien für Produkte.

C. Caricamento della bobina di griffe: Posizionare la bobina nel caricatore. Inserire l'estremità frontale della bobina nelle guide in alto e sul lato.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet

worden gedistribueerd. Toestemming voor de CE-

Spingere in avanti fino all'arresto sulla guida della lama, chiudere la copertura e stringere leggermente fino ad innestare le borchie del caricatore. Verificare che l'innesto sia avvenuto correttamente.

DK Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ (per tutti i modelli) (Fig. 3)

Per regolare l'attrezzo in base alle varie lunghezze del montante, allentare la vite di fissaggio (A) e ruotare il quadrante di 180° (B) con un cacciavite fino all'impostazione desiderata come indicato nelle tabelle poste all'inizio di questo manuale. Stringere la vite di fissaggio.

CARICAMENTO DELL'ATTREZZO - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

- A. Tirare il carrello verso la parte posteriore del caricatore. (Fig. 4)
B. Verificare la lunghezza del montante: È possibile regolare lo strumento a seconda delle diverse impostazioni di lunghezza del montante (cfr. sezione riportata di seguito).
C. Inserire due strisce di griffe nel canale e rilasciare gentilmente il carrello fino a toccare le griffe. (Fig. 5)

REGOLAZIONE DELLA MORSA tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-

D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 6)

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig. 7):

Ruotare il dado speciale (C) attraverso la finestrella in senso orario per stringere la morsa e in senso antiorario per allentarla. Usare un attrezzo adatto ad un foro di 3 mm.

Regolazione della profondità D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 8):

Allentare la vite frontale (A) e regolare in base alla profondità desiderata. Quando l'estremità superiore della piastra di regolazione (B) ha raggiunto l'impostazione più alta (n. 4), le morse sono regolate per una penetrazione minima. Sull'impostazione più bassa (n. 1), le morse sono regolate per una penetrazione massima.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la

N.B. Stringere la vite prima di utilizzare l'attrezzo.

AGGRAFFARE (Fig. 9): nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie

Afferrare l'impugnatura con una mano. Porre sulla cassa in linea con la posizione desiderata della griffa. Un lato della cornice presenta una leggera sporgenza per facilitare l'individuazione della posizione della griffa. A seconda del modello, premere il grilletto o tirare l'impugnatura. Spostare l'attrezzo in modo da raggiungere la posizione della griffa successiva, rilasciando o meno il grilletto.

Per una chiusura più salda è necessario che la griffa finale sia vicina all'estremità della cassa. Verificare i requisiti dell'imballaggio.

Verificare la capacità di fissaggio delle griffe su campioni dell'asse in uso. Regolare lo strumento in base alla profondità di penetrazione e alla stretta della morsa è facile ed istantaneo: si consiglia di avvalersi a pieno di tali funzioni.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

ELIMINAZIONE INCEPPATURE

Rimozione di graffe inceppate - D62ADC, RAB-19, RAB-22 (Fig. 10):

Problemi di inceppamento possono essere risolti tirando la leva di rilascio inceppature fino a posizionarla a 90°. Raggiunta tale posizione, tenere ferma la bobina per impedire il movimento e utilizzare o una pinza allungata o un cacciavite per rimuovere la grappa inceppata. Rilasciare la leva con attenzione per impedire che delle grappe rimangano bloccate tra l'incudine e la guida della lama.

Rimozione di graffe inceppate - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig. 11-13):

Rimuovere dal caricatore la striscia di grappe rimanente. Con l'aiuto di un cacciavite, spingere in avanti il meccanismo di rilascio inceppature (FIG. 11). Rimuovere il caricatore (FIG. 12). Eliminare l'inceppatura e reinserire il caricatore. Chiudere il meccanismo di rilascio inceppature (FIG. 13).

IMPUGNATURA SECONDARIA (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

CE Maag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Om echte kopieën van dit document willen niet
Zeggen dat u de originele documenten heeft. De kopieën van deze documenten vullen niet
stroomlijnen. Per installarla, mettere l'impugnatura nella posizione indicata (FIG. 14) e inserire e stringere le 4 viti in
dotazione.

DK Ma ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for

Dati tecnici:

Si prega di prendere visione dei dati tecnici riportati nella tabella all'inizio di questo manuale.

A	Lunghezza mm.	K	Consumo aria per fissaggio @ 5.6 Bar
B	Altezza mm.	L	Tipo di attuazione
C	Larghezza mm.	M	Lubrificante estivo
D	Peso Kg.	N	Lubrificante invernale
E	Rumorosità LPA, 1s, d	O	Lubrificante per O-rings
F	Rumorosità LWA, 1s, d	P	Nome fissaggio
G	Rumorosità LPA, 1s, 1m	Q	Dimensioni mm.
H	Vibrazione m/s ² prodotti	R	Testa/cavallo
I	P max Bar	S	Capacità magazzino
J	P min Bar	T	Lunghezza nuovo martelletto mm.
	In DK ikke gengives uden tilladelse. Ikke godkendt for CE overholdelse.	U	Profondità max. dentro il pistone mm

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

SIKKERHETSINSTRUKSØR

△ VIKTIG. LES NØYE: Det er viktig at alle operatører leser og forstår alle seksjoner i denne Manualen for verktøyets tekniske data, og den særskilte Instruksjonsmanualen for sikkerhet og betjening som følger med verktøyet. Unnlatelse å gjøre dette kan føre til at du eller andre i arbeidsområdet kan komme alvorlig til skade.

△ ADVARSEL! Øyevern i henhold til 89/686/EEC, og med tilsvarende eller større grad enn det som er definert i EN166 bør brukes. I midlertid bør alle aspekter av operatørens arbeid, miljø og andre type(r) maskiner som brukes tas i betraktning ved valg av personlig verneutstyr. Merk: Briller uten sidebeskyttelse og ansiktsbeskyttelse er ikke tilstrekkelig beskyttelse.

△ ADVARSEL! For å unngå tilfeldige skader:

- Hold aldri hendene eller andre kroppsdelar i nærheten av festeverktøyetsutskytingsssone.
- Sikt aldri verktøyet mot deg selv eller andre, uansett om det inneholder festeverktøy eller ikke.
- Lek aldri med verktøyet.
- Trykk aldri på avtrekkeren hvis ikke nesen er rettet mot arbeidsstykket.
- Behandle alltid verktøyet forsiktig.
- Dette verktøyet er beregnet på å stifte pappkartonger og lignende materialer. **MÅ IKKE BRUKES** til å feste hardere materialer som kan forårsake bøyning av stiftene og skade på verktøyet.
- For å unngå at verktøyet tilfeldig aktiveres og mulige skader, frakople altid lufttilførselen:
 1. Før justeringer. 2. Ved vedlikehold av verktøyet. 3. Ved fjerning av blokkeringer. 4. Når verktøyet ikke er i bruk. 5. Ved flytting til et annet arbeidsområde, idet verktøyet tilfeldig kan aktiveres og derav muligens forårsake skade.
- Les gjennom tilleggsheftet med sikkerhets- og bruksanvisninger før du bruker verktøyet.
- Ikke bruk oksygen og brennbare gasser som energikilde for pneumatisk drevne verktøy.
- Betjening av dette verktøyet kan forårsake gnister og være en tenningskilde for brennbare drivstoffer og gasser.

NO Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-

BETJENING AV VERKTØYET

Pneumatiske modeller (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22);
BOSTITCH TILBYR KUN ÉN TYPE STYRING AV DENNE SERIEN VERKTØY - UTLØSERSTYRING.

Dette er en utløserstyrт modell som aktiveres ved bruk av utløseren.

**ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la
Manuelle modeller (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):**

Manuelle verktøy aktiveres direkte ved å trykke på hendelen. Bruk tilstrekkelig kraft til å drive stiften, slipp deretter opp. Kjenevne bør deretter automatisk trekkes tilbake.

**SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la
conformidad con las normas CE de los productos.**

SJEKK AV VERKTØYETS FUNKSJON (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

**DISSE VERKTØYENE VIL AKTIVERES HVER GANG UTLØSEREN TRYKES! DETTE ER ET VERKTØY MED FULL
AVFYRING** Deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

TREKK I UTLØSEREN OG NAGLENE VIL AVFYRES, DERETTER TREKKES TILBAKE. OBS: Fjern festemidlene fra verktøyet for du sjekker funksjonen.

- A. Hold verktøyet med et fast grep om håndtaket, men uten fingeren på utløseren.
- B. Sett nesen på verktøyet mot arbeidsflaten. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané.
- C. Trekk i utløseren eller hendelen for å fyre av.

LADING AV VERKTØYET - D62ADC, RAB-19, RAB-22

A. Åpné magasinet: Trykk lett på dekslet for å åpne det og swing det åpent (Fig 1).

B. Sjekk av stiftelengde: Det er mulig å justere for ulike stiftelengder (se avsnittet nedenfor).

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

NO

For å bruke stifter med 15 mm og 19 mm lengde, må verktøyet justeres som følger:

- i. Koble fra luftforsyningen til verktøyet.
- ii. Løsne de fire skruene som indikeres (Fig 2).
- iii. Med stiftene ladet, beveg føringene til korrekt posisjon. Uten å bevege føringen, fjern stiftene og trekk til skruene.

C. Ladning av stifterullen: Plasser stifterullen i magasinet. Før den fremre enden av rullen inn i side- og toppføringene. Produkten skal konforme til de tekniske standardene CE.

Skyv fremover til den stopper på bladføringen, lukk dekslet og trykk lett for at knastene skal låse. Sjekk at dekslet sitter godt.

DYBDEJUSTERING (alle modeller) (Fig 3)

Verktøyet må ikke brukes før det er gjennomgått denne instruksjonen. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet

gebruikt worden. De producten voldoen aan de CE vereisten.

For å justere maskinen for ulike stiftelengder, løsner du justeringsskruen (A) og dreier skiven 180 grader (B) med en skrutrekker til ønsket stilling, slik det fremgår av tabellene foran i denne manuelen. Stram til justeringsskruen.

DU MÅ IKKE GENGIVES UDEN TILLADELSE. Autoriserede kopier av dette dokumentet udgør ikke CE overholdeelse for

produkterne.

LADE VERKTØYET - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

A. Trekk skyveren til magasinets bakre ende. (Fig. 4)

In valtutusta tehdyst kopiot eivät muodosta tuotteille CE-

B. Sjekk av stiftelengde: Det er mulig å justere for ulike stiftelengder (se avsnittet nedenfor).

C. Sett i 2 stiftepinner i kanalen og slipp skyveren forsiktig inn mot stiftene. (Fig 5)

GR Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του παρόντος

NAGLEJUSTERING

λούσιν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 6)

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig. 7):

Drei spesialmutteren (A) gjennom vinduet med klokken for å stramme naglen, eller mot klokken for å løsne den.

Bruk et verktøy som passer et 3 mm (1/8") hull.

No Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-

tilatelsen.

Dybdejustering D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig 8):

Løsne frontskruen (A) og juster til ønsket dybde. Når den øvre kanten av justeringsplaten (B) er i høyeste stilling (nr. 4), har naglene sin grunneste penetrasjon. Naglene penetrerer dypest ved lavest innstilling (nr. 1).

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la

comunicación con las normas CE de los productos.

BRUKE VERKTØYET (Fig 9):

Grip håndtaket med én hånd. Plasser verktøyet på esken der du ønsker å stifte. Det er en liten utstikker på begge sider av verktøysrammen for å hjelpe deg å vite hvor stiftene er. Trykk på utløseren eller trekk hendelen, avhengig av modell. Beveg maskinen til neste stiftested og slipp eventuelt opp utløseren.

Sterkest feste krever endestifter tett ved enden av esken. Sjekk krav til emballasjen.

PL Niestety dokumento nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

FJERNE FASTKILTE FESTEMIDLER

Produkty nie mogą być kopiowane bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

Fjerne fastkilde festemidler - D62ADC, RAB-19, RAB-22 (Fig 10):

Fastkilde festemidler kan fjernes ved å trekke løsnehendelen til 90 graders stilling. I denne stillingen holder du stifterullen så den ikke beveger seg, deretter bruker du en tang eller en skrutrekker til å fjerne fastkilde stifterne. Slipp hendelen forsiktig for å unngå at stifter fanges mellom ambolten og bladføringen.

Fjerning av fastkilte stifter - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig 11-13):

Fjern resten av stiftene fra magasinet. Trykk utløserhendelen fremover med en skrutrekker (Fig 11). Fjern magasinet (Fig 12). Fjern fastkilde elementer og sett på plass magasinet. Klem på plass hendelen (Fig 13).

conformitatea CE pentru produse.

HJELPEHENDEL (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

© Stanley Black & Decker Inc.

Disse modellene har en ekstra hendel som festes på toppen av verktøyet. Det festes ved å plassere hendelen som vist (Fig 14) og sette i de fire medfølgende skruene.

CE Nettto be reproduced without permission. Unauthorized copies of this document do not constitute CE compliance for the products.

Tekniske data:

Tekniske data finner du i tabellen foran i manuelen.

PT Reprodução não autorizada é proibida sem permissão prévia. As cópias não autorizadas deste documento não garantem a conformidade com a CE para os produtos.

A	Lengde mm.	K	Luft forbruk per skudd @ 5.6 Bar
B	Høyde mm.	L	Avtrekksmekanisme
C	Bredde mm. ohne Genehmigung des Herstellers.	M	Smøreolje for verktøy (Sommer)
D	Vekt Kg. Produkte.	N	Smæreolje for verktøy (Vinter)
E	Lydnivå LPA, 1s, d	O	Smøreolje for O-ringer
F	Lydnivå LWA, 1s, d	P	Spiker Navn
G	Lydnivå LPA, 1s, 1m	Q	Dimensjon mm.
H	Vibrasjoner m/s ²	R	Hode/ Krone
I	Lufttrykk max Bar	S	Magasin kapasitet
J	Lufttrykk min Bar	T	Lengde på rytt hammerblad mm
		U	Maks. dybde i stempel mm

FI Ei saa jäljentää ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopiot eivät muodosta tuotteille CE-yhdenmukaisuutta.

GR Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

NO Skal ikke reproduseres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-markering for produktet.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

© Stamp of the company

△ IMPORTANTE! LEIA COM ATENÇÃO: É importante que todos os operadores leiam e compreendam todas as secções deste manual de Especificações Técnicas da Ferramenta e do Manual de Operação e Segurança fornecido em separado com esta ferramenta. Caso contrário, o utilizador ou terceiros que se encontrem na área de trabalho poderão sofrer lesões sérias.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien des obligations légales pour l'acheteur.

△ ATENÇÃO! O equipamento de protecção dos olhos deve ser usado de acordo com o previsto em 89/686/EEC, e com graduação igual ou superior à estipulada na EN166. Todavia, aquando da selecção de qualquer equipamento de protecção pessoal, devem considerar-se todos os aspectos

DE Verwendung eines Schutzauges ist eine entsprechende Ausstattung zu wählen, die den Anforderungen der DIN EN 166 entspricht. Die CE-Kennzeichnung auf dem Produkt ist jedoch nicht für alle Produkte erfüllt.

Observação: Os óculos sem protecção lateral ou máscaras para o rosto não garantem uma protecção adequada.

NL Magneet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.

△ ADVERTÊNCIA! Para evitar lesões accidentais:

- Não colocar a mão ou qualquer outra parte do corpo na zona de saída dos fixadores;
- Não apontar a pistola contra si próprio ou contra terceiros, quer esta contenha fixadores ou não;
- Não brincar com a pistola;
- Não apertar o gatilho, excepto quando a ponta da pistola estiver apoiada sobre o material que deve ser fixado;
- Usar sempre a pistola com muito cuidado;
- Esta ferramenta é destinada para agrafar papelão, cartão e material semelhante. **NÃO UTILIZE** para fixar materiais mais rígidos, o que poderia causar a deformação dos agrafoes e danificar a ferramenta.
- Para evitar o accionamento casual e os riscos de lesões, desligue sempre o fornecimento de ar :
 1. Antes de fazer ajustes. 2. Durante a manutenção da ferramenta. 3. Quando remover um encravamento. 4. Quando a ferramenta não estiver a ser usada. 5. Na hora de se deslocar de um posto para outro de trabalho, evitando o accionamento casual que pode provocar lesões.
- Antes de utilizar a ferramenta leia o folheto de Instruções de Operação e Segurança adicional.
- Não utilizar oxigénio nem gases combustíveis como fonte de energia para ferramentas pneumáticas.
- O funcionamento desta ferramenta pode provocar faíscas e actuar como fonte de ignição de combustíveis e gases inflamáveis.

PT Não é permitida a reprodução de este documento sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA

Modelos Pneumáticos (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22).

A BOSTITCH OFERECE UM TIPO DE OPERAÇÃO PARA ESTA SÉRIE DE FERRAMENTAS POR ACCIONAMENTO DE GATILHO.

Trata-se de um modelo iniciado e ligado/desligado por gatilhôadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

Modelos Manuais (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

As ferramentas manuais funcionam directamente pela acção da alavanca. Utilize força suficiente para mover o agrafo e depois solte. Os grampos deverão retrair-se automaticamente.

VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DA FERRAMENTA (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

CZ Nenější dokument ně možna byc kopirován bez požadovaného souhlasu. Nicad nějž žádat kopie německého dokumentu nie A FERRAMENTA INICIA DE CADA VEZ QUE O GATILHO É ACCIONADO! ESTAÉ UMA FERRAMENTA DE CICLO COMPLETO.

SK Prepožiadajteho bez povolenia je zakázané. Neprávopisné kópie tohto dokumentu nie sú výčlado a CE pre dané využitie.

PUXE O GATILHO PARA QUE O GANCHO FAÇA UMA DESCARGA E SE RETRAIA. CUIDADO: Retire da ferramenta todos os agrafoes antes de realizar a verificação do seu funcionamento.

A. Com o dedo fora do gatilho, segure com firmeza na ferramenta pelo punho.

B. Coloque o injector da ferramenta encostado à superfície de trabalho.

C. Puxe o gatilho para ligar.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

CARREGAR A FERRAMENTA - D62ADC, RAB-19, RAB-22

- A. Abra o alimentador: Comprima ligeiramente a tampa para desengatar do alimentador e abra a tampa (Fig 1).
B. Verifique o comprimento do agrafo: É possível uma regulação para diferentes tamanhos de pernas de agrafos (ver secção abaixo).
Para utilizar com agrafos de 15 e 19mm de comprimento, a ferramenta deve ser ajustada da seguinte forma:
i. Desligue a ferramenta do fornecimento de ar.
ii. Desaperte os quatro parafusos indicados (Fig. 2). Les copies non autorisées de ce document ne signifient en
iii. Com os agrafos carregados, move as guias até à posição correcta. Sem mover a guia, remova os agrafos e
aperte os parafusos.

DE Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht
C. Instale a bobina de agrafos: Coloque a bobina de agrafos no alimentador. Coloque a extremidade dianteira da
bobina nas guias lateral e superior.

Empurre para a frente até parar na guia de lâmina, feche a tampa e torça ligeiramente para engatar as
saliências do alimentador. Confirme se está correctamente engatado.

AJUSTE EM PROFUNDIDADE (Todos os modelos) (Fig. 3)

Para ajustar a máquina para diferentes comprimentos de agrafos, desaperte o parafuso de fixação (A) e rode o
mostrador a 180° (B) com uma chave de fendas até à posição desejada, conforme ilustrado nas tabelas no final
deste manual. Aperte o parafuso de fixação. An ilman valtuutusta tehdyn kipiot eivät muodosta tuotteen CE-
yhdenmukaisuutta.

CARREGAR A FERRAMENTA - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

- A. Puxe o impulsor para a traseira do alimentador. (Fig. 4) Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του παρόντος
B. Verifique o comprimento do agrafo: É possível uma regulação para diferentes tamanhos de pernas de agrafos (ver secção abaixo).
C. Insira 2 grupos agrafos no canal e solte suavemente o impulsor contra os agrafos. (Fig. 5) garantiscono la
conformità CE per i relativi prodotti.

AJUSTE DOS GANCHOS

D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 6)

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig. 7):

Gire a porca especial (A) através da janela no sentido dos ponteiros do relógio para apertar o gancho e no
sentido contrário aos ponteiros do relógio para alargar o gancho. Utilize uma ferramenta que caiba num orifício
de 1/8" (3 mm).

Ajuste em Profundidade D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 8):
Desaperte o parafuso dianteiro (A) e faça o ajuste em profundidade. Quando o bordo superior da placa de ajuste
(B) estiver no máximo (Nº 4), os ganchos encontram-se a o seu nível de penetração mais superficial. Se for
ajustado para o mínimo (Nº 1), os ganchos encontram-se ao seu nível de penetração mais profundo.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la

Nota: Aperte o parafuso antes de accionar a ferramenta.

UTILIZAR A FERRAMENTA (Fig. 9):

Agarre o punho com uma mão. Coloque sobre a caixa alinhada com o local de agrafamento pretendido. Existe
uma pequena projecção de cada lado da estrutura para ajudar na localização da posição do agrafo. Carregue
no gatilho ou puxe o punho, dependendo do modelo. Coloque a máquina no ponto de aplicação do agrafo. O
seguinte, libertando ou não o gatilho.

Para se obter um fecho mais resistente, é necessário colocar agrafos de fim junto à extremidade da caixa.

Verifique os requisitos de embalagem.

Verifique o engate dos agrafos em amostras do cartão a utilizar. Os ajustes da profundidade de penetração e
aperto do gancho são fáceis e instantâneos e dos quais se deverá extrair o máximo partido.

REMOÇÃO DE OBSTRUÇÕES

Remoção de agrafos encravados - D62ADC, RAB-19, RAB-22 (Fig. 10):

Para desencravar, puxe a alavanca de desencravamento na posição de 90°. Nesta posição, segure na bobina de
agrafos para evitar que se desloque. Depois, utilize um alicate de pontas ou uma chave de fendas para
desencravar. Solte a alavanca com cuidado para evitar que os agrafos fiquem trilhados entre a bigorna e a guia
de lâmina.

Remoção de agrafos encravados - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig. 11-13):

Remove o grupo restante do alimentador. Inspeccione com uma chave de fendas (FIG.11). Remova o alimentador (FIG. 12). Desencrave e volte a inserir o alimentador. Inspeccione se a obstrução está fechada (FIG. 13).

compliance for the products.

PUNHOS SECUNDARIOS (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

Estes modelos vêm com um punho adicional para que caibam no cimo da ferramenta. Para que caiba, posicione o punho conforme ilustrado (FIG 14) e insira e aperte os 4 parafusos fornecidos.

Dados Técnicos:

Die Verbreitung ist nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

A	Comprimento mm	K	Consumo de ar por golpe @ 5.6 Bar
B	Altura mm	L	Tipo de disparo
C	Largura mm	M	Lubrificante para verão
D	Peso Kg	N	Lubrificante para inverno
E	Ruído LPA, 1s, d	O	Lubrificante para anéis
F	Ruído LWA, 1s, d	P	Nome do Fixador
G	Ruído LPA, 1s, 1m	Q	Dimensões mm
H	Vibração m/s ²	R	Coroa
I	Pressão máx. Bar	S	Capacidade do magazine
J	Pressão míni. Bar	T	Comprimento da lâmina nova mm
		U	Prof. máx. interna do pistão mm

GR Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

NO Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

△ IMPORTANTE, LEER CON ATENCIÓN: es importante que todos los operarios lean y entiendan todas las secciones de este Manual de Datos Técnicos de la Herramienta y el Manual de Instrucciones de Funcionamiento y Seguridad que viene por separado con esta herramienta. El no hacerlo podría tener como resultado que usted u otras personas de la zona de trabajo sufran daños graves.

FR production interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

△ ATENCIÓN! Se debe utilizar protección para los ojos de acuerdo con la norma 89/686/EEC y con la norma EN166 o superior. Sin embargo, se deben tener en cuenta todos los aspectos del trabajo, el entorno de los operarios y el tipo de maquinaria que se utilice a la hora de seleccionar cualquier equipo de protección personal. Nota: las gafas sin pantallas laterales o las mascarillas para la cara, por sí mismas, no ofrecen una protección adecuada.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document vullen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.

△ ADVERTENCIA: para evitar daños accidentales:

- No sitúe nunca la mano o cualquier otra parte del cuerpo en la zona de disparo de los remaches;
- No dirigir nunca la máquina contra uno mismo u otra persona, ya contenga remaches o no;
- No bromear nunca con la fijadora;
- No apretar nunca el gatillo a no ser que la herramienta apunte al material de trabajo;
- Manejar la herramienta siempre con la máxima atención;
- Esta herramienta está diseñada para ser utilizada en el grapado de cartón y otros materiales similares. NO UTILICE esta herramienta para grapar materiales más duros que puedan causar deformación de las grapas y daños en la herramienta.
- Para evitar el accionamiento accidental y, por lo tanto el riesgo de lesiones, desconectar siempre el aire:
- 1. Antes de proceder a un ajuste. 2. Durante las operaciones de mantenimiento. 3. Para desatascar la herramienta. 4. Cuando la herramienta no se utilice. 5. Mientras se pasa de una zona de trabajo a otra, para evitar el accionamiento accidental con el consiguiente riesgo de lesiones.
- Lea el folleto adicional de Seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de utilizar la herramienta.
- No use oxígeno o gases combustibles como fuente de energía de herramientas neumáticas.
- El funcionamiento de esta herramienta puede provocar chispas y ser una fuente de ignición de combustibles y gases inflamables.

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

Modelos neumáticos (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22): BOSTITCH OFRECE UN TIPO DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTA SERIE DE HERRAMIENTA OPERADA POR GATILLO. Este es un modelo operado por gatillo que efectúa un ciclo por la acción del gatillo.

Modelos manuales (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

Las herramientas manuales se accionan directamente por la acción de la palanca. Presione con fuerza suficiente para clavar la grapa y luego suelte. A continuación, las mordazas se retraerán automáticamente.

COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

¡LA HERRAMIENTA EFECTUARÁ UN CICLO CADA VEZ QUE SE APRIETE EL GATILLO! ÉSTA ES UNA HERRAMIENTA DE CICLO COMPLETO.

APRIETE EL GATILLO Y LAS GRAPAS SE DESCARGARÁN Y RETRAERÁN. PRECAUCIÓN: Retire todas las grapas de la herramienta antes de realizar una comprobación de funcionamiento de la herramienta.

A. Con el dedo lejos del gatillo, sujeté la herramienta firmemente por la empuñadura.

B. Sitúe la punta de disparo sobre la superficie de trabajo.

C. Apriete el gatillo o la empuñadura para disparar.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezentă conformitatea CE pentru produse.

ES

CARGAR LA HERRAMIENTA - D62ADC, RAB-19, RAB-22

A. Abra la recámara: presione la tapa ligeramente para desenganchar la recámara y gire para abrir la tapa (Fig. 1).
B. Compruebe la longitud de la pata de las grapas: se ofrecen ajustes para distintas longitudes de pata de grapas (consulte la sección más adelante).

Para grapas de 15 y 19 mm de longitud de pata, se debe ajustar la herramienta de la siguiente manera:

- i. Desconecte la herramienta del suministro de aire. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en
- ii. Afloje los cuatro tornillos indicados (Fig. 2).mes CE.
- iii. Con las grapas cargadas, mueva las guías a la posición correcta. Sin mover la guía, retire las grapas y apriete los tornillos.

PL Aby zamontować głowice nie może być dokonywane bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie tego dokumentu nie spełniają warunków bezpieczeństwa i nie są zgodne z normami CE.

C. Cargue el rollo de grapas: Sitúe el rollo de grapas en la recámara. Alímente el extremo frontal del rollo en las guías laterales y superior.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet

Empuje hacia delante hasta que se detenga en la guía de la cuchilla, gire para cerrar la tapa y apriete ligeramente para enganchar la recámara. Compruebe que se ha enganchado bien.

DK Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for
AJUSTE DE PROFUNDIDAD (para todos los modelos) (Fig. 3)

Para ajustar la máquina a las distintas longitudes de pata, afloje el tornillo de ajuste (A) y gire el dial 180° (B) con un destornillador hacia el ajuste deseado según se apunta en las tablas al comienzo de este manual. Apriete el tornillo de ajuste.

CARGAR LA HERRAMIENTA - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

A. Tire del empujador hacia la parte posterior de la recámara. (Fig. 4)
B. Compruebe la longitud de la pata de las grapas: se ofrecen ajustes para distintas longitudes de pata de grapas (consulte la sección más adelante). Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la
C. Introduzca 2 barras de grapas en el canal y suelte suavemente el empujador contra las grapas. (Fig. 5)

AJUSTE PARA REMACHES

PL Aby zamontować głowice nie może być dokonywane bez pozwolenia. Ikkie godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-
D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 6)

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig. 7):

Gire la tuerca especial (A) a través de la ventana en el sentido de las agujas del reloj para aflojar el remache y en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el remache. Utilice una herramienta que quepa en el agujero de 1/8" (3 mm).

ES Prohibida la reproducción sin autorización. Los copiados no autorizados de este documento no cumplen con la normativa CE.

Ajuste de profundidad D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 8):

Afloje el tornillo frontal (A) y ajústelo a la profundidad deseada. Cuando el extremo superior de la placa de ajuste (B) esté a su ajuste más alto (Nº 4), los remaches tienen su penetración más superficial. Si está al ajuste más bajo (Nº 1), los remaches tienen su penetración más profunda. de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

Nota: apriete el tornillo antes de disparar la herramienta.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie
GRAPADO (Fig. 9): spełniają warunki bezpieczeństwa i są zgodne z normami CE pre dané produktów.

Sujete la empuñadura con una mano. Sitúe una caja en línea con la ubicación deseada de la grapa. Hay una pequeña marca a cada lado de la estructura como ayuda para encontrar la posición de la grapa. Apriete el gatillo o la empuñadura, según el modelo. Mueva la máquina a la siguiente ubicación de grapa, soltando o sin soltar el gatillo.

Los cierres más fuertes requieren grapas de final más próximas al final de la caja. Compruebe los requisitos de empaquetado.

Compruebe el remachado de las grapas en muestras de cartón que vaya a utilizar. Los ajustes de profundidad de penetración y resistencia de los remaches son fáciles e instantáneos, se deben aprovechar todas las ventajas que ofrecen.

EDÉLY NÉLKÜL NEM SOKSZOROSÍTHATÓ. Az engedély nélkül soksorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

ELIMINACIÓN DE GRAPAS ATASCADAS

Eliminación de granas atascadas - D62ADC, BAB-19, BAB-22 (Fig. 10):

Eliminación de grapas atrapadas del asaco. (Fig. 10).

Los atascos se pueden despejar tirando de la palanca para despejar atascos a una posición de 90°. En esta posición, sostenga el rollo de grapas para prevenir que haya movimiento y utilice un alicate de nariz larga o destornillador para despejar el atasco. Suelte con cuidado la palanca para evitar que queden atrapadas grapas entre las quías de vunyé y cuchilla.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en aucun cas l'adhésion à ses recommandations.

MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig. 11-13):

Retire la barra restante de la recámara. Haga palanca hacia delante con un destornillador (Fig. 11). Retire la recámara (Fig. 12). Limpie el atasco y vuelva a insertar la recámara. Haga palanca para cerrarlo (Fig. 13).

EMPUÑADURA SECUNDARIA (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

Estos modelos incluyen una empuñadura adicional que se instala en la parte superior de la herramienta. Para instalarla, coloque la empuñadura como se muestra (Fig. 14) e inserte y apriete los 4 tornillos que se suministran.

Datos técnicos: Ives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for

Datus teknics.
Produkterne
Bør favnø busqu

Por favor, busque los datos técnicos en la tabla al comienzo de este manual.

A	Largo mm. Jupaa. Tämän asiakirjan ilman vastuu.	Consumo aire disparo @ 5.6 Bar
B	Alto mm.	L
C	Ancho mm.	M
D	Peso Kg.	N
E	Ruido LPA, 1s, d	O
F	Ruido LWA, 1s, d	P
G	Ruido LPA, 1s, 1m	Q
H	Vibración m/s ²	R
I	P max Bar	S
J	P min Bar	T
K	Skal ikke reproduseres uten tillatelse. Ikke godkjent for eksport.	
L	Profun. max. Dentro piston mm.	

LADDNING AV VERKTYGET

© Stenmark AB

⚠️ **VIKTIGT, LÄS NOGA:** Det är viktigt att alla operatörer läser och förstår alla delar i denna bruksanvisning med tekniska data och i den separata säkerhets- och driftshandboken som bifogas med detta verktyg. Underlätenhet att göra det kan resultera i att du eller andra i arbetsområdet kan skadas allvarligt.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien une conformité à la norme CE.

⚠️ **VARNING! Ögonskydd i enlighet med 89/686/EEC, och med samma eller högre grad än som definieras i EN166 skall användas. Alla aspekter av miljö och annan/andra typ/typer av maskineri som används skall dock också tas i betänkning när personlig skyddsutrustning väljs. Anmärkning:**

DE Verwendung eines anderen Schutzgeräts ist nicht erlaubt. Die Sicherheits- und Betriebsanleitung dieses Dokuments enthält nicht die CE-Kennzeichnung für Produkte.

⚠️ **VARNING! För att förhindra oavsiktliga personskador:**

- Placer aldrig händer eller andra kroppsdelar i det område där spik skjuts ut ur spikpistolen.
- Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller någon annan person, oavsett om det är laddat med spik eller inte.

DK Manke mærke til denne tillægelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for produkterne.

- Lek aldrig med verktyget.

- Tryck aldrig på avtryckaren såvida inte nosen är riktad mot arbetsstycket.

- Hantera alltid verktyget med försiktighet.

FI Etsivät tällä lisäosalla. Uluudessa tehdut kopioidaan eivät myöskään tuottaa tietoisia CE-yhdisteitä. Vältä kaikenlaisia vaurioita.

- Detta verktyg är avsett för häftning av pappkartonger eller liknande material. **SKA INTE ANVÄNDAS** för infästning av hårdare material som kan orsaka att häftklamrarna kröker sig och skadar verktyget.

GR Αυτή την πληροφόρηση σε απόδοση σύμφωνα με την Τεχνική Συμβολή στην απόδοση της παρόντος γρύπαντος στην επίδραση της απόδοσης στην απόδοση της παρόντος γρύπαντος.

- För att förhindra att verktyget aktiveras ofrivilligt och ger upphov till följdskador bör tryckluftstillsförseln alltid kopplas ur:

1. Innan justeringar utförs. 2. När underhåll utförs på verktyget. 3. När du plockar bort fästdon som fastnat. 4. När verktyget inte är i bruk. 5. När verktyget flyttas från en arbetsplats till en annan, eftersom ofrivillig aktivering annars kan bli följdens och eventuellt kan förorsaka personskada.

- Läs häftet med de extra säkerhets- och bruksanvisningarna innan du använder verktyget.

IT Vieta la reproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità a CE per i relativi prodotti.

- Använd inte syre eller brännbara gaser som energikälla för tryckluftsverktyg

- Användandet av detta verktyg kan orsaka gnistor och antända lättantändliga bränslen och gaser.

PT Reprodução não autorizada de este documento não está em conformidade com a CE para os produtos.

SE ANVÄNDNING AV VERKTYGET

Tryckluftsmodeller (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

SÄMLIGA VERKTYG I DENNA BOSTITCH-SERIEN ANVÄNDS PÅ SAMMA SÄTT, NÄMLIGEN MED AVTRYCKARE.

Detta är en modell med avtryckare som matar nya häftklamrar när avtryckaren trycks in.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la

Manuella modeller (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

Manuella verktyg aktiveras direkt när spaken rör sig. Använd tillräckligt med kraft för att driva in klammern och släp sedan. Stukarna drar sig sedan tillbaka automatiskt.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji nadanej CE przedstawionych produktów.

KONTROLL AV VERKTYGETS FUNKTION (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

VERKTYGET GÅR GENOM ARBETSCYKELN VARJE GÅNG SOM AVTRYCKAREN TRYCKS IN! DETTA ÄR ETT

VERKTYG MED FULLSTÄNDIG ARBETSCYKEL.

TRYCK NER AVTRYCKAREN, SÅ SKJUTS STUKARNA UT OCH DRAS IN IGEN. WARNING: Avlägsna alla fästelementen ut verktyget innan kontroll görs av verktygets funktion.

A. Håll i verktyget i handtaget med ett fast grepp utan att fingret vidrör avtryckaren.

B. Placer verktygsnosen mot arbetsstycket.

C. Tryck in avtryckaren eller handtaget för att driva in klammern.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

LADDA VERKTYGET - D62ADC, RAB-19, RAB-22

- A. Öppna magasinet: Tryck lätt på locket så att det frigörs från magasinet och sväng ut locket (fig. 1).
B. Kontrollera klammers längd: Justeringar kan göras för olika klammerlängder (se avsnittet nedan).
CE Nicht ohne Genehmigung hergestellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

Verktyget måste justeras på följande sätt om 15 eller 19 mm klammer ska användas:

- Koppla loss verktyget från tryckluften.
- Lossa de fyra skruvar som anvisas (fig. 2).
- Flytta gejderna till korrekt läge med klamrar laddade i häftpistolen. Plocka ur häftklamrarna och dra åt skruvorna utan att gejden rör sig.

DE Verriegelung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

- C. Ladda klammerrullen: Placera klammerrullen i magasinet. Mata in främre änden av rullen i gejderna vid sidan och upptill.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.

Skjut den fram till bladgejden, stäng locket och kläm försiktigt så att magasinklackarna griper. Kontrollera att mekanismen har gripit.

DK Ma ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for produkterne.

JUSTERING AV HÄFTDJUP (alla modeller) (fig. 3)

Om du vill anpassa maskinen för olika klammerlängder ska du lossa ställskruven (A) och vrinda ratten 180° (B) till önskat läge med en skruvmejsel i enlighet med tabellerna i början av denna handbok. Dra åt ställskruven.

LADDA VERKTYGET - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la

- A. Dra tillbaka magasinet klammerspänna (fig. 4).

B. Kontrollera klammers längd: Justeringar kan göras för olika klammerlängder (se avsnittet nedan).

C. Sätt in två klammerkassetter i kanalen och släpp försiktigt klammerspänna mot klamrarna (fig. 5).
IT Vieta la riproduzione senza permesso. I copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

JUSTERING AV STUKNING

DK Ma ikke gengives uden tilladelse. Ikke godkente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (fig. 6)

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (fig. 7):

Vrid specialmuttern (A) genom fönstret medurs för hårdare stukning och moturs för lösare stukning. Använd ett verktyg som passar det 1/8 tum (3 mm) stora hålet.

Justering av djupet D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (fig. 8):

Lossa främre skruven (A) och justera till önskat djup. När övre kanten på justeringsplattan (B) är vid översta inställningen (nr. 4) tränger stukarna in grundast. Vid den lägsta inställningen (nr. 1) tränger stukarna in djupast.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la

Obs! Dra åt skruven innan verktyget avfyras.

ES conformidad con las normas CE de los productos.

ANVÄNDNING AV VERKTYGET (fig. 9):

PL Wykonanie doktryny pozwolenia na użytkowanie bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie obejmują dokumentacji oznaczającej go jako spełniający wymagania CE.

Gripa handtaget med en hand. Placer verktyget på lådan där klamern ska sitta. Det finns ett litet utskott på

vardera sidan av ramen för att underlätta placeringen av klamern. Tryck på avtryckaren eller handtaget

beröende på modell. Flytta maskinen till platsen för nästa klämmer utan att släppa upp avtryckaren.
RO Împingeți apăsați pe butonul de acționare sau pe mânerul în funcție de model. Deplasați mașina la locația următoarei clăpâturi fără a elibera butonul de acționare.

För starkast stängning ska slutklamern sitta nära lådans kant. Ta reda på förpackningskraven.

Kontrollera klamerns stukning i en provbit liknande pappen som ska användas. Det går enkelt och snabbt att

justerera klamerns djup och täthet. Utnyttja dessa möjligheter.

IE Tá a dokumentum engedély nélküli nem szokszorosításhoz. Az engedély nélküli szokszorosított dokumentum nem jelenti

Borttagning av klammer som har fastnat - D62ADC, RAB-19, RAB-22 (fig. 10):

En klammer som fastnat kan tas bort genom att frigöringsspanken dras till 90° läge. Håll fast klammerrullen i detta

läge för att förhindra att den rör sig och använd antingen en näbbstång eller en skruvmejsel för att få loss

klamern. Släpp upp spanken försiktigt så att klamern inte fastnar mellan städet och bladgejden.

PT Reproduzindo-se ilegalmente, esta cópia não garante a conformidade CE para os produtos.

Borttagning av klammer som har fastnat - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (fig. 11-13):

Plocka ur kvarvarande klamrar ur magasinet. Bänd frigöringsspanken framåt med en skravmejsel (fig. 11). Plocka ur magasinet (fig. 12). Plocka ur den klammer som fastnat och sätt tillbaka magasinet. Stäng frigöringsspanken igen (fig. 13).

ANDRA HANDTAG (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

Prisées de ce document ne signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

Dessa modeller levereras med ett extra handtag för montering på verktygets ovansida. För att montera det placeras du verktyget så som bilden visar (fig. 14). Sätt i och dra åt de fyra medföljande skruvorna. GE Vertriebsfertigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

Tekniska data:

Leta upp den tekniska information som finns i tabellen på framsidan av denna handbok.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Utrechtse mutatie kopieën van dit document willen niet.

A	Längd mm.	voldoen aan de CE-vykreis	K	Luftförbrukning per avfyrning@ 5.6 Bar
B	Höjd mm.		L	Avfyrningstyp
C	Bredd mm.		M	Sommarsmörjning
D	Vikt Kg.		N	Vintersmörjning
E	Ljudnivå LPA, 1s, d		O	O-ringssmörjning
F	Ljudnivå LWA, 1s, d		P	Maskinnamm
G	Ljudnivå LPA, 1s, 1m	amman asiakirjan mukaan vauhtia	Q	Dimmensioner mm.
H	Vibration m/s ²		R	Ryggbredd
I	Lufttryck max Bar		S	Magasinskapacitet
J	Lufttryck min Bar	αρχή χωρίς προσθήματα	T	Ny drivarlängd mm. αρχικά αντίγραφα του παρόντος προϊόντος
K			U	Max djup i kolv mm.

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

NO Skal ikke reproduseres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ WAŻNE – PRZECZYTAJ DOKŁADNIE: Użytkownicy powinni dokładnie zapoznać się z Danymi Technicznymi oraz osobnalnistrukturą Obsługi i Bezpieczeństwa dołączoną do narzędzia. Niezajomość instrukcji grozi poważnymi obrażeniami ciała użytkownika lub osób przebywających w pobliżu.

△ OSTRZEŻENIE! Należy stosować okulary ochronne zgodne z przepisem 89/686/EEC oraz kategorii co najmniej takiej jak określona w normie EN166. Przy doborze jakiegokolwiek sprzętu ochrony osobistej należy również wziąć pod uwagę wszystkie aspekty pracy operatora, środowiska i inne rodzaje używanych urządzeń. Uwaga: Okulary ochronne i osłony na twarz bez osłon bocznych nie zapewniają dostatecznego zabezpieczenia.

⚠ OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec przypadkowym urazom:
zadejmij podstawę przed rozpoczęciem pracy.

- Nie należy nigdy umieszczać ręki lub innej części ciała w obszarze wystrzeliwania łącznika.
 - Nie należy nigdy wymierać narzędzi w siebie lub innych, niezależnie od tego czy jest naładowane łącznikami czy nie.
 - Nie należy nigdy bawić się narzędziem.
 - Nie należy nigdy pociągać spustu, o ile nos urządzenie nie jest skierowany w miejsce pracy.
 - Zawsze obchodzić się ostrożnie z narzędziem.
 - Narzędzie to jest przeznaczone do zamknięcia kartonów tekturowych i innych podobnych materiałów za pomocą zszywek. NIE UŻYWAĆ do łączenia twardszych materiałów, gdyż mogłyby to spowodować wygięcie zszywek i uszkodzenie narzędzi.
 - W celu uniknięcia przypadkowego wprawienia w ruch i możliwości spowodowania urazu ciała, należy zawsze wyłączyć dopływ powietrza.
 1. Przed dokonywaniem regulacji. 2. Podczas konserwacji narzędzi. 3. Podczas usuwania zakleszczenia. 4. Kiedy narzędzie nie jest używane. 5. Podczas przechodzenia do innego obszaru pracy, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia i możliwości spowodowania urazu.
 - Przed użyciem narzędzia należy przeczytać dodatkową broszurę zawierającą instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
 - Jako źródła energii dla narzędzi pneumatycznych nie należy używać tlenu ani gazów palnych.
 - W trakcie pracy narzędzi mogą powstawać iskry, stanowiące ryzyko zapłonu substancji i gazów łatwopalnych.

OBSŁUGA NARZĘDZIA

Modele pneumatyczne (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):
NINIEJSZĄ SERIĘ NARZĘDZI FIRMY BOSTITCH URUCHAMIA SIĘ TYLKO W JEDEN SPOSÓB – ZA
POMOCĄ SPŁTU.

SMO053-18-003. Producción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la

Ten model uruchamia sie za pomocą spustu.

Modele reczne (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

Narzędzia ręczne uruchamia się bezpośrednio poprzez pociągnięcie dźwigni. Należy wbić zszywkę z dokumentu nieodpowiednią siłą i zwolnić dźwignię. Szczeki powinny cofnąć zszywki automatycznie.

SPRAWDZANIE PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA NARZĘDZIA (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

KAŻDE POCIĄGNIĘCIE SPUSTU WPRAWIA NARZĘDZIE W RUCH! TEN MODEL CHARAKTERYZUJE SIĘ PEŁNYM

CYKLEM ZACISKU.
SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané
číslo.

POCIĄGNIJ SPUST, A NITY WYSTRZELĄ I COFNĄ SIĘ.

Przed sprawdzeniem prawidłowego działania, usuń z instalacji wszystkie pliki konfiguracyjne.

A. Nie trzymając palca na spuście, chwyć narzędzie za rękojeść.

B. Nakieruj nos narzędzią na obrabianą powierzchnię.

C. Pociągnij za spust albo rękojeść, aby uruchomić.

ŁADOWANIE MAGAZYNKU - D62ADC, RAB-19, RAB-22

A. Aby otworzyć magazynek: naciśnij lekko obudowę odczepiając ją od magazynku, a następnie otwórz ją na całą szerokość (Rys. 1).

B. Sprawdzenie rozmiaru zszywek: w modelach tych możliwa jest regulacja dla różnych rozmiarów zszywek (patrz poniżej).

Aby używać zszywek o rozmiarze 15 i 19 mm, narzędzie należy wyregulować w następujący sposób:

i. Odlacz dopływ powietrza.

ii. Poluzuj cztery śruby pokazane na rysunku (Rys. 2).

iii. Gdy w narzędziu znajdują się zszywki, przesuń szyny do odpowiedniej pozycji. Nie poruszając szyną, wyjmij zszywki i zaciśnij śrubę. ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

C. Aby załadować bloczek zszywek: włóż bloczek zszywek do magazynka. Włóz przednią część bloczka do bocznych i górnych szyn.

Przesuń do przodu, aż zszywki zatrzymają się na przednim ostrzu, zamknij obudowę i zaciśnij zatraski magazynku. Upevnij się, aby były mocno zaciśnięte.

DK Må ikke gengives udgen tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for REGULACJA GŁĘBOKOŚCI (wszystkie modele) (Rys. 3)

Aby wyregulować narzędzie dla różnych rozmiarów zszywek, poluzuj pokazaną śrubę ustalającą (A), przekręć o 180° (B) za pomocą śrubokręta, aż do pożądanego rozstawienia, zgodnie z danymi znajdującymi się w tabelach na początku niniejszej instrukcji. Dokrć śrubę ustalającą.

ŁADOWANIE ZSZYWEK DO MAGAZYNKU - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

A. Popchnij tłok w tył magazynku. (Rys. 4)

B. Sprawdzenie rozmiaru zszywek: w modelach tych możliwa jest regulacja dla różnych rozmiarów zszywek (patrz poniżej).

C. Włóz 2 kompletys zszywek do kanałiku i delikatnie zwolnij tłok w kierunku zszywek. (Rys. 5)

REGULACJA ZACIĘŚNIENIA ZSZYWEK

D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 6)
MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig. 7):

Przekrć nakrętkę (A) w prawo, aby zwiększyć zacieśnienie zszywek, a w lewo, aby poluzować zacieśnienie zszywek (B). Aby zaciśnąć zszywki na szerokość 1/8" (3mm) konieczne jest użycie klucza.

Regulacja głębokości D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Rys. 8):

Poluzuj przednią śrubę (A) i ustaw pożądany głębokość. Kiedy górna część blaszki regulującej (B) jest w najwyższym położeniu (nr 4), zszywki ustawione są na najwyższą pozycję. Jeżeli górna część blaszki regulującej jest w najniższym położeniu (nr 1), zszywki ustawione są na najgłębszą pozycję.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la
Uwaga: Dokrć śrubę przed rozpoczęciem pracy.

ZSZYWANIE (Rys. 9):

Nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie Chwyć rękojeść jedną ręką. Umieść nad kartonem, w tym miejscu, w którym chcesz go zszyć. Narzędzie wyposażone jest w mały celownik po obu stronach obudowy, dla ułatwienia prawidłowego ustawienia zszywacza. Naciśnij spust lub pociągnij uchwyt w zależności od modelu. Przesuń narzędzie w następne miejsce kartonu, puszczaając albo ciągle trzymając spust.

Najsielniejsze zacieśnienie zszywek stosuje się tylko na końcach kartonu. Sprawdź specyfikacje opakowania.

Sprawdź zacieśnienie zszywek na zużytym kawałku kartonu. Regulację głębokości zszywania i zacieśnienia zszywek ustawia się łatwo i szybko, dlatego zalecane jest korzystanie z niej w jak największym stopniu. pre dane

výrobky.

USUWANIE ZABLOKOWANYCH ZSZYWEK

Usuwanie zablokowanych zszywek - D62ADC, RAB-19, RAB-22 (Rys. 10):

Zablokowane zszywki można usunąć pociągając dźwignię do usuwania zablokowanych zszywek do pozycji 90°. W tej pozycji przytrzymaj bloczek zszywek, aby nie przesunął się i za pomocą długich kombinerek lub śrubokręta usun zablokowaną zszywkę. Ostrożnie opuść dźwignię uważając, aby zszywki nie zablokowały się pomiędzy kowadłemkiem a szyną ostrza.

conformitatea CE pentru produse.

Usuwanie zablokowanych zszywek - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Rys. 11-13):

Usuń pozostałą część bloczka zszywek z magazynku. Popchnij dźwignię do usuwania zablokowanych zszywek do przodu za pomocą śrubokręta (RYS. 11). Wyjmij magazynek (RYS. 12). Usuń zablokowaną zszywkę i ponownie umieść magazynek w narzędziu. Opuśc dźwignię, aby zamknąć narzędzie (RYS.13).

UCHWYT POMOCNICZY (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

Reproductioon permissioans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que le produit est conforme aux normes CE.

Modele te posiadają dodatkowy uchwyt montowany na górze narzędzi. Aby zamontować uchwyt, ustaw go w pozycji pokazanej na rysunku (RYS. 14) i przymocuj 4 śrubami znajdującymi się w zestawie.

Dane techniczne: nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die technischen Anforderungen der Produkte.

Dane techniczne narzędzi znajdują się w tabeli na początku niniejszej instrukcji.

A	Dlugosc mm	K	Zuzycie powietrza na strzel @ 5,6 Bar
B	Wysokosc mm	L	Sposób inicjowania strzalu
C	Szerokosc mm	M	Olej letni
D	Waga kg	N	Olej zimowy
E	Halas	O	Smar do O-ringów
F	Halas	P	Nazwa stosowanego lacznika
G	Halas	Q	Wymiary laczników mm
H	Drgania	R	Szerokosc lacznika
I	P max bar	S	Pojemnosc magazynka
J	P min bar	T	Dlugosc nowego bijaka mm
		U	Max.glebokosc wewnatrz tloka mm

CP Απαραίτηση συμπόρωσης χωρίς προηγούμενη συγχώνευση για την επίδειξη της συμπόρωσης στην παρόντα εγγράφου δεν αποτελούν συμβόρφωση CE για τα προϊόντα.

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

NO Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-markering for produktet.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

© Stihl AG 2017

⚠ DŮLEŽITÉ, ČTĚTE POZORNĚ : Je důležité, aby si všichni pracovníci přečetli a porozuměli všem částem této příručky s technickými daty o nástrojích a samostatné příručky o bezpečnosti a obsluze, které jsou součástí tohoto nástroje. Pokud to neudělají, může to vést k vážnému zranění vás nebo jiných osob ve vašem pracovním prostoru.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien une licence pour l'utiliser.

⚠ UPOZORNĚNÍ ! Měla by se používat ochrana zraku v souladu s 89/686/EEC, a to stejně nebo vyšší kvality, než je definována v normě EN166. Při volbě prostředků osobní ochrany je však také třeba zvážit všechny stránky práce operátora, prostředí a další typ/y používaného strojního vybavení.

DE Vorsicht! Schutzbrille müssen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften der Richtlinie über die Verwendung von Schutzbrillen für Produkte.

Poznámka: Brýle bez chráněných stran ani svářecké štíty samy neposkytují přiměřenou ochranu.

⚠ VÝSTRAHA! Prevence náhodného zranění:

NL Maakt gebruik van een veiligheidsbril volgens de richtlijnen. Onderhoudtigkeite konieën van dit document willen niet zeggen dat u een bescherming heeft.

- Nikdy nevkládejte ruce ani žádnou jinou část těla do oblasti vyhazování úpínadel nástrojem.
- Nikdy nesměřujte nástroj směrem k sobě ani k nikomu jinému bez ohledu, zda je nebo není naplněn úpínadly.

DK Maakt gebruik van een veiligheidsbril volgens de richtlijnen. Uw toepassende lening af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for produkterne.

- Nikdy nezacházejte s nástrojem pro zábavu.
- Nikdy netahejte za spoušť, pokud špička nesměřuje směrem k práci.
- S nástrojem vždy zacházejte opatrne.

FI Etsi käytä laitetta vain lepenkojen ja muilla materiaaleilla sponkien avulla. Tämä ei ole CE-

yhden kaikissa maissa.

NEPOUŽIVEJTE k připevňování tvrdších materiálů, neboť by mohl dojít k deformaci sponiek a poškození nástroje.

GR Αποτρέψτε την παραγόμενη ασφάλεια στον πόνο. Το πάνω σύνολο είναι αποτέλεσμα της παραγόμενης ασφάλειας στην παραγόμενη περιοχή.

1. Před seřizováním. 2. při servisu nástroje. 3. při uvolňování zaseknutí . 4. když se nástroj nepoužívá.

5. při přechodu do jiné pracovní oblasti, kdy náhodným spuštěním může dojít ke zranění.

IT Vietati l'uso del prodotto per la lavorazione di materiali duri come legno e metallo. Non utilizzare il prodotto per la lavorazione di materiali duri.

- Než začnete nástroj používat, přečtěte si dodatečnou příručku s Bezpečnostními a provozními pokyny.

NO Skalpelen og annet hardt materiale. Det er ikke tillatt å bruke verktøyet til å bearbeide hardt materiale.

● Nepoužívejte kyslík a hořlavé plyny jako zdroj energie pro pneumatický poháněný nástroje.

ES Prohibe el uso del producto para la elaboración de materiales duros como madera y metal. No utilice el producto para la elaboración de materiales duros.

● "Při provozu tohoto nástroje mohou vznikat jiskry, které představují zápalný zdroj pro hořlavá paliva a plyny.

PT Reprodução interdita sem permissão prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com as normas CE.

POKYNY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE revia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em

conformidade com as normas CE.

Pneumatické modely (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

U TÉTO ŘADY NÁSTROJŮ NABÍZÍ BOSTITCH POUZE JEDEN REŽIM PROVOZU - OVLÁDÁNÍ POMOCÍ

SPOUŠTĚ.

ES Prohibe la ejecución sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la

ad con las normas CE de los productos.

Tento model se ovládá pomocí spouště.

Ruční modely (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

ES Prohibe la ejecución sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la

ad con las normas CE de los productos.

PL A dokumentum engedély nélkül nem szokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti

cz Niektóre dokumenty nie mogą być kopiowane bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie

stanowią dokumenty jedynie do kopiowania i powielania.

KONTROLA FUNKCE NÁSTROJE (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

TYTO NÁSTROJE SE UVEDOU DO CHODU PŘI KAŽDÉM STISKNUTÍ SPOUŠTĚ! NÁSTROJ VŽDY PROVEDE CELÝ

JEDEN CYKLUS ZASPOVNÁVÁNÍ.

CZ Niektóre dokumenty nie mogą być kopiowane bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie

stanowią dokumenty jedynie do kopiowania i powielania.

SK A nástraj sa aktiviáva pri každom stisku spoušte. Nástraj vždy provedie celý cyklus zaspomkovávania.

A. Nástraj pevné uchopte za rukojet a prst položte na spoušť.

B. Hlavu přístroje opřete o pracovní povrch.

C. Stlačte spoušť nebo zatáhněte za rukojet a nástraj se spustí.

HU A dokumentum engedély nélkül nem szokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti

PLNĚNÍ NÁSTROJE - D62ADC, RAB-19, RAB-22

A. Otevřete zásobník. Kryt lehce stiskněte tak, aby se ze zásobníku uvolnil a kryt otevřete (obr. 1).

B. Zkontrolujte délku nožky na sponce: Pro různé délky nožek na sponkách je třeba provést seřízení (viz kapitola

níže).

mitarea CE pentru produse.

Při použití sponek s délkami nožiček 15 a 19 mm se třeba nástroj seřídit následovně:

- i. Nástroj odpojte od přívodu vzduchu.
- ii. Povolte tyto čtyři označené šrouby (obr. 2)
- iii. Při založených sponkách přesuňte vodítka do správné polohy. Vodítka přidržte v nastavené poloze, vyjměte sponky a utáhněte šroubky.

C. Zaskládání cívky se sponkami: Do zásobníku vložte cívku se sponkami. Přední konec cívky zasuňte do bočního a horního vodítka.

Für den Montagevorgang sind die entsprechenden Schrauben und Führungsteile des Werkzeuges vorbereitet. Die Spulen müssen auf der Seite und oben in die Führungsröhren eingesetzt werden.

EN Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

Zatlačte směrem dopředu tak, aby se sponky zastavily až o vodítka čepele, uzavřete kryt a lehce jej stiskněte tak, aby zapadl do výčnělků na zásobníku. Zkontrolujte, zda se kryt o výčnělky na zásobníku zachytí.

DE Dieses Dokument ist nur für Produkte bestimmt, die die CE-Kennzeichnung erfüllen.

SEŘÍZENÍ HLOUBKY (všechny modely) (obr. 3)

Chcete-li provést seřízení nástroje pro různé délky nožiček, povolte stavěcí šroub (A) a kotouč, který lze nastavovat v rozsahu 180°, otoče (B) pomocí šroubováku do požadované polohy, která je uvedena v tabulce na přední straně tohoto návodu. Utáhněte stavěcí šroub.

DK Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for PLNĚNI NÁSTROJE - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

- A. Posunovač zatlačte k zadní straně zásobníku. (Obr. 4) Tu tuusta tehdyn kopiot ei välttä muodosta tuotteelle CE.
- B. Zkontrolujte délku nožky na sponce: Pro různé délky nožek na sponkách je třeba provést seřízení (viz kapitola níže).

C. Do kanálu vložte 2 nožičky sponek a lehce uvolněte posunovač tak, aby se opíral o sponky. (Obr. 5)

EN Am Anfang des Kanals einsetzen und leicht loslassen, bis der Spülkopf an den Spulen ansetzt.

SEŘÍZENÍ NÝTOVÁČE

D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (obr. 6)

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (obr. 7):

Speciální matici (A) otočte přes průchod po směru hod. ručiček, jestliže chcete nýtovač utáhnout a proti směru hod. ručiček, jestliže chcete nýtovač povolit. Použijte nástroj, který projde otvorem o velikost 1/8 palce (3 mm).

NO Stisknutím vložených sponk na krabici seřízají.

DE Dieses Dokument ist nur für Produkte bestimmt, die die CE-Kennzeichnung erfüllen.

Seřízení hloboky D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (obr. 8):

Povolte přední šroub (A) a seříde na požadovanou hloubku. Jakmile je horní hrana seřizovací desky (B) v bodě nejvýššího nastavení (č. 4), nýtovače jsou nastaveny na nejplyšší penetraci. Jestliže je deska v nejnižším nastavení (č. 1), nýtovače jsou nastaveny na nejhlbší penetraci.

Poznámka: Před spuštěním nástroje utáhněte šroub. no autorizadas de este documento no suponen la conforciad con las normas CE de los productos.

POUŽIVÁNÍ NASTROJE (obr. 9):

Rukojet uchopte jednou rukou. Umístěte na krabici dle požadovaného umístění sponky. Na každé straně rámu je malý výběžek, který pomáhá při lokalizovat umístění sponky. V závislosti na modelu stiskněte spoušť nebo zatáhněte za rukojet. Nástroj přesuňte do místa pro další sponku a spoušť můžete a nemusíte uvolnit.

Pokud má být balení co nejpevnější, sponky se musí na druhé straně krabice uzavřít. Zkontrolujte požadovaná na balení.

Zkontrolujte uzavření sponek na vzorcích používané lepenky. Seřízení hloboky penetrace a utažení sponek je jednoduché a rychlé - proto jej využijte.

CZ Niższy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie

ODSTRANĚNÍ ZABLOKOVÁNÍ

Odstranění zablokovaných sponek - D62ADC, RAB-19, RAB-22 (obr. 10):

Zablokované sponky uvolníte zatažením za uvolňovací páku do polohy 90°. V této poloze přidržte cívku se sponkami, aby se nemohla pohybovat, a použijte buď dlouhé kleště nebo šroubovák a uvolněte zablokovanou sponku. Páku opatrně uvolněte tak, aby se sponky nezachytily mezi kovadlinkou a vodítkem čepele.

HU A dokumentum engedély nélkül nem soksorosítható. Az engedély nélkül soksorosított dokumentum nem jelenti

Odstranění zablokovaných sponek - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (obr. 11-13):

Ze zásobníku vyjměte tyčinku se zbylými sponkami. Pomocí šroubováku uvolněte blokovací páku (obr. 11). Vyjměte zásobník (obr. 12). Uvolněte zablokování a zásobník vložte zpět. Blokovací páku opět uzavřete (obr. 13).

PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

© Stanley Black & Decker Inc.

Tyto modely se dodávají s přídavnou rukojetí, která se připevňuje na horní stranu nástroje. Rukojeť nasadíte dle vyobrazení (obr. 14) a vložte a utáhněte 4 dodávané šrouby.

GB Not to be reproduced without permission. Unauthorized copies of this document do not constitute CE marking for products.

Technické údaje:

Technické údaje jsou uvedeny v tabulce na předních stranách tohoto manuálu.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien une conformité aux normes CE.

A	Délka mm	K	Spotřeba vzduchu na dávk u při 5,6 barech
B	Výška mm	L	Typ aktivace
C	Šířka mm	M	Letní mazivo
D	Hmotnost kg	N	Zimní mazivo
E	Hladina tlaku LpA, 1s, d	O	Mazivo těsnícího kroužku
F	Hladina tlaku LWA, 1s, d	P	Název upínadla
G	Hladina tlaku LpA, 1s, 1m	Q	Rozměry mm
H	Vibrace m/s	R	Hlava/korunka
I	P max bar	S	Kapacita zásobníku
J	P min bar	T	Délka nového unášeče mm
K		U	Max. vnitřní hloubka pistu mm

FI Ei saa jäljentää ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopiot eivät muodosta tuotteille CE-yhdenmukaisuutta.

GR Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

NO Skal ikke reproduseres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-markering for produktet.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

△ DÔLEŽITÉ, POZORNE SI PREČÍTAJTE! Je dôležité, aby si všetci, ktorí s nástrojom pracujú, prečítali a pochopili všetky časti tejto Príručky o technických špecifikáciách nástroja, ako aj Bezpečnostné pokyny a Návod na použitie, ktoré sú priložené k nástroju. Nedodržanie týchto postupov môže viesť k vážnym poraneniam osôb, ktoré sa nachádzajú na pracovisku.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient pas l'acquisition de la propriété intellectuelle. **CE**
△ Mala byť použitá ochrana očí v súlade s 89/686/EEC, a adevkátny alebo vyšší stupeň ako je definovaný v EN166. Pri výbere prostriedkov osobnej ochrany treba zohľadniť všetky aspekty práce obsluhujúceho personálmu, okolité prostredie a iný typ/y náradia, ktoré sa používajú.
Poznámka: Ochranné okuliare bez postranných ochranných krytov a štítu na tvár neposkytujú dostatočnú ochranu.

NL Mocht uitoefeningen van dit document niet worden gecopieerd. Onrechtmatige kopieën van dit document vullen de rechten van de eigenaar niet uit. **CE**
△ UPOZORNENIE! Pozor na náhodné poranenie:

● Nikdy nekladte ruky ani inú časť tela do priestoru, do ktorého sa nastreľuje spojovací materiál.

● Nikdy narádim nemierte na seba ani na nikoho iného, bez ohľadu na to, či je v nom spojovací materiál alebo nie.

DK Kopieren ist ohne Genehmigung untersagt. Autorisierende Kopierer auf dette dokument udgør ikke CE overholdelse.

● Nikdy sa s nástrojom nezahrávajte.

● Nikdy nestláčajte spúšť, keď hlaveň nie je nasmerovaná na pracovnú plochu.

● S nástrojom narábajte vždy opatrnne.

● Tento nástroj je určený na spájkovanie kartónových škatúl a podobného materiálu.

NEPOUŽÍVAJTE ho na spájanie tvrdších materiálov, ktoré by mohli ohnúť spinky a poškodiť náradie.

GR Απαγορεύεται να αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του παρόντος

● Pozor na náhodnú reakciu a možné poranenia. Vždy odpojte prívod vzduchu.

1. Pred vykonaním zmien; 2. Pri vykonávaní údržby nástroja; 3. Pri odstránení zaseknutia; 4. Keď

IT Vnášte náradie do iného pracoviska; 5. Pri prenášaní na iné pracovisko, kedy môže dojst k náhodnej reakcii a

prípadnému poraneniu.

● Pred použitím si prečítajte brožúrku o dopĺňajúcich Bezpečnostných predpisoch a Návode na použitie.

NO Reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-

● Ako zdroj energie pre pneumatické náradia nepoužívajte kyslík ani horlavé plyny.

● Upozornenie! Prevádzka tohto nástroja môže spôsobiť iškrenie alebo vyvolať zdroj vznietenia

PT horlavých palív a plynov. autorização previa. As cópias não autorizadas deste documento não estão em

PRÁCA S NÁSTROJOM

Pneumatické modely (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22): Je to spúšť ovládaný model cyklovany stlačením spúšťe.

Manuálne modely (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

Manuálne nástroje sa ovládajú priamo stlačením páky. Na zarazenie spinky použite primeranú silu a potom páku uvoľnite. Čeluste by sa malí automaticky zatiahnut. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu stanowią deklarację zgodności CE prezentowanych produktów.

KONTROLA PREVÁDKY NÁSTROJA (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22): Tento dokument nie može byť kopiovany bez povolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

NÁSTROJ ZOPAKUJE CYKLUS PO KAŽDOM STLAČENÍ SPÚŠTE! JE TO PLNOCYKLOVÝ NÁSTROJ.

STLAČTE SPÚŠŤ, NÁSTROJ VYSTRELÍ SPINKU A STIAHNE SA SPÄŤ. UPOZORNENIE: Pred vykonaním kontroly je prevádzky nástroja z neho vyberte všetok spojovací materiál.

A. Nástroj pevne uchopte za rukoväť, prst nesmie byť na spúšti.

B. Položte nastreľovací nos nástroja na pracovný povrch.

C. Stlačte spúšť alebo rukoväť na nastrelenie spojovacieho materiálu.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

SK

PLNENIE NÁSTROJA – D62ADC, RAB-19, RAB-22

- A. Otvorte zásobník: Jemne stlačte kryt, uvoľnite ho zo zásobníka a otvorte ho (obr. 1).
- B. Skontrolujte dĺžku spiniek: Pri týchto nástrojoch je možné nastaviť rôzne dĺžky spiniek (pozri odsek nižšie).
Pri použíti spiniek s dĺžkou 15 a 19 treba nástroj nastaviť podľa nasledovného postupu:
- i. Odpojte nástroj od prívodu vzduchu.
 - ii. Uvoľnite štyri označené skrutky (obr. 2)
 - iii. S vloženými spinkami posuňte vodiace drážky do správnej polohy. Vyberte spinky bez toho, aby ste pohli en drážkami, a dotiahnite skrutky.
formes aux normes CE.
- C. Vkladanie kotúča so spinkami: Vložte kotúč do zásobníka. Predný koniec kotúča zasuňte do bočnej časti a na vrch položte vodiace drážky.

Tlačte dopredu, kým sa nezastaví na vodiacej drážke čepielky, zavrite a jemne stlačte kryt, aby zapadol do výstupkov zásobníka. Skontrolujte správne vloženie.
Timing. Unrechtmäßige Kopieen van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.

NASTAVENIE HÍBKY (Všetky modely) (obr. 8)

Pri nastavovaní nástroja na rozličné dĺžky spiniek treba uvoľniť nastavovaciu skrutku (A) a pomocou skrutkovača ju otočiť o 180° (B) do želanej polohy podľa informácií uvedených v tabuľke na začiatku návodu. Následne nastavovaciu skrutku dotiahnite.

Ei sa ja len ľahká ilman lupa. Tämä asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopiot eivät muodosta tuotteille CE-

PLNENIE NÁSTROJA - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

- A. Zatlačte posúvač do zadnej strany zásobníka (obr. 4).
B. Skontrolujte dĺžku spiniek: Pri týchto nástrojoch je možné nastaviť rôzne dĺžky spiniek (pozri odsek nižšie).
C. Vložte 2 pásy spiniek do kanálka a opatrne k nim zatlačte posúvač (obr. 5).

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la
NASTAVENIE NASTRELOVANIA

D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (obr. 6)

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (obr. 7):

Ak chcete dotiahnuť nastrelovanie, cez okienko otočte špeciálnu maticu (A) v smere hodinových ručičiek, ak chcete nastrelovanie uvoľniť, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek. Použite nástroj, ktorý sa zmestí do otvoru s priemerom 3 mm.

Nastavenie híbky D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (obr. 8):

Uvoľnite prednú skrutku (A) a nastavte híbku na požadovaný rozmer. Ak je vrchný okraj zarovnávacej platničky (B) v najvyššej polohe (č. 4), spinky sú nastavené na najplytšom dierkovaní. Ak je platnička v najnižšej polohe (č. 1), spinky sú nastavené na najhlbšom dierkovaní.

Poznámka: Pred použitím nástroja dotiahnite skrutku.
o autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PRÁCA S NÁSTROJOM (obr. 9):

Rukou uchopte rukoväť. Nástroj priložte na škatuľu na miesto, kde chcete nastreliť spiniku. Na oboch stranách nie rámu sú malé otvory, ktoré pomáhajú pri určovaní polohy nastrelenia. V závislosti od modelu stlačte spúšť alebo rukoväť. Posuňte nástroj na ďalšie miesto nastrelovania so stlačenou alebo pustenou spúšťou.

Na dosiahnutie čo najpevnnejšieho nastrelenia musia byť spinky čo najblížie k okraju škatule. Pozrite si uumentum nie požiadavky na obalový materiál.

Na kartóne, ktorý hodláte použiť, skontrolujte nastrelovanie spiniek. Nastavenie híbky penetrácie a tesnosti nastrelenia je jednoduché a rýchle – mali by ste ho plne využiť.

SK Rozmožnenie bez povolenia je zakázané. Neoprávnene kopie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

VYBERANIE ZASEKNUTÝCH SPINIEK

Uvoľňovanie zaseknutých spiniek – D62ADC, RAB-19, RAB-22 (obr. 10):

Zaseknuté spinky možno uvoľniť otočením páky na uvoľňovanie zaseknutých spiniek o 90°. V tejto polohe pridržte kotúč so spinkami, čím zabráňite ich pohybu, a pomocou klieští s dlhými čelusťami alebo skrutkovača uvoľnite zaseknutú spinku. Opatrne pustite páku, aby sa spinky nezachytili medzi nákovery a čepel vodiacej drážky.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

Uvoľňovanie zaseknutých spiniek – DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (obr. 11-13):

Zo zásobníka vyberte zostávajúci pás spiniek. Skrutkovačom posuňte dopredu mechanizmus na uvoľnenie zaseknutých spiniek (obr. 11). Vyberte zásobník (obr. 12). Odstráňte zaseknuté spinky a vložte zásobník na miesto. Zavorte mechanizmus na uvoľňovanie zaseknutých spiniek (obr. 13).

POMOCNÁ RUKOVÄT (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

Uvedené modely disponujú dodatočnou rukoväťou, ktorá sa dá pripevníť na vrch nástroja. Pri nasadzovaní en rukoväť umiestnite podľa pokynov na obrázku (obr. 14), vložte a dotiahnite 4 priložené skrutky.

Technické parametre:

Technické parametre nájdete v tabuľke na začiatku návodu.
Die technischen Parameter finden Sie in der Tabelle am Anfang des Dokuments.

A	Dĺžka v mm.	K	Spotreba vzduchu na úkon 1 @ 5.6 Bar
B	Výška v mm.	L	Druh aktivácie
C	Hĺbka v mm.	M	Letné mazadlo
D	Hmotnosť v kg.	N	Zimné mazadlo
E	Hlučnosť LPA, 1s, d	O	Mazadlo – kruh v tvare písma O
F	Hlučnosť LWA, 1s, d	P	Meno zošívačky
G	Hlučnosť LPA, 1s, 1m	Q	Dimenzie v mm.
H	Vibrácie v m/s ²	R	Hlavica/vrchol
I	P max Bar	S	Kapacita zásobníka
J	P min Bar	T	Dĺžka nového vodidla v mm.
		U	Max. hĺbka vo vnútri piesta v mm.

GR Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς ικρήση προηγούμενη δοσία. Τα μη εγνωμότοιχα πάντα αντιγράφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

NO Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

© Stihl AG 2019

△ FONtos. OLVASSA EL FIGYELMESEN: Fontos, hogy minden kezelő olvassa el és értse a Szerszám műszaki adatai c. használati utasítás minden pontját, és a szerszához mellékelt külön Biztonsági és üzemeltető utasítást. Ennek elmulasztása Önnel és másoknak a munkaterületen súlyos balesetet okozhat.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien des obligations légales ou réglementaires.

△ FIGYELMEZTETÉS! Az alkalmazott szemhételemek meg kell felelnie a 89/686/EEC irányelv, illetve az EN166 szabvány előírásainak. Ezen kívül a kezelő munkájának valamennyi szempontját, körülmenyét, más típusú gép(ek) használatát is figyelembe kell venni a személyi védeőszköözök kiválasztásánál. Megjegyzés: Az oldalról nem védő szemüvegek és az arcmaszkok önmagukban nem biztosítanak megfelelő védelmet.

NL Magd niet worden kopieën en dergaard zonder toestemming. Oprechte kopieën van dit document willen niet zeggen dat er een rechtelijke of regelmatige verplichting is.

△ FIGYELMEZTETÉS! A véletlen balesetek megelőzése érdekében:

- Soha ne tegye a kezét vagy más testrészt a szerszám belővőrészére.
- Soha ne mutasson a szerszám senki másra.
- Soha ne kapcsolja be játékból.
- Soha ne húzza meg a kioldó kapcsolót, csak akkor, ha az orr a munkadarab felé néz.
- Mindig óvatosan kezelje a szerszámot.

FI El alháztartásnál a szerszámot a munkadarab felé néző orrát a szerszám belővőrészére. NE HASZNÁLJA keményebb anyagok rögzítésére – ez a tűzöbetétek deformálódásához és a szerszám sérüléséhez vezethet.

GR Από την χρήση του εργαλείου πρέπει να αποφύγεται το πάτημα της λαβής στην πόρτα του παρόντος ήδη κατασκευασμένης στον σχετικό γύρο.

1. Szabályozások előtt. 2. A szerszám szervizelésekor. 3. Beakadás megszüntetésekor. 4. Ha nem használja a szerszámot. 5. Ha általig más munkaterületre, mivel véletlen beindulás történhet, ami balesetet okozhat.

IT Vieta la manutenzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità alle norme di sicurezza.

● Mielőtt használni kezdi a szerszámot, olvassa el a kiegészítő Biztonsági és üzemeltetési utasításokat.

- Ne használjon oxigént és gyúlékony gázokat a pneumatikus szerszámok meghajtására.
- E szerszám használat közben szíkráthat, és ettől a gyúlékony üzemanyagok és a gázok megyulladhatnak.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com as normas de segurança.

A SZERSZÁM HASZNÁLATA

Pneumatikus modellek (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

ES Prohibida la reproducción sin autorización previa. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con las normas de seguridad.

A BOSTITCH EHHEZ A SZERSZÁMCALÁDHOZ EGYFÉLE MŰVELETTÍPUST KÍNÁL. Táponen la RAVASZMŰKÖDTETÉSÜ. Los productos.

SE Promulgation interdite sans autorisation préalable. Les copies non autorisées de ce document ne sont pas en conformité avec les normes de sécurité.

Kézi modellek (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

A kézi szerszámokat közvetlenül a kar segítségével lehet működésbe hozni. A tűzöbetét bevezetéséhez alkalmazzon megfelelő erőt, majd engedje föl a kart. A befogóknak ezt követően automatikusan vissza kell húzniauk.

PL Niesenzużujesz tego dokumentu bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią dokumentu zgodności CE prezentowanych produktów.

A SZERSZÁM MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

SE Promulgation interdite sans autorisation préalable. Les copies non autorisées de ce document ne sont pas en conformité avec les normes de sécurité.

AZ ÜZEMELTETÉS VÁLLALATOSA. Nincs engedélyezett környezetben használható. Neoprávnene kopie tohto dokumentu nie je v súlade s CE pre dané výrobky.

AMMENYIBEN A RAVASZT MEGHÚZZA, A SZERSZÁM MŰKÖDÉSBÉ LÉP! A SZERSZÁM MŰKÖDÉSE TELJES CIKLUSÚ.

HA MEGHÚZZA A RAVASZT, A BETÉT-VISSZAGÖRBÍTÓ KAROK KIOLDANAK, MAJD VISSZAHÚZNAK. VIGYÁZAT: A szerszám működésének ellenőrzése előtt távolítsa el minden rögzítőelemet a szerszámból.

A. Az ujjait a ravrasztól távol tartva, erős fogással tartsa a szerszámot a markolatánál.

B. Helyezze a szerszám belővőjét a munkafelületre.

C. A kioldáshoz húzza meg a ravraszt vagy a markolatot.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien des obligations légales ou réglementaires.

DE Verwendung ohne vorherige Genehmigung untersagt. Kopien dieses Dokuments sind nicht für die CE-Kennzeichnung von Produkten geeignet.

IT Vieta la manutenzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità alle norme di sicurezza.

ES Prohibida la reproducción sin autorización previa. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con las normas de seguridad.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com as normas de segurança.

HU

A SZERSZÁM BETÖLTÉSE – D62ADC, RAB-19, RAB-22

- A. A tár kinyitása: A fedél tárról való levételéhez finoman nyomja meg, majd hajtsa ki a fedelel (1. ábra).
- B. Tűzöbetét lábhosszának ellenőrzése: Lehetőség van a különböző tűzöbetét-lábhosszak beállítására (lásd az alábbi részt). Ahhoz, hogy 15 és 19 mm-es lábhosszú tűzöbetétekkel használni lehessen, a szerszámot a következők szerint be kell állítani:
- Válassza le a szerszámot a léggeláttásról.
 - Lazítsa meg a bemutatott négy csavart (2. ábra).
 - A tűzöbetétekkel betölte mozgassa a megvezetőelemeket a megfelelő helyzetbe. A megvezetőelem mozgatása nélkül vegye ki a tűzöbetéket, és húzza meg a csavarokat.

C. Tölts be a tűzöbetét-tekerctárat: Helyezze a tűzöbetét-tekerctárat a tárba. Vezesse be a tekercs előlső végett az oldalsó és a felső megvezetőelemekbe. stemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.

Nyomja előre addig, míg a megvezetőpengének nem ütközik, hajtsa zárt állásba a fedelel, és enyhén nyomja meg a tár agyrészének kioldásához. Ellenőrizze a megfelelő illeszkedést. Dokument udgør ikke CE overholdelse for produkterne.

MÉLYSÉGBEÁLLÍTÁS (valamennyi modell) (3. ábra)

A készülék különböző lábhosszra való beállításához lazítsa meg a beállítócsavart (A), és egy csavarhúzó segítségével forgassa el 180°-ban (B), órairányban a kézikönyv elején található táblázatokban feltüntetett szenzori kívánt helyzetbe. Húzza meg a beállítócsavart.

GR Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άσεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίτυπα του παρόντος Α SZERSZÁM BETÖLTÉSE - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

- A. Húzza a nyomórudat a tár hátlájához. (4. ábra)
- B. Tűzöbetét lábhosszának ellenőrzése: Lehetőség van a különböző tűzöbetét-lábhosszak beállítására (lásd az alábbi részt).
- C. Helyezzen be 2 tűzöbetéthasáböt a csatornába, és finoman engedje rá a nyomórudat a tűzöbetétekre. (5. ábra)

BETÉT-VISSZAGÖRBTŐ KAR BEÁLLÍTÁSA

D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (6. ábra)

MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (7. ábra):

A betét-visszagörbítő kar rögzítéséhez az ablakon keresztül a különleges csavart (A) forgassa el órairányban, a legmagasabb helyzetben pedig forgassa el órairányban ellentétesen. Használjon 1/8"-es (3 mm) furatmérőt szerszámot. conformidad con las normas CE de los productos.

Mélységbéállítás D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (8. ábra):

Lazítsa meg az előlső csavart (A), és állítsa be a kívánt mélységet. Amennyiben a beállítóelem (B) felső széle a legmagasabb helyzetben van (4.), a betétek lába csak kis mélységen fog a munkafelületbe behatolni. A legalacsonyabb helyzetben (1.) a betétek lába nagy mélységen fog a munkafelületbe behatolni.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie są pozwolone dokonywać żadnejże CE przekształcania produktów.

Fogja a markolatot egy kezzel. Tegye a készüléket a dobozon a tűzöbetét kívánt helyével egy vonalba. A keret minden oldalán van egy kis bevágás, mely segít a tűzöbetét pozicionálásában. A modell típusának megfelelően húzza meg a ravanzt vagy a markolatot. A ravanzt felengedve vagy anélkül, vigye a készüléket a következő tűzöbetéthelyre.

A rögzítés maximális erőssége érdekében a záró tűzöbetéteknek a doboz széléhez közel kell lenniük. Ellenőrizze a csomagolással szemben támasztott elvárásokat. Az engedély nélküli sokszorosított dokumentum nem jelenti Ellenőrizze a tűzöbetét-tűzést a használni kívánt karton mintadarabjain. A betétek behatolási mélységeinek és erősségeinek beállítása könnyű és azonnali – használja ki ezt a lehetőséget.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

ELAKADÁS MEGSZÜNTETÉSE

Elakadt tűzöbetét eltávolítása – D62ADC, RAB-19, RAB-22 (10. ábra):

Az elakadást az elakadásmegszüntető kar 90°-os helyzetbe húzásával lehet megszüntetni. A kar e helyzetében fogja meg a tűzöbetét-tekerctárat, hogy az nehogy elmozduljon, és egy hosszú fejű fogóval vagy csavarhúzával vegye ki az elakadt betéteket. Óvatosan engedje le a kart, hogy a tűzöbetétek nehogy beakadjanak az üllő és a megvezetőpenge közé.

FR Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en aucun cas la conformité à la norme CE.

Elakadt tűzöbetét eltávolítása – DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (11–13. ábra):

Vegye ki a maradék tűzöbetéteket a tárból. Csavarhúzával feszítse előre az elakadásmegszüntetőt (11. ábra). nicht
Vegye ki a tárat (12. ábra). Szüntesse meg az elakadást, és tegye vissza a tárat. Csavarhúzával feszítse zárt helyzetbe az elakadásmegszüntetőt (13. ábra).

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet
MÁSODLAGOS MARKOLAT (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

Ezekhez a modellekhez a szerszám tetejére felszerelhető plusz markolat van mellékelve. A felszereléshez illessze a helyére a markolatot (14. ábra), majd tegye be és húzzák meg a mellékelt 4 csavart.

Műszaki adatok:

A műszaki adatok a kézikönyv első lapján lévő táblázatban találhatók. A műszaki adatokat köpiot eivät muodosta tuotteille CE-yhdenmukaisuutta.

A	Hosszúság mm.	K	Levegőfelhasználás / lötet @ 5.6 Bar
B	Magasság mm.	L	Aktiválási típus
C	Szélesség mm.	M	Nyári kenőanyag
D	Súly Kg.	N	Téli kenőanyag
E	Zaj LPA, 1s, d	O	Töröttgyűrűkenéz
F	Zaj LWA, 1s, d	P	A körölelem neve
G	Zaj LPA, 1s, 1m	Q	Méretek mm.
H	Vibráció m/s ²	R	Fej / korona
I	P max Bar	S	A tár kapacitása
J	P min Bar	T	Új tokmány hossza mm.
		U	Max. mélység a dugattyúban mm.

PT Proibida a reprodução sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kopie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

△ IMPORTANT, CITIȚI CU ATENȚIE: Este important ca toți operatorii să citească și să înțeleagă toate secțiunile din prezentul Manual de date tehnice al sculei și din Manualul separat de instrucțiuni cu privire la operare și siguranță, care sunt livrate împreună cu această sculă. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate avea ca rezultat vătămarea gravă a dvs. și a celorlalte persoane de la locul de muncă.

In reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient pas une conformité avec les normes CE.

△ AVERTISMENT! Trebuie să utilizați ochelari de protecție în conformitate cu 89/686/CEE, având grad cel puțin egal cu cel definit în EN166. Cu toate acestea, trebuie luate în considerare toate aspectele referitoare la munca operatorului, mediu și alte tipuri de mașini folosite atunci când se alege orice echipament de protecție personală. Notă: Ochelarii fără protecție laterală și scuturile faciale fără alte accesorii nu asigură protecție adecvată.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document wijzen niet op een overeenstemming met de richtlijnen CE.

△ AVERTISMEN! Pentru preventarea vătămărilor accidentale:

● Nu introduceți niciodată mâna sau altă parte a corpului în zona de descărcare a elementelor de fixare ale sculei. uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokumentet udgør ikke CE overholdelse.

● Nu îndreptați niciodată scula spre dvs. sau altă persoană, indiferent dacă aceasta conține sau nu elemente de fixare.

● Nu vă angajați niciodată în glume fără rost. ilman valtuutusta tehdyn kopiot eivät muodosta tuotteille CE-

● Nu apăsați niciodată trăgaciul decât dacă vârful sculei este îndreptat spre obiectul prelucrat.

● Manipulați întotdeauna scula cu atenție.

● Această sculă este proiectată pentru a fi utilizată la capsarea cartoanelor și a materialelor asemănătoare. NU UTILIZAȚI pentru fixarea materialelor mai dure care pot provoca îndoarea elementelor de fixare și deteriorarea sculei.

● Pentru a preveni declanșarea accidentală și posibila vătămare, deconectați întotdeauna sursa de aer.

1. Înainte de efectuarea reglărilor. 2. La repararea sculei. 3. La eliminarea unui blocaj. 4. Când scula nu este utilizată. 5. La deplasarea într-o zonă de lucru diferită, deoarece se poate produce declanșarea accidentală, provocând vătămare.

● Înainte de a utiliza scula, citiți broșura cu instrucțiunile suplimentare de siguranță și operare.

● Nu utilizați oxigen și gaze combustibile ca sursă de energie pentru sculele acționate pneumatic.

● Operarea acestei scule poate produce scânteie, acționând ca sursă de apindere pentru combustibili și gaze inflamabile.

PT In reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient pas une conformité avec les normes CE.

FUNCȚIONAREA SCULEI

ES In reproduction interdite sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la Modele pneumatiche (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

BOSTITCH FURNIZEAZĂ UN SINGUR TIP DE OPERARE PENTRU ACEASTĂ SERIE DE SCULE- OPERARE CU TRĂGACI.

SC In reproduction interdite sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la Acesta este un model cu trăgaci, activat prin acționarea acestuia.

combinado con el resto de los productos.

Modelle manuale (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22):

Sculele manuale sunt operate direct prin acțiunea manetei. Aplicații forță suficientă pentru a anătreaza capsă, apoi eliberări. Fălcile trebuie să se retragă automat.

VERIFICAREA FUNCȚIONĂRII SCULEI (D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22):

ACEASTĂ SCULĂ SE VA ACTIVA DE FIECARE DATĂ CÂND TRĂGACIUL ESTE APĂSAT! ACEASTA ESTE O SCULĂ CU CICLU COMPLET DE ACȚIONARE. APĂSAȚI TRĂGACIUL ȘI CLAMELE VOR DESCĂRCA ȘI SE VOR RETRAGE

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti ATENȚIE: Îndepărtați toate elementele de fixare din sculă înainte de a verifica funcționarea acesteia.

A. Cu degetul lângă trăgaci, apăsați scula cu fermitate de mâner.

B. Puneți vârful sculei pe suprafața de lucru. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă

C. Apăsați trăgaciul sau mânerul pentru acționare.

RO

ÎNCĂRCAREA SCULEI - D62ADC, RAB-19, RAB-22

- A. Deschideți magazia: Apăsați capacul ușor pentru a-l debloca de magazie și deschideți-l (Fig 1).
- B. Verificați lungimea piciorului capsei: Este prevăzut reglajul pentru diferite lungimi ale piciorului capsei (consultați secțiunea de mai jos).
- Pentru a fi utilizată cu capse având lungimea piciorului de 15 și 19 mm, scula trebuie reglată astfel:
- i. Deconectați scula de la sursa de alimentare cu aer
 - ii. Slăbiți cele patru șuruburi indicate (Fig. 2)
 - iii. Cu capsele încărcate, mutați lamele de ghidare în poziția corectă. Fără a muta ghidajul, scoateți capsele și strângeți șuruburile.
- C. Încărcați bobina de capse: Introduceți bobina de capse în magazie. Înroduceți capătul din față al bobinei înghidajul lateral și cel superior. Împingeți înainte până la oprirea pe ghidajul lamei, închideți capacul și strângeți ușor pentru a angaja bosajele magaziei. Verificați cuplarea.

NL Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet REGLAREA ADÂNCIMII (Toate modelele) (Fig 3) teistien.

Pentru a regla scula pentru lungimi diferite ale piciorului, slăbiți șurubul de reglare (A) și rotiți cadranul 180° (B) cu o șurubelnită în poziția dorită, așa cum este specificat în tabelele de la începutul acestui manual. Strângeți șurubul de reglare.

ÎNCĂRCAREA SCULEI - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22

- A. Trageți împingătorul în partea din spate a magaziei. (Fig 4)
- B. Verificați lungimea piciorului capsei: Este prevăzut reglajul pentru diferite lungimi ale piciorului capsei (consultați secțiunea de mai jos).
- C. Introduceți 2 baghete de capse pe canal și eliberați ușor împingătorul în contact cu capsele. (Fig 5)

REGLAREA CAPSĂRII

D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig 6)
MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig 7):

Rotiți în sens orar piulița specială (A), prin fereastră, pentru a strângă capsarea și în sens antiorar pentru a o slăbi. Utilizați o sculă potrivită pentru orificiul de 1/8" (3 mm).

Reglarea adâncimii D62ADC, RAB-19, RAB-22, DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22 (Fig. 8):

Slăbiți șurubul frontal (A) și reglați la adâncimea dorită. Când marginea superioară a plăcii de reglare (B) se află pe cea mai înaltă poziție (Nr. 4), lamele prezintă cea mai scăzută penetrare. Dacă se află pe setarea cea mai mică (Nr. 1), lamele prezintă cea mai adâncă penetrare.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la
Notă: Strângeți șurubul înainte de acționarea sculei.

OPERAREA SCULEI (Fig. 9):

Apucăți mânerul cu o mână. Poziționați pe cutie, în linie cu locația dorită a capsei. Există o mică protuberanță pe fiecare latură a cadrului, care ajută la stabilirea poziției capsei. Apăsați trăgaciul sau trageți mânerul în funcție de model. Mutați mașina în următoarea locație de capsare eliberând sau nu trăgaciul.

Cea mai solidă închidere necesită capsarea aproape de capătul cutiei. Verificați cerințele de împachetare. Verificați capsarea pe mostrele de material folosit. Reglajele pentru adâncimea de penetrare și strângerea capsării sunt ușoare și imediate- acestea trebuie valorificate la maxim.

DEBLOCAREA

Sculele pot fi deblocate fără a apăsa capacul. Apăsați mânerul cu o mână. Poziționați pe cutie, în linie cu locația dorită a capsei. Există o mică protuberanță pe fiecare latură a cadrului, care ajută la stabilirea poziției capsei. Apăsați trăgaciul sau trageți mânerul în funcție de model. Mutați mașina în următoarea locație de capsare eliberând sau nu trăgaciul.

Îndepărtarea capsei blocate - D62ADC, RAB-19, RAB-22 (Fig. 10):

Bocașele pot fi eliminate trăgând de maneta de deblocare la 90°. În această poziție, apucați bobina de capse pentru a preveni mișcarea și folosiți un clește lung sau o șurubelnită pentru a elimina blocajul. Eliberați cu atenție maneta pentru a preveni prinderea capselor între nicovală și ghidajul lamei.

Îndepărtarea capselor blocate - DS-3219, DS-3519, DS-3522, DS-SW19, DS-SW22, MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22 (Fig. 11-13):

Scoateți bagheta rămasă din magazie. Împingeți înainte maneta de deblocare folosind o șurubelnită (FIG.11).

Scoateți magazia (FIG.12). Eliminați blocajul și introduceți magazia la loc. Închideți maneta de deblocare (FIG.13). compliance for the products.

MÂNERUL SECUNDAR (MS-3219, MS-3519, MS-3522, MS-SW19, MS-SW22)

Aceste modele sunt prevăzute cu un mâner suplimentar care poate fi montat în partea superioară a sculei.

Pentru montaj, puneti mânerul aşa cum este arătat (Fig 14) și introduceți și strângeți cele 4 șuruburi incluse.

Date tehnice: Jung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Zertifizierung für Produkte.

Căutați datele tehnice la începutul acestui manual.

IL	A	lungime, mm	Lungime, mm	K	Consum de aer pe bătaie la 5,6 bar	document willen niet
B	Înălțime, mm	voldoen aan de CE-verordening.	Tipul activării	L	document nu	copieën van dit document zijn niet toegestaan.
C	Lățime, mm	M	Lubrifiant de vară	N	Lubrifiant de iarnă	U
D	Greutate, kg	O	Lubrifiant de iarnă	P	Lubrifiant oring	Udegraderikke CE overholdelse for
E	Lpa zgromot, 1s, d	R	Lubrifiant oring	S	Denumirea elementului de fixare	overholdelse for
F	Lwa zgromot, 1s, d	T	Dimensiuni, mm	CE-	CE-	CE-
G	Lpa zgromot, 1s, 1m	U	Cap/coroană	V	Capacitate magazie	CE-
H	Vibratie m/s²	W	Lungime cap de antrenare nou, mm	X	Adâncime maximă în interiorul pistonului, mm	CE-
I	P max, bar	Y	Adâncime maximă în interiorul pistonului, mm	Z	CE-	CE-
J	P min, bar	U	Adâncime maximă în interiorul pistonului, mm	AA	CE-	CE-

GR Aitayor, ενεργεια η αναπαραγωγή χωρίς προηγουμένως της απόστασης σύμμορφωσης CE για τα προϊόντα.

IT Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

NO Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

PT Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

ES Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

SE Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

RO Reproducerea neautorizată este interzisă. Copiile neautorizate ale acestui document nu reprezintă conformitatea CE pentru produse.