

CZ Návod: 1. Důkladně očistěte a vysušte poškozené místo 2. Vystříhněte kus opravné záplaty zaobleného nebo oválného tvaru, který by měl být nejméně třikrát větší než poškozené místo. 3. Odlepte podkladový papír a přilepte záplatu na poškozené místo (zcela jej zakryjte). Silným zatlačením vytiskněte všechny vzduchové bubliny. 4. Před opětovným nafouknutím výrobku počkejte alespoň 30 minut. I EN Instruction: 1. Thoroughly clean and dry the damaged area. 2. Cut out a rounded or oval-shaped piece of repair patch, which should be at least three times larger than the pinhole, rip or tear. 3. Peel off the backing paper and stick the patch to the damaged area, fully covering the damaged area. Press firmly to force out any air bubbles. 4. Wait 30 minutes before re-inflating the article. I HR Naputak: 1. Temeljito očistite i osušite oštećeno područje. 2. Isijecite flaster okruglog ili ovalnog oblika, kod čega bi trebao biti bar tri puta veći u odnosu na oštećeno mjesto. 3. Skinite zaštitnu foliju flastera i flaster na oštećeno mjesto zalijepite onako da je cijelo prekriveno. Čvrstim pritiskanjem flastera spriječite nastanak zračnih mjehurića. 4. Prije nego li dati predmet ponovo napuhnete, sačekajte 30 minuta. I RO Instrucțiuni: 1. Curățați și uscați bine zona deteriorată. 2. Taiati cu foarfeca petecul pentru reparat în formă rotundă sau ovală care ar trebui să fie de minim trei ori mai mare decât locul deteriorat. 3. Îndepărtați folia de protecție a petecului și lipiți petecul pe locul deteriorat în așa fel, încât acesta să fie complet acoperit. Printr-o apăsare pronunțată a petecului împiedicați apariția bulelor de aer. 4. Înainte de reumflarea obiectului în cauză așteptați 30 de minute. I HU Használati utasítás: 1. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a sérült területet. 2. Vágjon ki egy kerek vagy ovális tapasz, amelynek legalább háromszor nagyobbnak kell lennie, mint a károsodás helye. 3. Távolítsa el a védőfóliát a tapaszról és fedje le a sérült területet a tapasszal úgy, hogy az teljesen el legyen takarva. Erősen nyomja meg a tapaszt a légbuborékok elkerülése érdekében. 4. Várjon 30 percet mielőtt újból felfújná az elemet. **Represented by: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance; Made in PRC**