


STREND PRO[®]

- SK** Vytyčovací laser na obkladačky a dlažbu
- CZ** Vytyčovací laser na obkladačky a dlažbu
- HU** Csempelézer csempe és padlócsempe kijelöléséhez
- RO** Nivelă laser pentru faianță și pavele
- EN** Marking laser for wall and floor tiles



-
- **Preklad originálneho návodu na použitie**
 - **Překlad originálním návodu k použití**
 - **Az eredeti használati útmutató fordítása**
 - **Traducerea manualului de utilizare original**
 - **Instruction manual**
-

POUŽITIE






Tento merací prístroj je určený na vodorovné a zvislé vyrovnávanie obkladačiek a laminátu.

Zariadenie používajte iba na predpísané účely. Akékoľvek iné použitie je považované ako prípad nesprávneho použitia. Používateľ/obsluha a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek poškodenie, alebo zranenia spôsobené týmto nesprávnym používaním. Pamätajte si, že toto zariadenie nebolo navrhnuté pre komerčné alebo priemyselné používanie. Záruka nebude platná pokiaľ bude zariadenie používané na komerčné, priemyselné alebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRE


PRACOVNÁ OBLASŤ	8 m
PRESNOSŤ	± 0,5 mm / m
UHLOVÁ PRESNOSŤ	± 0,1 °
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	0 °C až + 40 °C
SKLADOVACIA TEPLOTA	-10 °C až + 60 °C
LASEROVÁ TRIEDA	Trieda II
TYP LASERA	650 nm, < 1 mW
NAPAÁJANIE	3 x 1,5 V AA batérie
PREVÁDZKOVÝ ČAS	10 h
HMOTNOSŤ	80 g
ROZMERY	150 x 150 x 51 mm
DRUH OCHRANY	IP53

VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc.
	Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou sa obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia.
	Stupeň ochrany IP53.
	Za tento obal bol uhradený finančný príspevok na spätný odber a jeho ďalšie spracovanie recykláciou.
	Recyklovateľný výrobok


POPIS PRODUKTU

- A. Vypínač
- B. Výstupný otvor laserového lúča
- C. Tlačidlá na prichytenie prísaviek
- D. Libely
- E. 90 ° stupnica s delením po 5 °
- F. Špička pravého uhla kalibrovaná pomocou laserov
- G. Výstražný štítok
- H. Prísavky
- I. Otvor priestoru pre batérie



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred používaním tohto výrobku pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na používanie. Osoba zodpovedná za zariadenie musí zabezpečiť, aby všetci používatelia pochopili tieto pokyny a dodržiavali ich.

**VAROVANIE!**

Zariadenie vyžaruje žiarenie, ktoré je klasifikované podľa EN 60825-1 ako trieda II. Laserové žiarenie môže spôsobiť vážne zranenie očí.

- Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerajte do priameho či odrazeného laserového lúča. Môže to spôsobiť oslepenie osôb, nehody alebo poškodenie zraku.
- Pokiaľ laserový lúč dopadne do oka, treba vedome zatvoriť oči a okamžite hlavu otočiť od lúča.
- Na laserovom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.
- Merací prístroj nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- Zabráňte tomu, aby tento laserový merací prístroj mohli bez dozoru použiť deti. Mohli by neúmyselne oslepiť iné osoby.
- Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí kde hrozí výbuch (prítomnosť horľavých kvapalín, plynov alebo prachu). V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli prach alebo výpary zapáliť.

- Prístroj môže rušiť citlivé prístroje, napr. kardiostimulátory, slúchadlá atď. Preto zariadenie nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov, v lietadle alebo v blízkosti benzínových staníc alebo iných miest s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu.
- Na napájanie prístroja používajte iba batérie odporúčané výrobcom.
- Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiarením.
- Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani žiadnemu kolísaniu teplôt. Nenechávajte ho odložený dlhší čas napr. v motorovom vozidle. V prípade väčšieho rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho použitím temperovať na teplotu prostredia, v ktorom ho budete používať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená precíznosť meracieho prístroja.
- Vyhnite sa prudkým nárazom alebo pádom meracieho prístroja.

POUŽITIE

VLOŽENIE BATERIE

- Otvorte kryt batérie.
- Vložte 3 nové AA batérie rovnakej značky.
- Zatvorte kryt batérie.

UPOZORNENIA:

1. Neskratujte póly batérií.
2. Používajte iba batérie odporúčané výrobcom.
3. Batérie vymeňte, keď po zapnutí zariadenie nie sú viditeľné lúče.
3. V prípade dlhodobého nepoužívania zariadenia vyberte batérie.
5. Batérie nevyhadzujte do ohňa.
6. Poškodené alebo vybité batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale dbajte na životné prostredie a odovzdajte ich na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.
7. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE

- Pre zapnutie meracieho prístroja stlačte vypínač A.
- Merací prístroj ihneď po zapnutí emituje dve laserové lúče 0 ° a 90 °.
- Nesmerujte laserové lúče na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z väčšej vzdialenosti.
- Pre vypnutie meracieho prístroja stlačte vypínač A.
- Nenechávajte zapnutý merací prístroj bez dozoru a po použití merací prístroj vždy vypnite.
- Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby.
- Kvôli energetickej úspore zapínajte merací prístroj len vtedy, keď ho používate.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

- Merací prístroj postavte základnou doskou vždy na rovnú plochu podlahy.
- V prípade použitia na veľmi hladkom povrchu stlačte tlačidlo C a prichyťte merací prístroj prísavkami k povrchu
- Na označovanie používajte vždy iba stred laserovej línie. Šírka laserového lúča sa vzdialenosťou mení.
- Referenčným bodom na vymeriavanie obkladačiek je priesečník laserových lúčov priamo pred meracím prístrojom. Ak chcete prenášať uhol, musí sa merací prístroj na tomto priesečníku otočiť.
- Počas práce kontrolujte polohu meracieho prístroja. Merací prístroj nie je vybavený samonivelačnou funkciou.

OKULIARE NA ZVIDITEĽNENIE LASEROVÉHO LÚČA

- Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča filtrujú svetlo okolia. Vďaka tomu sa stáva červené svetlo lasera pre oko svetlejším.
- Nepoužívajte laserové okuliare ako ochranné okuliare. Laserové okuliare slúžia na lepšie zviditeľnenie laserového lúča, pred laserovým žiarením však nechránia.
- Nepoužívajte laserové okuliare ako slnečné okuliare alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave. Laserové okuliare neposkytujú úplnú ochranu pred ultrafialovým žiarením a znižujú vnímanie farieb.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Udržiavajte svoj merací prístroj vždy v čistote.
- Neponárajte merací prístroj do vody ani do iných kvapalín.
- Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Čistite pravidelne predovšetkým plochy na výstupnom otvore a dávajte pozor, aby ste pritom odstránili prípadné zachytené vlákna tkaniny.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Symbol prečiarknutej nádoby na odpad na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zdarma. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

EU VYHLÁSENIE O ZHODE EU DECLARATION OF CONFORMITY

vydané/issued by

Výrobca/Producer: Jinhua Deyong Tools Co., Ltd.
Sídlo/Seated: ShiFeng Road 399#, Jinhua, Zhejiang, P.R.C.

Represented by: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Seated: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
IČO/ID Nr: 46512250

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov/
hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Vytyčovací laser na obkladačky a dlažbu / Marking laser for wall and floor tiles STREND PRO
TYP: LM02

bola navrhnutá a vyrobená v zhode s nasledujúcimi normami/was constructed and produced in compliance with following standards:

EN 61326-1:2013
EN 61326-2-2:2013

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení)/and all relevant directives (all in compliance):

EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

Všetky súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú k nahliadnutiu na adrese: /All related technical documentation and test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika

Last two digits when product has been introduced on market
/ Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou CE: 20

SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Michalovská 87/1414
073 01 SOB RANCE
IČO: 46512250
DIČ: 2023409371



Sobrance 23.3.2020

Dátum a miesto vydania vyhlásenia
Place and date of issue

.....
Vydal/Issued by. Pečiatka/Podpis, Stamp/Signature
Ing. Slavomír Čižmár, sales director/obch. riaditeľ

STREND PRO[®]

Záručný list

Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predajcu:

Podmienky záruky

Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia.

V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobné chyby bezplatne.

Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list.

Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na:

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Servisné záznamy:

--

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA VÝROBCU

Splnomocnený zástupca výrobcu Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

POUŽITÍ






Tento měřicí přístroj je určen pro vodorovné a svislé vyrovnávání obkladaček a laminátu.

Zařízení používejte pouze na předepsané účely. Jakékoliv jiné použití je považováno jako případ nesprávného použití. Uživatel / obsluha a ne výrobce bude zodpovědný za jakékoliv poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním. Pamatujte si, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové použití. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používáno pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRY



PRACOVNÍ OBLAST	8 m
PŘESNOST	± 0,5 mm / m
ÚHLOVÁ PŘESNOST	± 0,1 °
PROVOZNÍ TEPLOTA	0 °C až + 40 °C
SKLADOVACÍ TEPLOTA	-10 °C až + 60 °C
LASEROVÁ TŘÍDA	Třída II
TYP LASERU	650 nm, < 1 mW
NAPÁJENÍ	3 x 1,5 V AA baterie
PROVOZNÍ ČAS	10 h
HMOTNOST	80 g
ROZMĚRY	150 x 150 x 51 mm
DRUH OCHRANY	IP53

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Namísto toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.
	Stupeň ochrany IP53.
	Za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací.
	Recyklovatelný výrobek


POPIS PRODUKTU

- A. Vypínač
- B. Výstupní otvor laserového paprsku
- C. Tlačítka na přichycení přísavek
- D. Libela
- E. 90 ° stupnice s dělením po 5 °
- F. Špička pravého úhlu kalibrovaná pomocí laserů
- G. Výstražný štítek
- H. Přísavky
- I. Otvor prostoru pro baterie



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před používáním tohoto výrobku pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití. Osoba odpovědná za zařízení musí zajistit, aby všichni uživatelé pochopili tyto pokyny a dodržovali je.

**VAROVÁNÍ!**

Zařízení vyzařuje záření, které je klasifikováno podle EN 60825-1 jako třída II. Laserové záření může způsobit vážné zranění očí.

- Nesměřujte laserový paprsek na osoby nebo zvířata, ani se sami nedívejte do přímého či odraženého laserového paprsku. Může to způsobit oslepení osob, nehody nebo poškození zraku.
- Pokud laserový paprsek dopadne do oka, je třeba vědomě zavřít oči a okamžitě hlavu otočit od paprsku.
- Na laserovém zařízení neprovádějte žádné změny.
- Měřicí přístroj nechávejte opravovat pouze kvalifikovanému personálu, který používá originální náhradní součástky. Tím se zaručí, že bezpečnost měřicího přístroje zůstane zachována.
- Zabraňte tomu, aby tento laserový měřicí přístroj mohli bez dozoru použít děti. Mohly by neúmyslně oslepit jiné osoby.
- Nepracujte s tímto měřicím přístrojem v prostředí kde hrozí výbuch (přítomnost hořlavých kapalin, plynů nebo prachu). V tomto měřicím přístroji se mohou vytvářet jiskry, které by mohly prach nebo výpary zapálit.

- Přístroj může rušit citlivé přístroje, např. kardiostimulátory, sluchátka atd. Proto zařízení nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů, v letadle nebo v blízkosti benzínových stanic nebo jiných míst s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu.
- K napájení přístroje použijte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Měřicí přístroj chraňte před vlhkem a před přímým slunečním zářením.
- Měřicí přístroj nevystavujte extrémním teplotám ani žádnému kolísání teplot. Nenechávejte ho odložený delší dobu např. v motorovém vozidle. V případě většího rozdílu teplot nechte nejprve měřicí přístroj před jeho použitím temperovat na teplotu prostředí, ve kterém ho budete používat. při extrémních teplotách nebo v případě kolísání teplot může být negativně ovlivněna preciznost měřicího přístroje.
- Vyhýbejte se prudkým nárazům nebo pádům měřicího přístroje.

POUŽITÍ

VLOŽENÍ BATERIE

- Otevřete kryt baterie.
- Vložte 3 nové AA baterie stejné značky.
- Zavřete kryt baterie.

UPOZORNĚNÍ:

1. Nezkrajte póly baterií.
2. Používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
3. Baterie vyměňte, když po zapnutí zařízení nejsou viditelné paprsky.
3. V případě dlouhodobého nepoužívání zařízení vyjměte baterie.
5. Baterie nevhazujte do ohně.
6. Poškozené nebo vybité baterie nevyhazujte do běžného odpadu, ale dbejte na životní prostředí a odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
7. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ

- Pro zapnutí měřicího přístroje stiskněte vypínač A.
- Měřicí přístroj ihned po zapnutí emituje dvě laserové paprsky 0 ° a 90 °.
- Nesměřujte laserové paprsek na osoby nebo zvířata, ani se sami nedívejte do laserového paprsku, dokonce ani z větší vzdálenosti.
- Pro vypnutí měřicího přístroje stiskněte vypínač A.
- Nenechávejte zapnutý měřicí přístroj bez dozoru a po použití měřicí přístroj vždy vypněte.
- Laserový paprsek by mohl oslepit jiné osoby.
- Kvůli energetické úspoře zapínejte měřicí přístroj jen tehdy, když ho používáte.

POKYNY K POUŽITÍ

- Měřicí přístroj postavte základní deskou vždy na rovnou plochu podlahy.
- V případě použití na velmi hladkém povrchu stiskněte tlačítko C a přichyťte měřicí přístroj přísavkami k povrchu
- Na označování používejte vždy pouze střed laserové linie. Šířka laserového paprsku se vzdáleností mění.
- Referenčním bodem na vyměřování obkládaček je průsečík laserových paprsků přímo před měřicím přístrojem. Chcete-li přenášet úhel, musí se měřicí přístroj na tomto průsečíku otočit.
- Během práce kontrolujte polohu měřicího přístroje. Měřicí přístroj není vybaven samonivelační funkcí.

BRÝLE NA ZVIDITELNĚNÍ LASEROVÉHO PAPRSKU

- Brýle na zviditelnění laserového paprsku filtrují světlo okolí. Díky tomu se stává červené světlo laseru pro oko světlejším.
- Nepoužívejte laserové brýle jako ochranné brýle. Laserové brýle slouží k lepší zviditelnění laserového paprsku, před laserovým zářením však nechrání.
- Nepoužívejte laserové brýle jako sluneční brýle nebo jako ochranné brýle v silniční dopravě. Laserové brýle neposkytují úplnou ochranu před ultrafialovým zářením a snižují vnímání barev.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Udržujte svůj měřicí přístroj vždy v čistotě.
- Neponořujte měřicí přístroj do vody ani do jiných kapalin.
- Znečištění otřete vlhkým měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Čistěte pravidelně především plochy na výstupním otvoru a dávejte pozor, abyste přitom odstranili případné zachyceny vlákna tkaniny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Symbol přeškrtnuté popelnice na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

STREND PRO®

Záruční list

Sériové číslo:	Datum prodeje:	Razítko a podpis prodejce:

Záruční podmínky:

Na tento výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, respektive ode dne vyskladnění. V době záruky vám záruční servis provede opravy všech závad vzniklých následkem výrobní chyby bezplatně. Při uplatnění požadavku na záruční opravu musí být spolu s přístrojem předložen úplně a čitelně vyplněný záruční list. Při odesílání přístroje do opravy, dopravní náklady hradí zákazník. Originální obal od výrobku pečlivě uschovejte.

Záruka se nevztahuje na:

- přístroj poškozen během dopravy a nesprávného skladování
- poruchy způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou
- poruchy způsobené vlivem opotřebení výrobku a materiálu
- poruchy způsobené používáním přístroje na jiný účel, než na jaký je určen
- přístroj, do kterého byl proveden neodborný zásah nebo úprava
- nekompletnost výrobku, kterou bylo možné zjistit již při prodeji

Servisní záznamy:

--

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PROVÁDÍ ZÁSTUPCE VÝROBCE

Zplnomocněný zástupce výrobce: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

HASZNÁLAT






Ez a mérő készülék a cempék és laminát vízszintes és függőleges kiegyenlítésre használható.

A berendezést csak az előírt célra használja. Minden más felhasználás helytelen felhasználásnak minősül. A felhasználó/ kezelő, és nem pedig a gyártó, lesz felelős a bármiféle meghibásodás, vagy sérülés esetén, ami ezen nem megfelelő használat miatt keletkezik. Ne feledje, hogy a készülék nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra. A garancia nem érvényes, amennyiben a berendezést kereskedelmi, ipari vagy más hasonló célra használja.

TECHNICKÉ PARAMETRE


MUNKATERÜLET	8 m
PONTOSSÁG	± 0,5 mm / m
SZÖG PONTOSSÁG	± 0,1 °
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	0 °C - + 40 °C
TÁROLÓ HŐMÉRSÉKLET	-10 °C - + 60 °C
LÉZER OSZTÁLY	Osztály II
LÉZER TÍPUS	650 nm, < 1 mW
TÖLTÉS	3 x 1,5 V AA elem
ÜZEMELTETÉSI IDŐ	10 h
SÚLY	80 g
MÉRET	150 x 150 x 51 mm
VÉDELMI OSZTÁLY	IP53

JELMAGYARÁZAT

	A termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek, és ezen irányelvek megfelelőségértékelési módszerét elvégezték.
	Ne dobja a háztartási hulladék közé. Ehelyett forduljon egy újrahasznosító központhoz környezetbarát módon. Kérjük, ügyeljen a környezet védelmére.
	IP53 védettség.
	E csomagolásért pénzügyi hozzájárulást fizettek a visszavételért és az újrafeldolgozás útján történő további feldolgozásáért.
	Újrahasznosítható termék


A TERMÉK LEÍRÁSA

- A. Kapcsoló
- B. Lézersugár kimenet
- C. Szívókorong rögzítő gombjai
- D. Libely
- E. 90 ° -os skála 5 ° -os fokozattal
- F. Lézerrel kalibrált derékszögű hegy
- G. Figyelmeztető címke
- H. Szívókorong
- I. Az elemtartó rekeszének nyílása



BISZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági és üzemeltetési utasításokat. A berendezésért felelős személynek biztosítania kell, hogy minden felhasználó megértse és kövesse ezeket az utasításokat.

**FIGYELMESZTÉS!**

A készülék sugárzást bocsát ki, amelyet az EN 60825-1 szerint II. Osztályba soroltak be. A lézersugárzás súlyos szemkárosodást okozhat.

- Ne irányítsa a lézernyalábot emberekre vagy állatokra, és ne nézzen a lézersugárra közvetlenül vagy visszavertén. Ez vakságot, baleseteket vagy szemkárosodást okozhat.
- Ha a lézernyaláb szembe kerül, csukja be a szemét, és azonnal fordítsa el a fejét a sugárral szemben.
- Ne végezzen változtatásokat a lézerekészüléknél.
- A mérőt csak szakképzett személyzet javíthatja, eredeti alkatrészekkel. Ez biztosítja a mérőműszer biztonságának fenntartását.
- Ne akadályozza meg a gyermekeket, hogy ezt a lézermérőt felügyelet nélkül használják. Véletlenül elvakíthatnak másoktól.
- Ne működtesse ezt a mérőt robbanásveszélyes környezetben (gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenléte). Ez a mérő szikrákat hozhat létre, amelyek meggyújthatják a port vagy füstöt.

- A készülék zavarhatja az érzékeny berendezéseket, pl. szívritmus-szabályozók, fejhallgatók stb. Ezért ne használja a készüléket orvosi berendezések közelében, repülőgépen, benzinkutak közelében vagy tűz- vagy robbanásveszélyes helyek közelében.
- A készülék táplálásához csak a gyártó által ajánlott elemeket használjon.
- Védje a mérőt nedvességtől és közvetlen napfénytől.
- Ne tegye ki a mérőt szélsőséges hőmérsékleteknek vagy bármilyen hőmérsékleti ingadozásnak. Ne hagyja késleltetve sokáig, pl. egy gépjárműben. Ha nagy hőmérsékleti különbség van, használat előtt hagyja, hogy a hőmérő elérje a környezeti hőmérsékletet. Ha extrém a hőmérsékleti ingadozások esetén a mérőműszer pontosságát hátrányosan befolyásolhatja.
- Kerülje a mérő súlyos ütését vagy leesését.

HASZNÁLAT

Helyezze be az elemeket

- Nyissa ki az akkumulátor fedelét.
- Helyezzen be 3 új, azonos márkájú AA elemet.
- Csukja be az akkumulátor fedelét.

ELŐÍRÁSOK:

1. Ne zárja rövide az akkumulátor érintkezőit.
2. Csak a gyártó által ajánlott elemeket használjon.
3. Cserélje ki az elemeket, ha a sugarak nem láthatók, amikor a készülék be van kapcsolva.
3. Ha az eszközt hosszú ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
5. Ne dobja tűzbe az elemeket.
6. A sérült vagy lemerült elemeket ne dobja szokásos hulladékba, hanem vigyázzon a környezetre és vigye az újrahasznosítási pontba.
7. Tartsa az elemeket gyermekektől elzárva.

ON / OFF

- Nyomja meg az A kapcsolót a mérő bekapcsolásához.
- A mérő azonnal bekapcsolás után két 0 ° és 90 ° lézernyalábot bocsát ki.
- Ne irányítsa a lézernyalábot emberekre vagy állatokra, vagy nézze meg maga a lézernyalábot, még távolról is.
- Nyomja meg az A kapcsolót a mérő kikapcsolásához.
- Ne hagyja a mérőt felügyelet nélkül, és használat után mindig kapcsolja ki.
- A lézernyaláb vakíthat más személyeket.
- Energiatakarékosság érdekében csak akkor kapcsolja be a mérőt, amikor használja.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Mindig tegye a mérőt a padlóra egy alaplappal.
- Ha nagyon sima felületen használ, nyomja meg a C gombot, és rögzítse a mérőt a felületéhez tapadókorongokkal
- A jelöléshez csak a lézervonal közepét használja. A lézernyaláb szélessége távolságtól függ.
- A burkolólapok mérésének referenciapontja a lézernyalábok metszéspontja közvetlenül a mérőműszer előtt. Egy szög továbbításához a mérőgépnak forognia kell ezen a kereszteződésen.
- Működés közben ellenőrizze a mérő helyzetét. A mérő nincs felszerelve önterülő funkcióval.

ÜVEK A LÉZERS RÁD LÁTHATÓSÁGÁRA

- A lézersugár láthatósága kiszűri a környezeti fényt. Ez a lézervörös fényt könnyebbé teszi a szem számára.
- Ne használjon lézerszemüveget védőszemüveggént. A lézerszemüveget a lézersugár jobb láthatóságához használják, de nem védik a lézersugárzástól.
- Ne használjon lézeres szemüveget napszemüveggént vagy útbiztonsági szemüveggént. A lézer szemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzás ellen, és nem csökkenti a színérzékelést.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készüléket mindig tisztán tartsa.
- Ne merítse a mérőt vízbe vagy más folyadékba.
- Nedves, puha ruhával törölje le a szennyeződést. Ne használjon tisztítószert vagy oldószert.
- Különösen tisztítsa meg a kimeneti nyílás területeit rendszeresen, ügyelve arra, hogy ne távolítson el beragadt szövetszájakat.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A termékeken vagy a kísérő dokumentumokon áthúzott, kerekese szemétkosár-szimbólum azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a háztartási hulladékhoz. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre ingyenes szállítás céljából. Alternatív megoldásként néhány országban visszajuttathatja termékeit a helyi kereskedőhöz, amikor egyenértékű új terméket vásárol. A termék helyes ártalmatlanítása hozzájárul az értékes természeti erőforrások megtakarításához és megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék helytelen ártalmatlanításáért a nemzeti szabályozással összhangban szankciókat lehet kiszabni.

STREND PRO[®]

Jótállási jegy

Sorozatszám:	Eladás dátuma:	Az eladó aláírása és bélyegzője:

A jótállás feltételei:

Erre a termékre az eladás illetve a kiraktározás dátumától számított 24 hónap jótállás érvényes.

A jótállás időtartamán belül a garanciaszerviz Önnek ingyen biztosítja a gyártási hibából származó minden termékhiba javítását.

A jótállás érvényesítéséhez a terméken kívül az olvashatóan és teljes körűen kitöltött jótállási jegy leadása is szükséges.

A termék küldése esetén a szállítási költségek a vásárlót terhelik. A termék eredeti csomagolását gondosan őrizze meg.

A jótállás nem érvényes:

- ha a készülék a nem megfelelő szállítás vagy tárolás következtében hibásodott
- a helytelen használat vagy karbantartás következtében keletkező hibákra
- a termék vagy az anyag elhasználódása következtében keletkező hibákra
- a készülék nem rendeltetésszerű használata következtében keletkező hibákra
- a készülékre, amelyen nem szakszerű beavatkozást vagy módosítást hajtottak végre
- a termék hiányos voltára, amely az eladás során is már észrevehető volt

Javítási bejegyzések:

--

A JÓTÁLLÁSON BELÜLI ÉS JÓTÁLLÁSON KÍVÜLI SZERVIZT A GYÁRTÓ FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE VÉGZI

A gyártó felhatalmazott képviselője: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

FOLOSIRE






Acest dispozitiv este conceput pentru nivelarea orizontală și verticală a plăcilor și a straturilor stratificate.

Folosiți dispozitivul numai în scopul prevăzut. Orice altă utilizare este considerată un caz de utilizare greșită. Utilizatorul / operatorul și nu producătorul va fi răspunzător pentru daunele sau vătămările cauzate de această utilizare necorespunzătoare. Rețineți că acest dispozitiv nu a fost proiectat pentru uz comercial sau industrial. Garanția nu se va aplica dacă dispozitivul este utilizat în scopuri comerciale, industriale sau similare.

PARAMETRII TEHNICI


ZONA DE LUCRU	8 m
PRECIZIA	± 0,5 mm / m
PRECIZIE UNGHIULARĂ	± 0,1 °
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE	0 °C până la + 40 °C
TEMPERATURA DE DEPOZITARE	-10 °C până la + 60 °C
CLASA RASEULUI	Clasa II
TIPUL LASERULUI	650 nm, < 1 mW
ALIMENTAREA	3 x 1,5 V AA baterii
DURATA DE FUNCȚIONARE	10 h
GREUTATEA	80 g
DIMENSIUNI	150 x 150 x 51 mm
GRAD DE PROTECȚIE	IP53

NOTA EXPLICATIVĂ A SIMBOLURILOR

	Produsul respectă directivele europene aplicabile și metoda de evaluare a conformității acestor directive a fost efectuată.
	Nu aruncați cu deșeurile menajere normale. În schimb, contactați un centru de reciclare într-un mod ecologic. Vă rugăm să aveți grijă și să protejați mediul.
	Grad de protecție IP53.
	O contribuție financiară pentru preluare și reciclarea ulterioară a acesteia a fost plătită pentru acest ambalaj.
	Produs reciclabil


DESCRIEREA PRODUSULUI

- A. Comutator
- B. Orificiu pentru laser
- C. Butoane pentru fixarea ventuzelor
- D. Nivelă
- E. Scara 90° cu diviziune 5°
- F. Vârful unghiului drept calibrat cu lasere
- G. Etichetă de avertizare
- H. Ventuze
- I. Spațiu pentru baterii



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și operare înainte de a utiliza acest produs. Persoana responsabilă de acest echipament trebuie să se asigure că toți utilizatorii înțeleg și urmează aceste instrucțiuni.

**AVERTIZARE!**

Dispozitivul emite radiații clasificate conform EN 60825-1 cu clasa II. Radiația cu laser poate cauza vătămări grave la ochi.

- Nu îndreptați raza laser către persoane sau animale sau nu priviți singuri fasciculul laser direct sau reflectat. Aceasta poate provoca orbire, accidente sau leziuni ale ochilor.
- Dacă raza laser intră în ochi, închideți ochii și îndepărtați-vă imediat capul de fascicul.
- Nu faceți modificări la dispozitivul laser.
- Instrumentul de măsurat lăsați să fie reparat numai de personal calificat folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură menținerea siguranței instrumentului de măsurare.
- Nu permiteți copiilor să folosească acest aparat laser nesupravegheați. Ei ar putea orbi neintenționat alte persoane.

- Nu folosiți acest contor într-o atmosferă cu un potențial ridicat de explozie (prezență de lichide inflamabile, gaze sau praf). Acest instrument de măsurat poate genera scânteii care ar putea aprinde praful sau vaporii.
- Dispozitivul poate interfera cu echipamente sensibile, de ex. stimulatoare, căști etc. Prin urmare, nu folosiți dispozitivul în apropierea echipamentului medical, pe o aeronavă sau în apropierea benzinărilor sau în alte locații cu pericol de incendiu sau explozie.
- Folosiți numai bateriile recomandate de producător pentru a alimenta dispozitivul.
- Protejați instrumentul de măsurat de umiditate și lumina directă a soarelui.
- Nu expuneți instrumentul de măsurat la temperaturi extreme sau la fluctuații de temperatură. Nu-l depozitați mult timp, de ex. într-un vehicul cu motor. Dacă există o diferență mare de temperatură, permiteți nivelei cu laser să atingă temperatura mediului înainte de utilizare. La temperaturi extreme sau în cazul fluctuațiilor de temperatură, precizia instrumentului de măsurare poate fi afectată negativ.
- Evitați impactul sau o cădere bruscă a instrumentului de măsurare..

UTILIZARE

INTRODUCEREA BATERIEI

- Deschideți capacul baterier.
- Introduceți 3 noi baterii AA de aceeași marcă.
- Închideți capacul bateriei.

PRECAUȚII:

1. Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
2. Folosiți numai baterii recomandate de producător.
3. Înlocuiți bateriile atunci când razele nu sunt vizibile când dispozitivul este pornit.
3. Scoateți bateriile dacă dispozitivul nu este utilizat o perioadă mai lungă.
5. Nu aruncați bateriile în foc.
6. Nu aruncați bateriile deteriorate sau descărcate în deșeurile normale, aveți grijă de mediu înconjurător și duceți-le în punctele de reciclare.
7. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

PORNIRE/OPRIRE

- Pentru a porni instrumentul, apăsați butonul A.
- După pornire nivela cu laser emite două raze laser de 0 ° și 90 °.
- Nu îndreptați raza laser către oameni sau animale, și nu priviți singur fasciculul laser, nici de la distanță.
- Pentru a opri instrumentul, apăsați butonul A.
- Nu lăsați nivela cu laser nesupravegheată și opriți-o întotdeauna după utilizare.
- Fasciculul laser ar putea orbi alte persoane.
- Pentru a economisi energie, porniți nivela numai atunci când o folosiți.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Puneți întotdeauna nivela cu placa de bază pe o podea plată..
- Dacă este utilizată pe o suprafață foarte netedă, apăsați butoanele C și atașați nivela la suprafață prin ventuze.
- Utilizați doar centrul liniei laser pentru etichetare. Lățimea fasciculului laser variază în funcție de distanță.
- Punctul de referință pentru măsurarea plăcilor este intersecția fasciculelor laser direct în fața instrumentului de măsurare. Pentru a transmite un unghi, instrumentul trebuie să se rotească în această intersecție.
- Verificați poziția nivelei în timpul utilizării. Instrumentul nu este echipat cu o funcție de auto-nivelare.

OCHELARI PENTRU VISIBILITATEA FASCICULULUI LASER

- Vizibilitatea fascicului laser filtrează lumina ambientală. Acest lucru face ca lumina roșie cu laser să fie mai vizibilă pentru ochi.
- Nu folosiți ochelarii laser ca ochelari de protecție. Ochelarii cu laser servesc pentru o mai bună vizibilitate a fascicului laser, dar nu protejează împotriva radiațiilor laser.
- Nu folosiți ochelarii laser ca ochelari de soare sau ca ochelari de protecție rutieră. Ochelarii cu laser nu oferă o protecție completă împotriva radiațiilor ultraviolete și reduc percepția culorii.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Păstrați întotdeauna nivela cu laser curată.
- Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
- Ștergeți murdăria cu o cârpă umedă și moale. Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți..
- Curățați în special zonele cu orificii având grijă să îndepărtați orice fibră de țesătură.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Simbolul cu containerul marcat pe produse sau în documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice folosite nu trebuie adăugate în deșeurile menajere generale. Pentru eliminarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, vă rugăm să luați aceste produse la punctele de colectare desemnate unde vor fi preluate gratuit. În mod alternativ, în unele țări, puteți returna produsele dvs. cu amănuntul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor naturale valoroase și va ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Se pot impune sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeurii în conformitate cu reglementările naționale.

STREND PRO®

Lista de garanție

Nr. serie:	Data vânzării:	Ștampila importatorului:

Condițiile de garanție:

Garanția pentru acest produs este 24 luni de la data vânzării, respectiv de la data scoaterii din depozit.

În timpul garanției service-ul de garanție va efectua toate reparațiile de defecțiuni apărute ca urmare a greșelilor de producție, în mod gratuit. La revendicarea reparației de garanție solicitate, pe lângă produsul prezentat trebuie depusă și lista de garanție completată corect și citibil. La trimiterea aparatului la reparații, cheltuielile de transport suportă clientul. Păstrați ambalajul original al produsului cu atenție.

Garanția nu se referă la:

- aparatul defectat în timpul transportului și prin depozitare necorespunzătoare,
- defecțiunile pricinuite de manipularea sau întreținerea necorespunzătoare,
- defecțiunile pricinuite de uzura produsului sau materialului,
- defecțiunile pricinuite de folosirea aparatului în alt scop, decât pentru care este destinat,
- aparatul în care s-a intervenit sau s-a efectuat reglarea în mod necalificat,
- produsul fabricat incomplet, greșeala care putea fi constatată deja la vânzare.

Notificarea service:

--

SERVICE ÎN GARANȚIE ȘI POSTGARANȚIE ESTE EFECTUAT DE CĂTRE REPREZENTANTUL AUTORIZAT AL PRODUCĂTORULUI

Reprezentantul împuternicit al producătorului: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

INTENDED USE






This measuring instrument is designed for horizontal and vertical leveling of tiles and laminate.

Use the device only for its intended purpose. Any other use is considered a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injury caused by this misuse. Note that this device has not been designed for commercial or industrial use. The warranty will not apply if the device is used for commercial, industrial or similar purposes.

TECHNICAL PARAMETERS


WORKING AREA	8 m
PRECISION	± 0,5 mm / m
ANGLE PRECISION	± 0,1 °
OPERATING TEMPERATURE	0 °C to + 40 °C
STORAGE TEMPERATURE	-10 °C to + 60 °C
LASER CLASS	Class II
LASER TYPE	650 nm, < 1 mW
POWER SUPPLY	3 x 1,5 V AA battery
OPERATING TIME	10 h
WEIGHT	80 g
DIMENSIONS	150 x 150 x 51 mm
TYPE OF PROTECTION	IP53

EXPLANATION OF SYMBOLS

	The product complies with the applicable European directives and the conformity assessment method of these directives has been implemented.
	Do not dispose of as normal household waste. Instead, contact your recycling center in an environmentally friendly way. Please take care of environmental protection.
	Degree of protection IP53.
	A financial contribution has been made for the recovery and further recycling of the container.
	Recyclable product.

PRODUCT DESCRIPTION

- A. Power switch
- B. Laser beam outlet
- C. Buttons for attaching suction cups
- D. Level
- E. 90 ° graduated scale up to 5 °
- F. Right angle tip calibrated with lasers
- G. Warning label
- H. Suction cups
- I. Slot for battery compartment



SAFETY INSTRUCTIONS

Read the safety and operating instructions carefully before using this product. The person responsible for the equipment must ensure that all users understand and follow these instructions.



WARNING!

The device emits radiation that is classified according to EN 60825-1 as class II. Laser radiation can cause serious eye injury.

- Do not point the laser beam at persons or animals, or look at the direct or reflected laser beam yourself. This can cause blindness, accidents, or eye damage.
- If the laser beam strikes the eye, close your eyes and turn your head away from the beam immediately.
- Do not make any changes to the laser device.
- Have the meter serviced only by qualified personnel using original replacement parts. This ensures that the safety of the measuring instrument is maintained.
- Do not allow children to use this laser meter unattended. They could unintentionally blind others.
- Do not operate this measuring instrument in an explosive atmosphere (presence of flammable liquids, gases or dust). This measuring instrument may generate sparks that could ignite dust or fumes.

- The device may interfere with sensitive equipment, eg. pacemakers, headphones, etc. Therefore, do not use the device near medical equipment, on an aircraft, or near petrol stations or other locations with a fire or explosion hazard.
- Use only batteries recommended by the manufacturer to power the device.
- Protect the measuring instrument from moisture and direct sunlight.
- Do not expose the measuring instrument to extreme temperatures or any temperature fluctuations. Do not leave it disposed for a long time e.g. in a motor vehicle. If there is a large temperature difference, allow the measuring instrument to reach the ambient temperature before use. At extreme temperatures or in the case of temperature fluctuations, the accuracy of the measuring instrument may be adversely affected.
- Avoid severe impact or drop of the measuring instrument.

USAGE

INSERT BATTERIES

- Open the battery cover.
- Insert 3 new AA batteries of the same brand.
- Close the battery cover.

WARNING:

1. Do not short-circuit the battery terminals.
2. Use only batteries recommended by the manufacturer.
3. Replace the batteries when rays are not visible while the device is turned on.
3. Remove the batteries if the device is not used for a long time.
5. Do not dispose the batteries into fire.
6. Do not dispose damaged or discharged batteries in the normal waste, but take care of the environment and take them to a recycling center.
7. Keep batteries out of reach of children.

TURN ON / OFF

- To turn the measuring instrument on, press the power button A.
- The measuring instrument emits two 0 ° and 90 ° laser beams immediately after switching on.
- Do not point the laser beam at people or animals, or look at the laser beam yourself, even from a distance.
- To turn off the measuring instrument, press the button A.
- Do not leave the measuring instrument unattended and always turn it off after use.
- The laser beam could blind other persons.
- For energy saving, turn on the measuring instrument only when in use.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Always place the measuring instrument on a flat floor surface.
- If used on a very smooth surface, press buttons C and attach the measuring instrument to the surface with suction cups
- Use only the center of the laser line for labeling. The width of the laser beam varies by distance.
- The reference point for measuring the tiles is the intersection of the laser beams directly in front of the measuring instrument. To transmit an angle, the measuring instrument must rotate at this intersection.
- Check the position of the measuring instrument during operation. The measuring instrument is not equipped with a self-leveling function.

GLASSES FOR THE VISIBILITY OF THE LASER RAY

- The glasses for the visibility of the laser ray filters the ambient light. Thanks to that it makes the laser red light lighter for the eye.
- Do not use laser glasses as safety glasses. Laser glasses serve for better visibility of the laser beam, but do not protect against laser radiation.
- Do not use laser glasses as sunglasses or as road safety glasses. Laser glasses do not provide complete protection from ultraviolet radiation and reduce color perception.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always keep your measuring instrument clean.
- Do not immerse the measuring instrument in water or other liquids.
- Wipe the dirt with a damp, soft cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.
- Mainly, clean the areas of the outlet opening regularly, taking care not to remove any stuck fabric fibers.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



The symbol of crossed out waste bin on the products or accompanying documents indicates that used electrical and electronic products must not be added to the household waste. For proper disposal, recovery and recycling, please take these products to designated collection points for free shipment. Alternatively, in some countries, you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling. Contact your local authority or nearest collection point for further details. Penalties may be imposed for incorrect disposal of this type of waste in accordance with national regulations.



Warranty letter

Serial number:	Date of sale:	Seller's stamp and signature

Warranty terms:

This product is guaranteed for 24 months from date of sale or removal from storage.

All manufacturing defects found during the warranty period will be repaired at no charge. To submit a request for warranty repairs, fill out the warranty card legibly and completely and attach it to the device. Customers pay the cost of transport when sending a device for repairs. Keep the product's original packaging in a safe place.

The warranty does not cover:

- Damage caused to the device during transit or from improper storage
- Malfunctions caused by incorrect operation or maintenance
- Malfunctions caused by product and material wear
- Malfunctions caused by using the device for purposes other than those intended
- Damage caused by tampering or modifications
- Any incomplete work not discovered on the product when it was sold

Service records:

WARRANTY AND AFTER-SALES SERVICE IS PERFORMED BY MANUFACTURER'S AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Manufacturer's authorized representative Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk