





PLÁNOVANÉ POUŽITÍ

Průmyslová bezpečnostní přilba splňuje požadavky nařízení Evropské unie (EU) 2016/42 o osobních ochranných prostředcích a je navržena tak, aby chránila uživatele před objekty, které mohou zasáhnout jeho hlavu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

MATERIÁL	PE
VELIKOST	53-63
BARVA	Bílá, modrá, oranžová, žlutá, červená
TEPLTNÍ ODOLNOST	-10 až +50 °C

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ


	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Namísto toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.
	Za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací.
	Recyklovatelný výrobek

POUŽITÍ**PŘÍPRAVA K POUŽITÍ**


- Před použitím se vždy přesvědčte, zda jsou hlavové popruhy připojené k přilbě na správných místech a bezpečně upevněny k hlavě. V případě potřeby je vyměňte.
- Před každým použitím zkontrolujte přilbu, zda neobsahuje praskliny, zářezy nebo není jinak poškozena.
- V případě že je přilba poškozena nepoužívejte ji.

NASAZENÍ

- Vložte držáky popruhů do drážek přilby.
- Důležité je, aby byly čelové pásky správně napnuté v nastavcích.

**UPÍNACÍ SYSTÉM PŘILBY**

- Upínací pásek přizpůsobte tak, aby Vám přilba správně a bezpečně seděla na hlavě.
- Upínací systém zatlačte do drážek po stranách přilby, abyste upevnili upínací systém na helmu.

**POUŽITÍ**

- Doporučená doba na výměnu přilby je 2-5 let od data výroby v závislosti na prostředí a způsobu jejího využívání.
- Podstatný vliv na životnost přilby má i působení vnějších vlivů, chemických látek a UV záření.
- V případě fyzického či chemického poškození je nutné přilbu ihned vyměnit.

UPOZORNĚNÍ

- Před použitím se vždy ujistěte, zda je výrobek:
 - vhodný pro zamýšlené použití.
 - správně nasazen.
 - používán po celou dobu, kdy jste vystaven nebezpečnému prostředí.
 - nahrazen novým, pokud je to nutné.
- Správný výběr, školení, použití a náležitá údržba jsou nezbytné pro adekvátní ochranu uživatele vůči nárazům.
- Nerespektování pokynů o správném používání osobních ochranných pracovních prostředků, respektive jejich nesprávná aplikace v době, kdy je uživatel vystaven škodlivému prostředí, může mít nepříznivý dopad na jeho zdraví, zapříčinit život ohrožující onemocnění, nebo vést k trvalé invaliditě.
- V zájmu vhodného a správného použití, dodržujte místní nařízení.
- Pro adekvátní ochranu je nutné přilbu přizpůsobit velikosti hlavy uživatele, aby dobře seděla.
- Přilba je vyrobena tak, aby utlumila náraz i při částečném poškození nebo zničení skořápky a hlavového košíku. Přestože takové poškození nemusí být jasně viditelné. Všechny přilby, které byly vystaveny těžkému nárazu, musí být vyměněny.
- Pozornost je třeba věnovat i nebezpečí, které přináší úprava nebo odstranění originálních komponentů přilby, které nejsou doporučené výrobcem přilby. Přilby neupravujte pro účely, které nejsou doporučené výrobcem.
- Neaplikujte na produkt barvy, rozpouštědla, lepidla nebo samolepicí štítky, které nejsou v souladu s instrukcemi od výrobce přilby.
- Přímý kontakt se spreji, tekutinami nebo jinými látkami obsahujícími rozpouštědla nebo alkohol může snížit trvanlivost přilby, a proto byste mu měly zabránit.
- Přilbu byste měli používat pouze v průmyslovém prostředí a nepoužívat ji na jiné aktivity, jako je například jízda na koni nebo na kole.
- Vždy se přesvědčte, zda jsou hlavové popruhy dobře udržované a správně nastaveny podle hlavy uživatele.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ

- Stárnutí, nevhodné čištění a používání mimo podmínek uvedených v tomto návodu může omezit účinnost přilby.
- Přilbu, hlavové popruhy a pásku proti pocení byste měli pravidelně čistit pomocí jemného roztoku saponátu a teplé vody.
- Ochrannou přilbu neskladujte na přímém slunečním světle a v místnostech s příliš vysokou pokojovou teplotou.
- Pokud výrobek nepoužíváte, uskladněte jej na chladném a tmavém místě abyste zabránili stárnutí materiálu.
- Doporučuje se, aby přilba byla skladována v rozmezí 20 ± 15 ° C.